

SPICER®



Catálogo de reposição

Colunas de direção

Veículos pesados



É Dana? Então manda!

A Dana é líder mundial no fornecimento de sistemas de transmissão, vedação e gerenciamento térmico com alta tecnologia que melhoram a eficiência e o desempenho de veículos e máquinas. Atendendo aos mercados de veículos de passageiros, caminhões e equipamentos fora-de-estrada e industriais. Fundada em 1904 e com sede em Maumee, em Ohio, nos Estados Unidos, a empresa emprega 27.000 pessoas em 34 países e 6 continentes e se dedica a entregar valor para seus clientes, em relações de longo prazo. Registrou em 2016 vendas de aproximadamente US\$ 5,8 bilhões. Foi novamente selecionada pela Forbes Magazine como uma das 100 empresas mais confiáveis dos Estados Unidos.

Na América do Sul, tem operações na Argentina, Brasil, Colômbia e Equador que empregam cerca de 5.000 pessoas. Presente há 70 anos no Brasil, tem operações em Gravataí (RS), Campinas, Diadema, Jundiaí, Limeira e Sorocaba (SP). O endereço da Dana na internet é www.dana.com.br.

As peças de que você precisa. Os nomes em que você confia.

Nossas marcas de reposição contam com atendimento mundial e presença local para servir aos mercados de carros de passeio e caminhões leves, caminhões pesados e ônibus, e equipamentos fora-de-estrada em todos os lugares. Com uma rede de 18 centros de distribuição que garantem disponibilidade e entrega e com operações crescentes em âmbito regional que fornecem atendimento técnico presencial e suporte, as marcas e produtos de reposição da Dana estão à sua disposição, hoje e no futuro.

Os melhores produtos e soluções fornecidos pelas marca em que você sempre confiou.

Exija o Melhor. Exija produtos originais Spicer®. Há mais de um século, o nome Spicer® vem construindo um legado de sucesso com soluções de transmissão e suspensão de alta qualidade, fabricados com o mesmo alto padrão das peças para equipamentos originais (OE) porque, na maioria dos casos, eles são de fato peças OE. Oferecemos uma variedade de soluções de transmissão e peças de reposição para veículos leves, veículos comerciais, fora de estrada, aplicações militares, industriais e de alta performance, atendendo às montadoras no Brasil desde os primórdios da indústria automobilística em nosso país.

- **Cardans, cruzetas, mancais e componentes**
- **Diferenciais e componentes**
- **Produtos de Suspensão e Direção**
- **Juntas Homocinéticas e Kits de Reparo**

Aqui tem Dana!

Nossas fábricas orgulhosamente produzem no Brasil componentes para atender às crescentes exigências das montadoras de veículos.

Quase 90% dos caminhões que são fabricados no Brasil saem de linha com nossos eixos dianteiros e cardans. 3 das 5 principais picapes vendidas no Mercosul são equipadas com nossos eixos e cardans.

Nossos tradicionais componentes de suspensão e direção são desenvolvidos e testados no Brasil para atender as desafiadoras condições de nossas estradas, com a certificação do INMETRO, obrigatória para componentes de segurança.

www.dana.com.br/aftermarket | www.spicer.com.br

Seja Original. Seja Spicer®.



Gravataí/RS - 6 operações

Forjaria, Componentes de Cardans, Vedação, Suspensão, Fora-de-Estrada, Centro de Serviços Compartilhados



Sorocaba/SP - 4 operações

Eixos Dianteiros, Eixos Diferenciais Leves e Pesados, Montagem de Cardans



Diadema/SP - 3 operações

Componentes de Suspensão e Direção, Centro de Distribuição, Vendas



Jundiaí e Campinas / SP - 2 operações

Forjarias e Usinagem



Limeira / SP - 2 operações

Dana Brevini - Montagem e Vendas

Sumário

Como utilizar o catálogo	2
Índice de veículos	3
Aplicação por montadora e veículo	5
Referência cruzada	17
Atualizações	18
Índice por códigos	19

Como utilizar o catálogo

Colunas de direção

Neste catálogo são encontradas as aplicações da linha de **Colunas de direção Spicer®**. O catálogo conta com um índice inicial, de veículos, e outro ao final, por código Spicer.

A seção **Aplicação por montadora e veículo** (página 5) apresenta todas as colunas de direção e juntas de colunas de direção disponíveis para os veículos listados, agrupados por montadora. Os veículos são identificados por modelo, ano e tipo de direção.

A tabela de **Referência cruzada** (página 17) relaciona os códigos das montadoras com os códigos Spicer e também identifica o tipo de peça com siglas.

A tabela de **Atualizações** (página 18) relaciona os códigos que foram alterados ou substituídos.

O **Índice por códigos** (página 19) lista todos os códigos disponíveis, agrupados por tipo de peça, e indica as páginas da tabela de Aplicação que trazem cada peça.

Índice por códigos
Colunas de direção

Código Spicer	Página
2106-1010/01X	9, 10
2106-1011/01X	9
2106-1014/01X	8
2106-1015/02X	8
2106-1022/03X	12
2106-1022/04X	12
2106-1022/06X	12
2106-1022/07X	12
2106-1022/08X	12
2106-1022/09X	12
2106-1022/10X	12
2106-1022/13X	12
2106-1022/14X	12
2106-1040/01X	4
2106-1042/01X	8
2106-1042/03X	8
2106-1042/04X	8
2106-1063/01X	5, 6, 7
2106-1063/02X	6, 7
2106-1063/03X	12
2106-1076/07X	12
2106-1076/08X	4
2106-1085/02X	4
2106-1085/03X	4
2106-1085/04X	4
2106-1085/05X	4
2106-1087/01X	9, 10, 11
2106-1090/01X	4
2106-1090/02X	4
2106-1095/01X	7
2106-1098/01X	8
2106-1098/02X	7
2106-1098/03X	7, 8
2106-1098/04X	7
2106-1100/01X	8
2106-1101/01X	8
2106-1103/01X	7
2106-1108/01X	5, 6, 7, 8
2106-1112/01X	7
2106-1112/02X	7
2106-1112/03X	7, 8
2106-1112/04X	7
2106-1117/01X	10
2106-1119/01X	10
2106-1120/01X	10, 11
2106-1121/01X	10
2106-1122/01X	10
2106-1123/01X	5, 6, 7
2106-1123/03X	6
2106-1124X	9, 10
2106-1125/07X	8
2106-1135/04X	8
2106-1135/05X	4
2106-1137/01X	4
2106-1137/02X	10, 11, 12
2106-1141/01X	12
2106-1141/02X	12

Referência cruzada
Colunas de direção

Código montadora	Código Spicer	Colo
Agrale		
6036007040000	2106-1085/02X	Colo
6007007040008	2106-1090/01X	Colo
6007007068009	2106-1090/02X	Colo
6007007325003	2106-1085/03X	Colo
6007007325003	2106-1085/04X	Colo
6010007022000	2106-1135/05X	Colo
6010007041000	2106-1148/01X	Colo
6012007029001	2106-1125/07X	Colo
6013007027003	2106-1125/07X	Colo
Chevrolet		
34647000	2106-1040/01X	Colo
Ford		
2RD415721	2106-3087/01X	Colo
2RQ315721	2106-1087/01X	Colo
TH7415721	2106-3159/01X	Colo
TJG415721	2106-1087/01X	Colo
TJG415721	2106-3159/01X	Colo
Mercedes-Benz		
3824607309	2106-1098/03X	Colo
3824607509	2106-1098/02X	Colo
3824607609	2106-1098/04X	Colo
3844608809	2106-1063/01X	Colo
3844608909	2106-1063/02X	Colo
6884609209	2106-1108/01X	Colo
A3444607157	04-12021-412X	JCD
A3824600009	2106-1112/03X	Colo
A3824607309	2106-1098/03X	Colo
A3824607509	2106-1098/02X	Colo
A3824607609	2106-1098/04X	Colo
A3844600109	2106-1147X	Colo
A3844607108	2106-1123/01X	Colo
A6344600309	2106-1112/01X	Colo
A6344600409	2106-1112/02X	Colo
A6824607409	2106-1095/01X	Colo
A6824607409	2106-1108/01X	Colo
A6824607409	2106-1117/01X	Colo
A6884600209	2106-1105/01X	Colo
A6884600209	2106-1123/03X	Colo
A6954600109	2106-1123/03X	Colo
A9794600209	2106-1143/01X	Colo
A9794600431	2106-1144X	Colo

Aplicação por montadora e veículo
Colunas de direção

Veículo	Anos	Dir	Peça	Código Spicer	Dimensão	Posição
Ford						
B1618	1992 a 1997	Hidráulica	Junta da coluna de direção	2106-1144X	563mm	
B1621	1998 a 2001	Hidráulica	Junta da coluna de direção	2106-1143/01X	563mm	
Mercedes-Benz						
1016 C	2012 a 2015	Hidráulica	Coluna de direção	2106-1144X	563mm	
1114 L	1987 a 1997	Hidráulica	Junta da coluna de direção	2106-1143/01X	563mm	
1214 C	1997 a 2006	Hidráulica	Junta da coluna de direção	04-12021-412X	398mm	
1215 C	1999 a 2005	Hidráulica	Junta da coluna de direção	2106-1108/01X	398mm	
1218 L	1989 a 2005	Hidráulica	Junta da coluna de direção	04-12021-412X	398mm	
1314	1987 a 1991	Hidráulica	Junta da coluna de direção	04-12021-412X	398mm	
1317 L	1986 a 1990	Hidráulica	Junta da coluna de direção	04-12021-412X	398mm	
1318 L	1987 a 1989	Hidráulica	Junta da coluna de direção	04-12021-412X	398mm	
1414 LK	2006 a 2011	Hidráulica	Junta da coluna de direção	2106-1108/01X	398mm	
1418	1989 a 2005	Hidráulica	Junta da coluna de direção	04-12021-412X	398mm	
1418 E	2005 a 2008	Hidráulica	Junta da coluna de direção	2106-1063/01X	1125mm	
1418 L	1989 a 2005	Hidráulica	Junta da coluna de direção	04-12021-412X	770mm	
1420	1996 a 2005	Hidráulica	Junta da coluna de direção	04-12021-412X	770mm	
1614 L	1989 a 1996	Hidráulica	Junta da coluna de direção	2106-1123/01X	770mm	
1614 LK	1989 a 1996	Hidráulica	Junta da coluna de direção	2106-1123/01X	770mm	
1618 L	1989 a 1996	Hidráulica	Junta da coluna de direção	2106-1063/01X	1125mm	
1620	2006 a 2012	Hidráulica	Junta da coluna de direção	04-12021-412X	770mm	
1620 L	1996 a 2005	Hidráulica	Junta da coluna de direção	2106-1063/01X	770mm	
1621 L	1989 a 2005	Hidráulica	Junta da coluna de direção	04-12021-412X	770mm	
1621 LK	1989 a 2005	Hidráulica	Junta da coluna de direção	2106-1063/01X	770mm	

Colo - Coluna de direção; JCD - Junta da coluna de direção

spicer.com.br





Agrale

13000 E	5
1600	5
1800	5
6000 D	5
7000	5
7000 DX	5
7500	5
7500 TDX	5
8000	5
8500 T	5
9200	5
MA 10.0	5
MA 12.0	5
MA 15.0	5
MA 17.0	5
MA 7.5	5
MA 8.5	5
MA 8.5 CF	5
MT 12.0	5
MT 15.0	5

Chevrolet

11000	5
12000	5
13000	5
14000	5
19000	6
21000	6
22000	6

Ford

B1618	6
B1621	6

Mercedes-Benz

1016 C	6
1114 L	6
1214 C	6
1215 C	6
1218 L	6
1314	6
1317 L	6
1318 L	6
1414 LK	6
1418	6
1418 E	6
1418 L	6
1420	6
1614 L	6
1614 LK	6
1618 L	6
1620	6
1620 L	7
1621 L	7
1621 LK	7

1622 L	7
1625 L	7
1625 LS	7
1630 LS	7
1632	7
1632 LS	7
1634	7
1634 LS	7
1714 K	7
1714 L	7
1718	7
1720	7
1721 LS	7
1723	7
1929 LS	7
1935 LS	7
1938 LS	7
1941 LS	7
2314 L	7
2318 L	7
2324	8
2325 L	8
2325 LB	8
2325 LK	8
2418	8
2423	8
2428	8
2635 L	8
2635 LS	8
2638	8
709	8
710	8
712 C	8
714 C	8
715 C	8
914 C	8
LO 814	8
O 400	8
O 500	8
OF 1218	8
OF 1318	8
OF 1417	8
OF 1418	8
OF 1519	8
OF 1620	8
OF 1721	8, 9
OF 1722	9
OF 1724	9
OH 1421	9
OH 1621	9
OH 1625	9
OH 1628	9
OH 1636	9

Scania

F112	9
K112	9
K113	9

L112	9
R112	9
R113	9
R142	9
R143	9
T112	9
T113	9
T142	9
T143	9

Volare

V5	9
V6	9
V8	9

Volkswagen

11.130	10
12.140	10
12.170	10
12.180	10
13.130	10
14.140	10
14.150	10
14.170	10
14.180	10
14.200	10
14.220	11
15.180	11
15.190	11
16.170	11
16.180	11
16.180 CO	11
16.200	11
16.210	11
16.210 CO	11
16.220	11
16.300	11
17.210 EOD	12
17.230 EOD	12
17.240 EOT	12
17.260 EOT	12
17.310	12
18.310	12
18.310 EOT	12
18.320 EOT	12
35.300	13
40.300	13
7.100	13
7.110	13
7.110S S	13
7.90	13
8.100	13
8.120	13
8.120 OD	13
8.140	13
8.140 CO	14
8.150	14

Índice de veículos

Colunas de direção

8.150 OD	14
9.150	14
9.150 OD	14
Delivery 8.150	14
L80	14
Worker 13.170	14
Worker 13.180	14
Worker 13.190	14
Worker 15.170	15
Worker 15.180	15
Worker 15.190	15
Worker 17.220	15
Worker 22.220	15
Worker 24.220	15
Worker 24.250	15
Worker 26.300	15
Worker 26.310	16
Worker 31.260	16
Worker 31.310	16

Volvo

B10M	16
B12	16
B12M	16
B7R	16
N10	16
N12	16
NL10	16
NL12	16



Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer
Agrale					
13000 E	2007 a 2014	Mecânica	Coluna de direção	524mm	2106-1148/01X
1600	1985 a 1994	Hidráulica	Coluna de direção	422mm	2106-1085/02X
			Junta de coluna de direção		04-12021-418X
1800	1988 a 1994	Hidráulica	Coluna de direção	422mm	2106-1085/02X
			Junta de coluna de direção		04-12021-418X
6000 D	1990 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	490mm	2106-1085/04X
			Junta de coluna de direção		04-12021-418X
7000	1994 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	490mm	2106-1085/03X
			Junta de coluna de direção		04-12021-418X
7000 DX	1990 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	490mm	2106-1085/04X
			Junta de coluna de direção		04-12021-418X
7500	1990 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	490mm	2106-1085/04X
			Junta de coluna de direção		04-12021-418X
	1993 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	490mm 514mm	2106-1085/03X 2106-1090/01X
7500 TDX	1998 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	490mm	2106-1085/04X
			Junta de coluna de direção		04-12021-418X
8000	1998 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	490mm	2106-1085/04X
			Junta de coluna de direção		04-12021-418X
8500 T	1998 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	490mm	2106-1085/04X
			Junta de coluna de direção		04-12021-418X
9200	1998 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	490mm	2106-1085/04X
			Junta de coluna de direção		04-12021-418X
MA 10.0	2006 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	640mm	2106-1135/05X
MA 12.0	2006 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	640mm	2106-1135/05X
MA 15.0	2007 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	640mm	2106-1135/05X
MA 17.0	2007 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	640mm	2106-1135/05X
MA 7.5	1996 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	659mm	2106-1090/02X
			Junta de coluna de direção		04-12021-418X
MA 8.5	2002 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	659mm	2106-1090/02X
			Junta de coluna de direção		04-12021-418X
MA 8.5 CF	2008 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	640mm	2106-1135/04X
MT 12.0	2006 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	640mm	2106-1135/05X
MT 15.0	2007 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	640mm	2106-1135/05X
Chevrolet					
11000	1985 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	465mm	2106-1040/01X
12000	1985 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	465mm	2106-1040/01X
13000	1985 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	465mm	2106-1040/01X
14000	1985 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	465mm	2106-1040/01X

Aplicação por montadora e veículo

Colunas de direção

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer
Chevrolet <i>Continuação</i>					
19000	1985 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	465mm	2106-1040/01X
21000	1985 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	465mm	2106-1040/01X
22000	1985 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	465mm	2106-1040/01X
Ford					
B1618	1992 a 1997	Hidráulica	Junta de coluna de direção		04-13700-422X
B1621	1998 a 2001	Hidráulica	Junta de coluna de direção		04-13700-422X
Mercedes-Benz					
1016 C	2012 a 2015	Hidráulica	Coluna de direção		2106-1144X
		Mecânica	Coluna de direção	563mm	2106-1143/01X
1114 L	1987 a 1997	Hidráulica	Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1214 C	1997 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	398mm	2106-1108/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1215 C	1999 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	398mm	2106-1108/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1218 L	1989 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1314	1987 a 1991	Hidráulica	Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1317 L	1986 a 1990	Hidráulica	Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1318 L	1987 a 1989	Hidráulica	Coluna de direção	398mm	2106-1108/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
	2006 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	1125mm	2106-1123/01X
1414 LK	1989 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1418	1989 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	398mm	2106-1108/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1418 E	2005 a 2008	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1418 L	1989 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1420	1996 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	398mm	2106-1108/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1614 L	1989 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1614 LK	1989 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1618 L	1989 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1620	2006 a 2012	Hidráulica	Coluna de direção	1125mm	2106-1123/01X



Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer
Mercedes-Benz <i>Continuação</i>					
1620 L	1996 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1621 L	1989 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1621 LK	1989 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1622 L	2001 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1625 L	1990 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1625 LS	1990 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1630 LS	1994 a 1998	Hidráulica	Coluna de direção	870mm	2106-1063/02X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1632	1998 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	1125mm	2106-1123/01X
1632 LS	1998 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	1125mm	2106-1123/01X
1634	2001 a 2012	Hidráulica	Coluna de direção	789mm • Posição superior	2106-1123/03X
1634 LS	2001 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	1125mm	2106-1123/01X
1714 K	1991 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	398mm	2106-1108/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1714 L	1991 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1718	1991 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	398mm	2106-1108/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1720	1996 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	398mm	2106-1108/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1721 LS	1991 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1723	1996 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	398mm	2106-1108/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1929 LS	1983 a 1987	Hidráulica	Coluna de direção	870mm	2106-1063/02X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1935 LS	1989 a 1999	Hidráulica	Coluna de direção	870mm	2106-1063/02X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
1938 LS	1998 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	1125mm	2106-1123/01X
1941 LS	1989 a 1998	Hidráulica	Coluna de direção	870mm	2106-1063/02X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
2314 L	1990 a 1994	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
2318 L	1990 a 1999	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X

Aplicação por montadora e veículo

Colunas de direção

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer
Mercedes-Benz <i>Continuação</i>					
2324	2011 a 2014	Hidráulica	Coluna de direção	789mm • Posição superior	2106-1123/03X
2325 L	1990 a 1998	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
2325 LB	1990 a 1998	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
2325 LK	1990 a 1998	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
2418	1992 a 1999	Hidráulica	Coluna de direção	770mm	2106-1063/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
2423	1999 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	398mm	2106-1108/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
2428	1996 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	398mm	2106-1108/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
2635 L	1994 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	870mm	2106-1063/02X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
2635 LS	1994 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	870mm	2106-1063/02X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
2638	1998 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	1125mm	2106-1123/01X
709	1998 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	480mm	2106-1105/01X
710	1991 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	480mm	2106-1105/01X
712 C	1998 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	480mm	2106-1105/01X
714 C	1995 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	1000mm	2106-1117/01X
715 C	2002 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	563mm	2106-1143/01X
914 C	1995 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	480mm	2106-1105/01X
				1000mm	2106-1117/01X
LO 814	1994 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	480mm	2106-1105/01X
O 400	1994 a 2005	Hidráulica	Junta de coluna de direção		04-12021-412X
O 500	1998 a 2015	Hidráulica	Coluna de direção	415mm • Posição superior	2106-1095/01X
				620mm • Posição inferior	2106-1112/01X
				Junta de coluna de direção	Posição superior
	2005 a 2015	Hidráulica	Coluna de direção	840mm • Posição inferior	2106-1112/02X
OF 1218	2009 a 2012	Hidráulica	Coluna de direção	385mm	2106-1098/03X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
OF 1318	1990 a 1993	Hidráulica	Junta de coluna de direção		04-12021-412X
OF 1417	1999 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	385mm	2106-1098/03X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
OF 1418	2006 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	308mm	2106-1147X
OF 1519	2012 a 2015	Hidráulica	Coluna de direção	308mm	2106-1147X
OF 1620	1993 a 1997	Hidráulica	Junta de coluna de direção		04-12021-412X
OF 1721	1998 a 2010	Hidráulica	Coluna de direção	513mm	2106-1098/04X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X



Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer
Mercedes-Benz <i>Continuação</i>					
OF 1721	1998 a 2012	Hidráulica	Coluna de direção	789mm • Posição inferior	2106-1112/03X
<i>Continuação</i>	2012 a 2015	Hidráulica	Coluna de direção	840mm	2106-1112/02X
OF 1722	2005 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	513mm • Posição inferior	2106-1098/04X
				398mm • Posição superior	2106-1108/01X
			Junta de coluna de direção	Posição inferior / Posição superior	04-12021-412X
OF 1724	1998 a 2012	Hidráulica	Coluna de direção	789mm • Posição inferior	2106-1112/03X
OH 1421	1996 a 2005	Hidráulica	Coluna de direção	385mm	2106-1098/03X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
OH 1621	1996 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	385mm	2106-1098/03X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
OH 1625	1997 a 1999	Hidráulica	Coluna de direção	715mm	2106-1098/02X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
OH 1628	1995 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	715mm	2106-1098/02X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
OH 1636	1995 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	715mm	2106-1098/02X
			Junta de coluna de direção		04-12021-412X
Scania					
F112	1988 a 1991	Hidráulica	Coluna de direção	513mm	2106-1042/01X
K112	1983 a 1992	Hidráulica	Coluna de direção	400mm	2106-1042/03X
	1993 a 1994	Hidráulica	Coluna de direção	462mm	2106-1042/04X
K113	1993 a 1994	Hidráulica	Coluna de direção	717mm	2106-1096/01X
			Junta de coluna de direção		04-12021-405X
L112	1982 a 1993	Hidráulica	Coluna de direção	513mm	2106-1042/01X
R112	1982 a 1991	Hidráulica	Coluna de direção	698mm	2106-1015/02X
R113	1991 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	698mm	2106-1101/01X
R142	1981 a 1991	Hidráulica	Coluna de direção	698mm	2106-1015/02X
R143	1992 a 1998	Hidráulica	Coluna de direção	698mm	2106-1101/01X
T112	1981 a 1991	Hidráulica	Coluna de direção	761mm	2106-1014/01X
T113	1991 a 1998	Hidráulica	Coluna de direção	761mm	2106-1100/01X
T142	1981 a 1991	Hidráulica	Coluna de direção	761mm	2106-1014/01X
T143	1992 a 1998	Hidráulica	Coluna de direção	761mm	2106-1100/01X
Volare					
V5	2008 a 2013	Hidráulica	Coluna de direção	574mm	2106-1125/07X
V6	2008 a 2013	Hidráulica	Coluna de direção	574mm	2106-1125/07X
V8	2008 a 2013	Hidráulica	Coluna de direção	574mm	2106-1125/07X

Aplicação por montadora e veículo

Colunas de direção

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer
Volkswagen					
11.130	1981 a 1986	Hidráulica • Caixa de direção TRW	Coluna de direção	560mm	2106-1159/01X
		Hidráulica • Caixa de direção ZF	Coluna de direção	560mm	2106-1160/01X
12.140	1987 a 1996	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577
12.170	1997 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577
12.180	1999 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577
13.130	1980 a 1990	Hidráulica	Coluna de direção	560mm	2106-1159/01X
14.140	1986 a 1992	Hidráulica	Junta de coluna de direção		04-13700-422X
14.150	1991 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577
14.170	1997 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577
14.180	1999 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577
14.200	1991 a 1994	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577



Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer
Volkswagen <i>Continuação</i>					
14.220	1991 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577
15.180	2004 a 2007	Hidráulica	Coluna de direção	810mm • Posição superior • Sem suporte, com kit de reparo	10061566
			Junta de coluna de direção		82-12021-405X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061572
15.190	2001 a 2012	Mecânica	Coluna de direção	766mm	2106-1154X
	2008 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	810mm • Posição superior • Sem suporte, com kit de reparo	10061566
			Junta de coluna de direção		82-12021-405X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061572
16.170	1987 a 1999	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577
16.180	1992 a 1998	Hidráulica	Junta de coluna de direção		04-13700-422X
16.180 CO	1994 a 1999	Hidráulica	Junta de coluna de direção		04-13700-422X
16.200	1991 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577
16.210	1988 a 1991	Hidráulica • Câmbio Eaton FS-6206A	Junta de coluna de direção		04-13700-422X
16.210 CO	1987 a 2005	Hidráulica	Junta de coluna de direção		04-13700-422X
16.220	1987 a 2002	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
16.2tz20	1987 a 2002	Hidráulica	Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577
16.300	1995 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577

Aplicação por montadora e veículo

Colunas de direção

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer				
Volkswagen <i>Continuação</i>									
17.210 EOD	2000 a 2007	Hidráulica	Coluna de direção	810mm • Posição superior • Sem suporte, com kit de reparo	10061566				
				812mm • Posição inferior	2106-1122/01X				
			Junta de coluna de direção	Posição superior	04-13700-422X				
					82-12021-405X				
Kit de reparo de coluna de direção					10061572				
17.230 EOD	2000 a 2010	Hidráulica	Coluna de direção	810mm • Posição superior • Sem suporte, com kit de reparo	10061566				
				812mm • Posição inferior	2106-1122/01X				
			Junta de coluna de direção	Posição superior	04-13700-422X				
					82-12021-405X				
Kit de reparo de coluna de direção					10061572				
17.240 EOT	2001 a 2004	Hidráulica	Coluna de direção	854mm • Posição superior, não regulável • Sem suporte, com kit de reparo	10061563				
				1141mm • Posição inferior	2106-1120/01X				
	Kit de reparo de coluna de direção					10061571			
	Subconjunto coluna de direção					Meia coluna	10061581		
	2004 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	812mm • Posição inferior	2106-1122/01X				
17.260 EOT	2004 a 2014	Hidráulica	Coluna de direção	854mm • Posição superior, não regulável • Sem suporte, com kit de reparo	10061563				
				1141mm • Posição inferior	2106-1120/01X				
			Kit de reparo de coluna de direção					10061571	
			Subconjunto coluna de direção					Meia coluna	10061581
17.310	2000 a 2007	Hidráulica	Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569				
				Kit de reparo de coluna de direção					10061571
				Subconjunto coluna de direção					Meia coluna
18.310	2001 a 2007	Hidráulica	Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569				
				Kit de reparo de coluna de direção					10061571
				Subconjunto coluna de direção					Meia coluna
18.310 EOT	2003 a 2004	Hidráulica	Coluna de direção	854mm • Posição superior, não regulável • Sem suporte, com kit de reparo	10061563				
				1141mm • Posição inferior	2106-1120/01X				
	Kit de reparo de coluna de direção					10061571			
	Subconjunto coluna de direção					Meia coluna	10061581		
	2004	Hidráulica	Coluna de direção	812mm • Posição inferior	2106-1122/01X				
18.320 EOT	2004 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	854mm • Posição superior, não regulável • Sem suporte, com kit de reparo	10061563				
				1141mm • Posição inferior	2106-1120/01X				
			Kit de reparo de coluna de direção					10061571	
			Subconjunto coluna de direção					Meia coluna	10061581



Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer
Volkswagen <i>Continuação</i>					
35.300	1987 a 1999	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577
40.300	1999 a 2002	Hidráulica	Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585
7.100	1994 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061561
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061579
7.110	2002 a 2007	Hidráulica	Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585
7.110S S	2002 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção		2106-3159/01X
		Mecânica	Coluna de direção	560mm	2106-1159/01X
7.90	1982 a 1986	Hidráulica	Coluna de direção		2106-3159/01X
		Mecânica	Coluna de direção	560mm	2106-1159/01X
8.100	1997 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061561
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061579
8.120	2000 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	854mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061565
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061583
8.120 OD	2003 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	854mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061565
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061583
8.140	1994 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061561
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061579

Aplicação por montadora e veículo

Colunas de direção

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer
Volkswagen <i>Continuação</i>					
8.140 CO	1994 a 2000	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061561
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061579
8.150	2000 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	854mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061565
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061583
8.150 OD	2000 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	854mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061565
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061583
9.150	2000 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	854mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061565
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061583
9.150 OD	2003 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	854mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061565
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061583
Delivery 8.150	2005 a 2013	Mecânica	Coluna de direção	981mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061568
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061584
L80	1996 a 1997	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061561
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061579
Worker 13.170	1999 a 2002	Hidráulica	Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585
Worker 13.180	1999 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585
Worker 13.190	2012 a 2015	Hidráulica	Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585



Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer
Volkswagen <i>Continuação</i>					
Worker 15.170	1999 a 2007	Hidráulica	Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585
Worker 15.180	2004 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585
Worker 15.190	2008 a 2015	Hidráulica	Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585
Worker 17.220	1991 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585
Worker 22.220	2002 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585
Worker 24.220	1991 a 1999	Hidráulica	Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
	2000 a 2011	Hidráulica	Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577
			Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
Worker 24.250	1992 a 1999	Hidráulica	Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585
			Coluna de direção	860mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061558
			Junta de coluna de direção		04-13700-422X
	2000 a 2002	Hidráulica	Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061577
			Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
Worker 26.300	1991 a 2000	Hidráulica	Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585
			Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585
			Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569

Aplicação por montadora e veículo

Colunas de direção

Veículo	Anos	Direção	Peça	Especificação	Código Spicer
Volkswagen <i>Continuação</i>					
Worker 26.310	2000 a 2007	Hidráulica	Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585
Worker 31.260	2003 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	854mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061565
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061583
Worker 31.310	1999 a 2002	Hidráulica	Coluna de direção	861mm • Sem suporte, com kit de reparo	10061569
			Kit de reparo de coluna de direção		10061571
			Subconjunto coluna de direção	Meia coluna	10061585
Volvo					
B10M	1990 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	540mm • Posição vertical	2106-1022/03X
				400mm • Posição horizontal	2106-1022/04X
			Junta de coluna de direção	Posição horizontal / Posição vertical	04-12021-415X
B12	1995 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	324mm	2106-1022/13X
			Junta de coluna de direção		04-12021-415X
B12M	1994 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	859mm	2106-1142/03X
B7R	1998 a 2011	Hidráulica	Coluna de direção	514mm	2106-1022/14X
			Junta de coluna de direção		04-12021-415X
N10	1980 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	1005mm	2106-1076/07X
			Junta de coluna de direção		04-12021-415X
N12	1980 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	1005mm	2106-1076/07X
			Junta de coluna de direção		04-12021-415X
NL10	1980 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	1005mm	2106-1076/07X
			Junta de coluna de direção		04-12021-415X
	1989 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	1071mm	2106-1022/10X
			1050mm	2106-1076/08X	
Junta de coluna de direção		04-12021-415X			
NL12	1980 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	1005mm	2106-1076/07X
			Junta de coluna de direção		04-12021-415X
	1989 a 2006	Hidráulica	Coluna de direção	1071mm	2106-1022/10X
			1050mm	2106-1076/08X	
Junta de coluna de direção		04-12021-415X			

Referência cruzada

Colunas de direção

SPICER®



Código montadora	Código Spicer	Peça
------------------	---------------	------

Agrale

6006007040000	2106-1085/02X	CoID
6007007040008	2106-1090/01X	CoID
6007007068009	2106-1090/02X	CoID
6007007325003	2106-1085/03X	CoID
6007007325003	2106-1085/04X	CoID
6010007022000	2106-1135/04X	CoID
6010007041000	2106-1135/05X	CoID
6012007029001	2106-1148/01X	CoID
6013007027003	2106-1125/07X	CoID

Chevrolet

94647000	2106-1040/01X	CoID
----------	---------------	------

Ford

TH7415721	2106-3159/01X	CoID
TJG415721	2106-3159/01X	CoID

Mercedes-Benz

3824607309	2106-1098/03X	CoID
3824607509	2106-1098/02X	CoID
3824607609	2106-1098/04X	CoID
3844608809	2106-1063/01X	CoID
3844608909	2106-1063/02X	CoID
6824607409	2106-1108/01X	CoID
6884609209	2106-1105/01X	CoID
A3444607157	04-12021-412X	JCD
A3824600009	2106-1112/03X	CoID
A3824607309	2106-1098/03X	CoID
A3824607509	2106-1098/02X	CoID
A3824607609	2106-1098/04X	CoID
A3844600109	2106-1147X	CoID
A3844607108	2106-1123/01X	CoID
A6344600309	2106-1112/01X	CoID
A6344600409	2106-1112/02X	CoID
A6344600509	2106-1095/01X	CoID
A6824607409	2106-1108/01X	CoID
A6884600209	2106-1117/01X	CoID
A6884609209	2106-1105/01X	CoID
A6954600109	2106-1123/01X	CoID
A6954600209	2106-1123/03X	CoID
A9794600209	2106-1143/01X	CoID
A9794600431	2106-1144X	CoID

Código montadora	Código Spicer	Peça
------------------	---------------	------

Scania

1675454	2106-1042/04X	CoID
1678320	2106-1096/01X	CoID
1678719	2106-1100/01X	CoID
1678721	2106-1101/01X	CoID
1878719	2106-1100/01X	CoID
526953	2106-1042/03X	CoID
527058	2106-1015/02X	CoID
537196	2106-1014/01X	CoID
539073	2106-1042/01X	CoID

Volkswagen

2TB417673	2106-1120/01X	CoID
2Z0419951	2106-1122/01X	CoID
JNV422503	2106-1154X	CoID
T00415721	2106-1159/01X	CoID
T00415721A	2106-1160/01X	CoID
TH7415721	2106-3159/01X	CoID
TJG415721	2106-3159/01X	CoID

Volvo

20722945	2106-1142/03X	CoID
3038054	2106-1022/04X	CoID
3083053	2106-1022/03X	CoID
3159265	2106-1022/14X	CoID
8121118	2106-1076/07X	CoID
8124194	2106-1076/08X	CoID
8124474	04-12021-415X	JCD
8126269	2106-1022/10X	CoID
8196574	2106-1022/13X	CoID

CoID – Coluna de direção; JCD – Junta da coluna de direção

Atualizações

Colunas de direção

Código antigo	Novo código Spicer
Códigos substituídos	
04-12265-421X	04-12021-412X
2106-1010/01X	2106-1159/01X
2106-1011/01X	2106-1160/01X
2106-1022/07X	2106-1076/07X
2106-1022/08X	2106-1076/08X
2106-3010/01X	2106-3159/01X

Código Spicer	Página
---------------	--------

Coluna de direção

10061558	10, 11, 13, 15
10061561	13, 14
10061563	12
10061565	13, 14, 16
10061566	11, 12
10061568	14
10061569	12, 13, 14, 15, 16
2106-1014/01X	9
2106-1015/02X	9
2106-1022/03X	16
2106-1022/04X	16
2106-1022/10X	16
2106-1022/13X	16
2106-1022/14X	16
2106-1040/01X	5, 6
2106-1042/01X	9
2106-1042/03X	9
2106-1042/04X	9
2106-1063/01X	6, 7, 8
2106-1063/02X	7, 8
2106-1076/07X	16
2106-1076/08X	16
2106-1085/02X	5
2106-1085/03X	5
2106-1085/04X	5
2106-1090/01X	5
2106-1090/02X	5
2106-1095/01X	8
2106-1096/01X	9
2106-1098/02X	9
2106-1098/03X	8, 9
2106-1098/04X	8, 9
2106-1100/01X	9
2106-1101/01X	9
2106-1105/01X	8
2106-1108/01X	6, 7, 8, 9
2106-1112/01X	8
2106-1112/02X	8, 9
2106-1112/03X	9
2106-1117/01X	8
2106-1120/01X	12
2106-1122/01X	12
2106-1123/01X	6, 7, 8
2106-1123/03X	7, 8
2106-1125/07X	9
2106-1135/04X	5
2106-1135/05X	5
2106-1142/03X	16
2106-1143/01X	6, 8
2106-1144X	6
2106-1147X	8
2106-1148/01X	5
2106-1154X	11
2106-1159/01X	10, 13
2106-1160/01X	10
2106-3159/01X	13

Código Spicer	Página
---------------	--------

Junta de coluna de direção

04-12021-405X	9
04-12021-412X	6, 7, 8, 9
04-12021-415X	16
04-12021-418X	5
04-13700-422X	6, 10, 11, 12, 13, 14, 15
82-12021-405X	11, 12

Kit de reparo de coluna de direção

10061571	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
10061572	11, 12

Subconjunto coluna de direção

10061577	10, 11, 13, 15
10061579	13, 14
10061581	12
10061583	13, 14, 16
10061584	14
10061585	12, 13, 14, 15, 16

**SEJA ORIGINAL.
SEJA SPICER®.**



**CARDANS
E COMPONENTES**



**EIXOS
E COMPONENTES**



**JUNTAS
HOMOCINÉTICAS**



**SUSPENSÃO
E DIREÇÃO**



A DANA CONVERSA COM VOCÊ ATRAVÉS DE TODOS OS CANAIS



 **APP CATÁLOGO SPICER BRASIL**
Disponível para Android e iOS

 **SITE**
www.spicer.com.br

 **TELEFONE**
0800-727-7012

 **E-MAIL**
sac@spicer.com.br

 **FACEBOOK**
facebook.com/spicerbrasil

 **YOUTUBE**
youtube.com/spicerbrasil

 **TWITTER**
twitter.com/spicerbrasil

 **SPICER4KIDZ**
www.spicer4kidz.com.br

 **PODCAST**
www.minutodocaminhao.com.br

**SEJA ORIGINAL.
SEJA SPICER®.**

