




O lubrificante das montadoras agora disponível para você.



EIXO DANA 44



Catálogo de Aplicação



Modelo 44-3/216

Aplicações:




Chevrolet
S10, Blazer, A/C/D 20, Opala

Ford
Ranger, F-1000, F-75, Maverick

Jeep
Troller T4

Mitsubishi
L200

OT - Convencional




OT - CONVENCIONAL

Identificação na vista explodida	Acompanha	Descrição do Item	Código Spicer	Obs.: gravação na peça usada
1	-	Eixo Diferencial 44-3/216, relação 3,07 OT	10055774	-
2	-	Porca de Pinhão	30185	-
4	-	Terminal de Diferencial	BA202789-X	-
4	-	Flange de Acoplamento de Diferencial	BA202967	-
4	-	Flange de Acoplamento de Diferencial	BA401524-X	-
4	-	Terminal de Diferencial	BA201385-X	-
4	-	Flange de Acoplamento de Diferencial	2-1-3101X	-
5	-	Retentor de Pinhão	BA203822	-
5	-	Retentor de Pinhão	44895	-
7	-	Kit de Rolamentos de Pinhão	BA401214-X	-
9	-	Kit de Calços	10236866	-
10	-	Bujão do respiro	BA203578	-
10	-	Bujão do respiro	BA203396	-
14	12	Kit reparo do Semieixo sem rasgo de trava	BA401483-X	-
14	12	Kit reparo do Semieixo com rasgo de trava	BA401230-X	-
14	12	Kit reparo do Semieixo com rasgo de trava	BA401348	-
20	14-19	Semieixo Completo LD/LE (30 estrias, 5 furos, 732mm)	BA203287	BA301493
20	14-19	Semieixo Completo LD/LE (30 estrias, 5 furos, 732mm)	BA202787	BA301493
20	14-19	Semieixo Completo LD (30 estrias, 5 furos, 694mm)	BA203338-2	BA301375-2
20	-	Semieixo (30 estrias, 5 furos, 732mm)	BA203288	BA301493
20	-	Semieixo (30 estrias, 5 furos, 732mm)	BA203304	BA301493
20	-	Semieixo (30 estrias, 5 furos, 732mm)	BA202788	BA301493
20	-	Semieixo LE (30 estrias, 5 furos, 746mm)	BA203263-1	BA301375-1
20	-	Semieixo LD (30 estrias, 5 furos, 694mm)	BA203263-2	BA301375-2
20	-	Semieixo LE (30 estrias, 5 furos, 767mm)	BA203811-1	BA301427-1
20	-	Semieixo LD (30 estrias, 5 furos, 715mm)	BA203811-2	BA301427-2
24	2	Coroa e Pinhão (45x11 - furo rosca de 3/8")	BA401379-X	Coroa: 18520 Pinhão: 32073
24	2	Coroa e Pinhão (41x09 - furo rosca de 3/8")	BA401380-X	Coroa: BA202332 Pinhão: BA203328
24	2	Coroa e Pinhão (46x13 - furo rosca de 3/8")	22856-1X	Coroa: 18437 ou BA203043 Pinhão: 32171
24	2	Coroa e Pinhão (43x13 - furo rosca de 3/8")	23592-1X	Coroa: BA203044 Pinhão: 32830

OT - CONVENCIONAL

Identificação na vista explodida	Acompanha	Descrição do Item	Código Spicer	Obs.: gravação na peça usada
24	2-3	Coroa e Pinhão (47x11 - furo rosca de 7/16")	BA401320-X	Coroa: BA203306 ou BA203557 Pinhão: BA203260 ou BA203556
24	2-3-26	Coroa e Pinhão (41x11 - furo rosca de 3/8")	BA401378-X	Coroa: 18515 ou BA202803 ou BA203038 Pinhão: 32072 ou BA202804
24	2-3-5-6-26	Coroa e Pinhão (39x08 - furo rosca de 3/8")	BA401423-X	coroa 43906 pinhão 43905
24	2-3-6	Coroa e Pinhão (43x09 - furo rosca de 3/8")	BA401388-X	Coroa: 47669 Pinhão: 47670
24	2-3-6	Coroa e Pinhão (43x09 - furo rosca de 3/8")	BA401234-X	coroa BA202809 pinhão BA202810
24	2-3-6	Coroa e Pinhão (47x11 - furo rosca de 3/8")	BA401232-X	Coroa: BA203244 Pinhão: BA202807 ou BA203260
25	-	Caixa Dif Completa (OT - furo parafuso 10,2 mm - planetária 30 estrias)	BA202934	44838 ou BA301359
25	-	Caixa Dif Completa (OT - furo parafuso 11,8 mm - planetária 30 estrias)	BA203301	BA301367
25	-	Caixa Dif Completa (OT - furo parafuso 10,2 mm - planetária 30 estrias)	BA203323	45653 ou BA301360
26	-	Kit de Parafusos da Coroa (rosca de 3/8")	BA401150-1X	-
26	-	Kit de Parafusos da Coroa (rosca de 7/16")	BA401319-X	-
28	-	Kit de Rolamentos de Caixa Diferencial	706032-X	-
32	-	Junta Líquida Reinzosil	70-31414-10	-
33	-	Tampa de Carcaça	BA203675	-
33	32-34-35	Kit Tampa de Carcaça	BA401345	-
34	-	Bujão mag. furo quad. 9,8 mm (rosca NPTF 1/2 - 14)	43181	-
34	-	Bujão tampão de borracha	41356	-
38	-	Kit de Reparo de Caixa Diferencial OT (estrias internas na planetária = 30)	BA401178-X	-
38	-	Kit de Reparo de Caixa Diferencial OT (estrias internas na planetária = 30)	BA401318-X	-
41	-	Caixa Dif Vazia (OT - furo parafuso 11,8 mm)	BA203302	BA301360
41	-	Caixa Dif Vazia (OT - furo parafuso 10,2 mm)	BA203324	44838 ou 45653 ou BA301303 ou BA301359
41	-	Caixa Dif Vazia (OT - furo parafuso 10,2 mm)	BA203254	44591 ou BA301302
44	45	Kit de Reparo de Caixa Diferencial TL (estrias internas na planetária = 30)	BA401186-X	-
-	-	Óleo Diferencial OT (Convencional)	85W140	-

TL - Blocante



TL - BLOCANTE

Identificação na vista explodida	Acompanha	Descrição do Item	Código Spicer	Obs.: gravação na peça usada
2	-	Porca de Pinhão	30185	-
4	-	Terminal de Diferencial	BA202789-X	-
4	-	Flange de Acoplamento de Diferencial	BA202967	-
4	-	Flange de Acoplamento de Diferencial	BA401524-X	-
4	-	Terminal de Diferencial	BA201385-X	-
4	-	Flange de Acoplamento de Diferencial	2-1-3101X	-
5	-	Retentor de Pinhão	BA203822	-
5	-	Retentor de Pinhão	44895	-
7	-	Kit de Rolamentos de Pinhão	BA401214-X	-
9	-	Kit de Calços	10236866	-
10	-	Bujão do respiro	BA203578	-
10	-	Bujão do respiro	BA203396	-
12	14	Kit reparo do Semieixo sem rasgo de trava	BA401483-X	-
14	-	Kit reparo do Semieixo com rasgo de trava	BA401230-X	-
14	-	Kit reparo do Semieixo com rasgo de trava	BA401348	-
20	14-19	Semieixo Completo LD/LE (30 estrias, 5 furos, 732mm)	BA203287	BA301493
20	14-19	Semieixo Completo LD/LE (30 estrias, 5 furos, 732mm)	BA202787	BA301493
20	14-19	Semieixo Completo LD (30 estrias, 5 furos, 694mm)	BA203338-2	BA301375-2
20	-	Semieixo (30 estrias, 5 furos, 732mm)	BA203288	BA301493
20	-	Semieixo (30 estrias, 5 furos, 732mm)	BA203304	BA301493
20	-	Semieixo (30 estrias, 5 furos, 732mm)	BA202788	BA301493
20	-	Semieixo LE (30 estrias, 5 furos, 746mm)	BA203263-1	BA301375-1
20	-	Semieixo LD (30 estrias, 5 furos, 694mm)	BA203263-2	BA301375-2
20	-	Semieixo LE (30 estrias, 5 furos, 767mm)	BA203811-1	BA301427-1
20	-	Semieixo LD (30 estrias, 5 furos, 715mm)	BA203811-2	BA301427-2
24	2	Coroa e Pinhão (45x11 - furo rosca de 3/8")	BA401379-X	Coroa: 18520 Pinhão: 32073
24	2	Coroa e Pinhão (41x09 - furo rosca de 3/8")	BA401380-X	Coroa: BA202332 Pinhão: BA203328
24	2	Coroa e Pinhão (46x13 - furo rosca de 3/8")	22856-1X	Coroa: 18437 ou BA203043 Pinhão: 32171
24	2	Coroa e Pinhão (43x13 - furo rosca de 3/8")	23592-1X	Coroa: BA203044 Pinhão: 32830
24	2-3	Coroa e Pinhão (47x11 - furo rosca de 7/16")	BA401320-X	Coroa: BA203306 ou BA203557 Pinhão: BA203260 ou BA203556

TL - BLOCANTE

Identificação na vista explodida	Acompanha	Descrição do Item	Código Spicer	Obs.: gravação na peça usada
24	2-3-26	Coroa e Pinhão (41x11 - furo rosca de 3/8")	BA401378-X	Coroa: 18515 ou BA202803 ou BA203038 Pinhão: 32072 ou BA202804
24	2-3-5-6-26	Coroa e Pinhão (39x08 - furo rosca de 3/8")	BA401423-X	coroa 43906 pinhão 43905
24	2-3-6	Coroa e Pinhão (43x09 - furo rosca de 3/8")	BA401388-X	Coroa: 47669 Pinhão: 47670
24	2-3-6	Coroa e Pinhão (43x09 - furo rosca de 3/8")	BA401234-X	coroa BA202809 pinhão BA202810
24	2-3-6	Coroa e Pinhão (47x11 - furo rosca de 3/8")	BA401232-X	Coroa: BA203244 Pinhão: BA202807 ou BA203260
25	-	Caixa Dif Completa (TL - furo parafuso 10,2 mm - planetária 30 estrias)	BA202835	41233 ou BA301382
25	-	Caixa Dif Completa (TL - furo parafuso 10,2 mm - planetária 30 estrias)	BA202818	43081 ou BA301372
25	-	Caixa Dif Completa (TL - furo parafuso 11,8 mm - planetária 30 estrias)	BA203681	BA301382
26	-	Kit de Parafusos da Coroa (rosca de 3/8")	BA401150-1X	-
26	-	Kit de Parafusos da Coroa (rosca de 7/16")	BA401319-X	-
28	-	Kit de Rolamentos de Caixa Diferencial	706032-X	-
32	-	Junta Líquida Reinzosil	70-31414-10	-
33	-	Tampa de Carcaça	BA203675	-
33	32-34-35	Kit Tampa de Carcaça	BA401345	-
34	-	Bujão magnético furo quadrado 9,8 mm (rosca NPTF 1/2 - 14)	43181	-
34	-	Bujão tampão de borracha	41356	-
44	45	Kit de Reparo de Caixa Diferencial TL (estrias internas na planetária = 30)	BA401186-X	-
45	-	Kit de Discos de Fricção TL	707018-X	-
48	-	Caixa Dif Vazia (TL - furo parafuso 10,2 mm)	BA203424	31721-31035 ou BA301367
48	-	Caixa Dif Vazia (TL - furo parafuso 10,2 mm)	BA203326	42992 ou BA301366
48	-	Caixa Dif Vazia (TL - furo parafuso 11,8 mm)	BA203659	BA301372
-	-	Óleo Diferencial TL (Blocante)	85W140LS	-

 **TELEFONE**
0800 727 7012

 **SITE**
www.dana.com.br/aftermarket

 **SITE SPICER**
www.spicer.com.br

 **E-MAIL SPICER**
SAC@spicer.com.br

 **FACEBOOK SPICER**
facebook.com/spicerbrasil

 **YOUTUBE SPICER**
youtube.com/spicerbrasil

