



O lubrificante
das montadoras
agora disponível
para você.



EIXO 267/70



Catálogo de Aplicação



Modelo 267/70

Aplicações:



Agrale

TX1600, TX1800,
7000, 8500, MA8.5T



Ford

F2-50, F-350,
F-2000, F-4000



Iveco


Daily 35.10, Daily 35.13, Daily 45.170, Daily 46.12,
Daily 49.10, Daily 49.12, Daily 50.13, Daily 60.12,
Scudato 35.10, Scudato 49.12



VW

5.140, 5.150, 6.80,
6.90, 6.160, 9.170


OT - Convencional





OT - CONVENCIONAL

Identificação na vista explodida	Acompanha	Descrição do Item	Código Spicer	Obs.: gravação na peça usada
2	-	Porca de Pinhão	30271	-
4	-	Flange de Acoplamento de Diferencial (4 furos, 29 estrias)	BA203626	-
4	-	Terminal de Diferencial (série 1410, 29 estrias)	76334-X	-
5	-	Retentor de Pinhão	42449	-
6	-	Arruela de Encosto do Pinhão	42737	-
7	-	Kit de Rolamentos de Pinhão	BA401325-X	-
11	-	Bujão de respiro (tubo reto)	BA203578	-
11	-	Bujão de respiro (tubo curvo)	BA203396	-
12	-	Semieixo LE (32 estrias, 8 furos, 937.9 mm)	BA203709-1	BA301418-1
12	-	Semieixo LD (32 estrias, 8 furos, 919.9 mm)	BA203709-2	BA301418-2
12	-	Semieixo LE (32 estrias, 8 furos, 798.4 mm)	BA203640-1	BA301406-1
12	-	Semieixo LD (32 estrias, 8 furos, 780.4 mm)	BA203640-2	BA301406-2
12	-	Semieixo LE (32 estrias, 8 furos, 937.4 mm)	48302-4	48303-4
12	-	Semieixo LD (32 estrias, 8 furos, 876.1 mm)	48302-1	48303-1
13	27	Kit de calços de ajuste da caixa de satélites e pinhão	10241448	-
16	2-3	Coroa e Pinhão (39X11 - furo rosca 1/2")	BA401415-X	Coroa: 2003416 Pinhão: 2003415
16	2-3	Coroa e Pinhão (41X11 - furo rosca 1/2")	BA401416-X	Coroa: 51888 Pinhão: BA203647
16	2-3-10	Coroa e Pinhão (41X11 - furo rosca 1/2")	BA401322-X	Coroa: 38132 Pinhão: 40962
16	2-3-10	Coroa e Pinhão (41X10 - furo rosca 1/2")	BA401323-X	Coroa: 34840 Pinhão: 44196
16	2-3-10	Coroa e Pinhão (41X09 - furo rosca 1/2")	BA401324-X	Coroa: 49577 Pinhão: 40967
17	-	Caixa Diferencial Completa OT (furo parafuso 13,2mm - planetária 32 estrias)	80239	42685
18	-	Kit de Parafusos da Coroa (rosca 1/2")	BA401220-X	-
20	-	Kit de Rolamentos de Caixa Diferencial	706047-X	-
26	-	Tampa de Carcaça	42815-2	-
27	-	Kit de calços de ajuste do pinhão	701144-X	-
30	-	Kit de Reparo de Caixa Diferencial OT (estrias internas na planetária = 32)	BA401419-X	-
32	-	Junta Líquida Reinzosil	70-31414-10	-
33	-	Caixa Diferencial Vazia OT (furo parafuso 13,2mm)	49762	42685
34	-	Bujão mag. furo quad. 9,8 mm (rosca NPTF 1/2 - 14)	43181	-
-	-	Óleo Diferencial OT (Convencional)	85W140	-





TL - BLOCANTE

Identificação na vista explodida	Acompanha	Descrição do Item	Código Spicer	Obs.: gravação na peça usada
2	-	Porca de Pinhão	30271	-
4	-	Flange de Acoplamento de Diferencial (4 furos, 29 estrias)	BA203626	-
4	-	Terminal de Diferencial (série 1410, 29 estrias)	76334-X	-
5	-	Retentor de Pinhão	42449	-
6	-	Arruela de Encosto do Pinhão	42737	-
7	-	Kit de Rolamentos de Pinhão	BA401325-X	-
11	-	Bujão de respiro (tubo reto)	BA203578	-
11	-	Bujão de respiro (tubo curvo)	BA203396	-
12	-	Semieixo LE (32 estrias, 8 furos, 937.9 mm)	BA203709-1	BA301418-1
12	-	Semieixo LD (32 estrias, 8 furos, 919.9 mm)	BA203709-2	BA301418-2
12	-	Semieixo LE (32 estrias, 8 furos, 798.4 mm)	BA203640-1	BA301406-1
12	-	Semieixo LD (32 estrias, 8 furos, 780.4 mm)	BA203640-2	BA301406-2
12	-	Semieixo LE (32 estrias, 8 furos, 937.4 mm)	48302-4	48303-4
12	-	Semieixo LD (32 estrias, 8 furos, 876.1 mm)	48302-1	48303-1
13	27	Kit de calços de ajuste da caixa de satélites e pinhão	10241448	-
16	2-3	Coroa e Pinhão (39X11 - furo rosca 1/2")	BA401415-X	Coroa: 2003416 Pinhão: 2003415
16	2-3	Coroa e Pinhão (41X11 - furo rosca 1/2")	BA401416-X	Coroa: 51888 Pinhão: BA203647
16	2-3-10	Coroa e Pinhão (41X11 - furo rosca 1/2")	BA401322-X	Coroa: 38132 Pinhão: 40962
16	2-3-10	Coroa e Pinhão (41X10 - furo rosca 1/2")	BA401323-X	Coroa: 34840 Pinhão: 44196
16	2-3-10	Coroa e Pinhão (41X09 - furo rosca 1/2")	BA401324-X	Coroa: 49577 Pinhão: 40967
18	-	Kit de Parafusos da Coroa (rosca 1/2")	BA401220-X	-
20	-	Kit de Rolamentos de Caixa Diferencial	706047-X	-
25	-	Caixa Diferencial Completa TL (furo parafuso 13,2mm - planetária 32 estrias)	2003715	2003733 - 2003732
26	-	Tampa de Carcaça	42815-2	-
27	-	Kit de calços de ajuste do pinhão	701144-X	-
32	-	Junta Líquida Reinzosil	70-31414-10	-
34	-	Bujão magnético furo quadrado 9,8 mm (rosca NPTF 1/2 - 14)	43181	-
37	-	Kit de Discos de Fricção (TL)	2003819 *	-
-	-	Óleo Diferencial TL (Blocante)	85W140LS	-

*O kit de discos de fricção 2003819 é somente para a caixa nova modelo 2003715; para a caixa antiga 74624-X, o kit de discos foi descontinuado

Anotações



NOVOS



LUBRIFICANTES SPICER

Para eixos diferenciais com ou sem blocante.



**O lubrificante das montadoras,
agora para o seu veículo.**

Desenvolvida para atender às mais rígidas especificações de eixos diferenciais, a nova linha de lubrificantes Spicer garante a proteção máxima de engrenagens, rolamentos e retentores, além de economizar combustível e reduzir as emissões de CO₂. É recomendada para uso em diferenciais de automóveis clássicos, jipes, picapes, caminhões leves e máquinas agrícolas.

Peça já a tecnologia original da líder mundial em transmissão, agora também em lubrificantes.



paixão
pelo
AFTERMARKET

**TELEFONE**

0800 727 7012

**SITE**

www.dana.com.br/aftermarket

**SITE SPICER**

www.spicer.com.br

**E-MAIL SPICER**

SAC@spicer.com.br

**FACEBOOK SPICER**

facebook.com/spicerbrasil

**YOUTUBE SPICER**

youtube.com/spicerbrasil

**SER FORTE
É O MELHOR
CAMINHO.**

