



O lubrificante  
das montadoras  
agora disponível  
para você.



# EIXO 284/284HD/480



Catálogo de Aplicação



# Modelo 284/284HD/480

## Aplicações:



### Agrale

6000, 7000, 7500,  
A8700, MA7.5, MA8.5

### Ford

F-4000, Cargo 815,  
Cargo 816

### GM

A40, C40, D40

### Iveco


Daily 70C16, Daily 70C17,  
Daily 60-170, Daily 70-170


### Volare

A5, A6, A8

### VW

5.140, 7.90, 7.100,  
7.110, 8.120, 8.140,  
8.150, 9.150, 9.170



| Identificação na vista explodida | Acompanha | Descrição do Item                                            | Código Spicer | Obs.: gravação na peça usada                                                        |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                | -         | Porca do Pinhão                                              | 88050         |                                                                                     |
| 4                                | -         | Terminal do dif (rosca 3/8", A = 93.7, B = 53.8, C = 106.4)  | 5004468       |  |
| 4                                | -         | Terminal do dif (rosca 3/8", A = 93.7, B = 53.8, C = 106.4)  | 5014938       |                                                                                     |
| 4                                | -         | Terminal do dif (rosca 3/8", A = 113.5, B = 53.8, C = 126.2) | 5015383       |                                                                                     |
| 4                                | -         | Terminal do dif (furo 9.9, A = 95.2, B = 42.2, C = 106.4)    | 5004470       |                                                                                     |
| 4                                | -         | Terminal do dif (rosca 5/16, A = 95.2, B = 42.2, C = 106.4)  | 5004470-1     |                                                                                     |
| 5                                | -         | Retentor do pinhão                                           | BA203865      | -                                                                                   |
| 5                                | -         | Retentor do pinhão                                           | 104062        | -                                                                                   |
| 7                                | -         | Kit de rolamentos do pinhão                                  | BA401377-X    | -                                                                                   |
| 10                               | -         | Bujão do respiro (tubo curvo)                                | BA203396      | -                                                                                   |
| 10                               | -         | Bujão do respiro (tubo reto)                                 | BA203578      | -                                                                                   |
| 17                               | -         | Semieixo (35 estrias, 12 furos, 897.4 mm)                    | 101847-2      | BA203976                                                                            |
| 17                               | -         | Semieixo (35 estrias, 12 furos, 899.8 mm)                    | BA202449      | 34890-21                                                                            |
| 17                               | -         | Semieixo (35 estrias, 12 furos, 801.8 mm)                    | 101847-3      | 224163-3                                                                            |
| 17                               | -         | Semieixo (37 estrias, 12 furos, 902 mm)                      | BA203970-3    | BA301475-3                                                                          |
| 17                               | -         | Semieixo (37 estrias, 12 furos, 890.6 mm)                    | BA203970-2    | BA301475-2                                                                          |
| 17                               | -         | Semieixo (37 estrias, 12 furos, 886.5 mm)                    | 10034424      | 10034425-J                                                                          |
| 18                               | -         | Bujão de drenagem                                            | 21028         | -                                                                                   |
| 18                               | -         | Bujão mag. de abast. furo quad. 13 mm (rosca NPTF 3/4 - 14)  | 54254         | -                                                                                   |
| 19                               | -         | Kit de calços de ajuste do pinhão                            | BA402120-X    | -                                                                                   |
| 22                               | 2-3-5-24  | Coroa e Pinhão (39X10 - furo rosca de 1/2")                  | BA401678-X    | Coroa:<br>BA203746<br>Pinhão:<br>BA203747                                           |
| 22                               | 2-3       | Coroa e Pinhão (41X10 - furo rosca de 7/16")                 | BA402071-X    | Coroa: 039203<br>ou BA203442<br>Pinhão: 040584<br>ou BA203443                       |
| 22                               | 2         | Coroa e Pinhão (41X10 - furo rosca de 1/2")                  | BA402114-X    | Coroa:<br>BA203538<br>Pinhão:<br>BA203443                                           |
| 22                               | 2         | Coroa e Pinhão (43X10 - furo rosca de 7/16")                 | BA402115-X    | Coroa:<br>BA203513<br>Pinhão:<br>BA203514                                           |
| 22                               | 2         | Coroa e Pinhão (43X10 - furo rosca de 1/2")                  | BA401643-X    | Coroa: BA203833<br>ou BA204166<br>Pinhão:<br>BA203514<br>ou BA204087                |
| 22                               | 2-3       | Coroa e Pinhão (37X08 - furo rosca de 7/16")                 | BA402104-X    | Coroa: 139372<br>ou BA203445<br>Pinhão: 040826<br>ou BA203446                       |

| Identificação na vista explodida | Acompanha | Descrição do Item                                                             | Código Spicer | Obs.: gravação na peça usada                                    |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 22                               | 2         | Coroa e Pinhão (37X08 - furo rosca de 1/2")                                   | BA401639-X    | Coroa:<br>BA203885<br>Pinhão:<br>BA203446                       |
| 22                               | 2         | Coroa e Pinhão (36X07 - furo rosca de 1/2")                                   | BA401654-X    | Coroa:<br>BA204139<br>Pinhão:<br>BA204140                       |
| 22                               | 2-3       | Coroa e Pinhão (43X08 - furo rosca de 7/16")                                  | BA402073-X    | Coroa: 139365<br>Pinhão: 040823                                 |
| 22                               | 2         | Coroa e Pinhão (43X08 - furo rosca de 1/2")                                   | BA402121-X    | Coroa:<br>BA204013<br>Pinhão:<br>BA203449                       |
| 22                               | 2         | Coroa e Pinhão (41X07 - furo rosca de 1/2")                                   | BA402117-X    | Coroa: BA203679<br>ou BA203670<br>Pinhão: 040740<br>ou BA203671 |
| 23                               | -         | Caixa diferencial completa<br>(furo parafuso 13,2 mm - planetária 35 estrias) | BA203540-1    | 024435 ou<br>10011048                                           |
| 23                               | -         | Caixa diferencial completa<br>(furo parafuso 11,6 mm - planetária 35 estrias) | BA202936-1    | 024435 ou<br>10011048 ou<br>10011050 ou<br>10011052             |
| 23                               | -         | Caixa diferencial completa<br>(furo parafuso 11,6 mm - planetária 35 estrias) | BA202936-2    | 024442 ou<br>10011049 ou<br>10011051 ou<br>10011054             |
| 23                               | -         | Caixa diferencial completa<br>(furo parafuso 13,2 mm - planetária 35 estrias) | BA203540      | 024442 ou<br>10011049 ou<br>10011051 ou<br>10011054             |
| 23                               | -         | Caixa diferencial completa<br>(furo parafuso 13,2 mm - planetária 37 estrias) | BA203965      | 024435 ou<br>10011048                                           |
| 23                               | -         | Caixa diferencial completa<br>(furo parafuso 13,2 mm - planetária 37 estrias) | 10047837      | 10011049                                                        |
| 24                               | -         | Kit de parafusos da coroa (rosca de 1/2")                                     | BA401220-X    | -                                                               |
| 24                               | -         | Kit de parafusos da coroa (rosca de 7/16")                                    | BA402093-X    | -                                                               |
| 25                               | -         | Kit de rolamentos da caixa do diferencial                                     | BA402092-X    | -                                                               |
| 27                               | -         | Anel de ajuste da caixa do diferencial                                        | BA203533      | -                                                               |
| 33                               | -         | Junta Líquida Reinzosil                                                       | 70-31414-10   | -                                                               |
| 34                               | -         | Tampa da carcaça                                                              | 110026        | -                                                               |
| 35                               | -         | Bujão de abastecimento                                                        | 21105         | -                                                               |



| Identificação na vista explodida | Acompanha | Descrição do Item                                                           | Código Spicer | Obs.: gravação na peça usada |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 37                               | -         | Kit de reparo da Caixa do diferencial (estrias internas na planetária = 35) | BA401295-X    | -                            |
| 37                               | -         | Kit de reparo da Caixa do diferencial (estrias internas na planetária = 37) | BA401634-X    | -                            |
| 37                               | -         | Kit de reparo da Caixa do diferencial (estrias internas na planetária = 37) | 10051621      | -                            |
| 41                               | -         | Caixa diferencial vazia (furo parafuso 13,2 mm)                             | BA203539-1    | 024435 ou 10011048           |
| 41                               | -         | Caixa diferencial vazia (furo parafuso 11,6 mm)                             | BA203169-1    | 024435 ou 10011048           |
| 41                               | -         | Caixa diferencial vazia (furo parafuso 11,6 mm)                             | BA203169-2    | 024442 ou 10011049           |
| 41                               | -         | Caixa diferencial vazia (furo parafuso 13,2 mm)                             | BA203539      | 024442 ou 10011049           |
| -                                | -         | Oleo Diferencial OT (Convencional)                                          | 85W140        | -                            |

# Anotações





NOVOS



# LUBRIFICANTES SPICER

Para eixos diferenciais com ou sem blocante.



**O lubrificante das montadoras,  
agora para o seu veículo.**

Desenvolvida para atender às mais rígidas especificações de eixos diferenciais, a nova linha de lubrificantes Spicer garante a proteção máxima de engrenagens, rolamentos e retentores, além de economizar combustível e reduzir as emissões de CO2. É recomendada para uso em diferenciais de automóveis clássicos, jipes, picapes, caminhões leves e máquinas agrícolas.

Peça já a tecnologia original da líder mundial em transmissão, agora também em lubrificantes.



paixão  
pelo  
**AFTERMARKET**

 **TELEFONE**  
0800 727 7012

 **SITE**  
[www.dana.com.br/aftermarket](http://www.dana.com.br/aftermarket)

 **SITE SPICER**  
[www.spicer.com.br](http://www.spicer.com.br)

 **E-MAIL SPICER**  
[SAC@spicer.com.br](mailto:SAC@spicer.com.br)

 **FACEBOOK SPICER**  
[facebook.com/spicerbrasil](https://facebook.com/spicerbrasil)

 **YOUTUBE SPICER**  
[youtube.com/spicerbrasil](https://youtube.com/spicerbrasil)

**SER FORTE  
É O MELHOR  
CAMINHO.**

