

# **SPICER®**



**Catálogo de reposição**

## **Juntas Homocinéticas**

**Componentes e kits de reparo**



## É Dana? Então manda!

A Dana é líder mundial no fornecimento de sistemas de transmissão, vedação e gerenciamento térmico com alta tecnologia que melhoram a eficiência e o desempenho de veículos e máquinas. Atendendo aos mercados de veículos de passageiros, caminhões e equipamentos fora-de-estrada e industriais. Fundada em 1904 e com sede em Maumee, em Ohio, nos Estados Unidos, a empresa emprega 27.000 pessoas em 34 países e 6 continentes e se dedica a entregar valor para seus clientes, em relações de longo prazo. Registrou em 2016 vendas de aproximadamente US\$ 5,8 bilhões. Foi novamente selecionada pela Forbes Magazine como uma das 100 empresas mais confiáveis dos Estados Unidos.

Na América do Sul, tem operações na Argentina, Brasil, Colômbia e Equador que empregam cerca de 5.000 pessoas. Presente há 70 anos no Brasil, tem operações em Gravataí (RS), Campinas, Diadema, Jundiaí, Limeira e Sorocaba (SP). O endereço da Dana na internet é [www.dana.com.br](http://www.dana.com.br).

### As peças de que você precisa. Os nomes em que você confia.

Nossas marcas de reposição contam com atendimento mundial e presença local para servir aos mercados de carros de passeio e caminhões leves, caminhões pesados e ônibus, e equipamentos fora-de-estrada em todos os lugares. Com uma rede de 18 centros de distribuição que garantem disponibilidade e entrega e com operações crescentes em âmbito regional que fornecem atendimento técnico presencial e suporte, as marcas e produtos de reposição da Dana estão à sua disposição, hoje e no futuro.

### Os melhores produtos e soluções fornecidos pelas marca em que você sempre confiou.

*Exija o Melhor. Exija produtos originais Spicer®.* Há mais de um século, o nome Spicer® vem construindo um legado de sucesso com soluções de transmissão e suspensão de alta qualidade, fabricados com o mesmo alto padrão das peças para equipamentos originais (OE) porque, na maioria dos casos, eles são de fato peças OE. Oferecemos uma variedade de soluções de transmissão e peças de reposição para veículos leves, veículos comerciais, fora de estrada, aplicações militares, industriais e de alta performance, atendendo às montadoras no Brasil desde os primórdios da indústria automobilística em nosso país.

- **Cardans, cruzetas, mancais e componentes**
- **Diferenciais e componentes**
- **Produtos de Suspensão e Direção**
- **Juntas Homocinéticas e Kits de Reparo**

### Aqui tem Dana!

Nossas fábricas orgulhosamente produzem no Brasil componentes para atender às crescentes exigências das montadoras de veículos.

Quase 90% dos caminhões que são fabricados no Brasil saem de linha com nossos eixos dianteiros e cardans. 3 das 5 principais picapes vendidas no Mercosul são equipadas com nossos eixos e cardans.

Nossos tradicionais componentes de suspensão e direção são desenvolvidos e testados no Brasil para atender as desafiadoras condições de nossas estradas, com a certificação do INMETRO, obrigatória para componentes de segurança.

[www.dana.com.br/aftermarket](http://www.dana.com.br/aftermarket) | [www.spicer.com.br](http://www.spicer.com.br)

**Seja Original. Seja Spicer®.**



#### Gravataí/RS - 6 operações

Forjaria, Componentes de Cardans, Vedação, Suspensão, Fora-de-Estrada, Centro de Serviços Compartilhados



#### Sorocaba/SP - 4 operações

Eixos Dianteiros, Eixos Diferenciais Leves e Pesados, Montagem de Cardans



#### Diadema/SP - 3 operações

Componentes de Suspensão e Direção, Centro de Distribuição, Vendas



#### Jundiaí e Campinas / SP - 2 operações

Forjarias e Usinagem



#### Limeira / SP - 2 operações

Dana Brevini - Montagem e Vendas

## Sumário

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Como utilizar o catálogo .....          | 2  |
| Índice de veículos .....                | 3  |
| Aplicação por montadora e veículo ..... | 4  |
| Tabela de torques .....                 | 47 |
| Referência cruzada .....                | 48 |
| Atualizações .....                      | 51 |
| Índice por códigos .....                | 52 |



# Como utilizar o catálogo

## Juntas homocinéticas

Neste catálogo são encontradas as aplicações da linha de **Juntas Homocinéticas Spicer®**. O catálogo conta com um índice inicial, de veículos, e outro ao final, por código **Spicer**.

A seção **Aplicação por montadora e veículo** (página 4) apresenta as juntas homocinéticas e demais componentes (semieixos, tripeças e kits de reparo) disponíveis para os veículos listados, agrupados por montadora.

Os veículos são identificados por modelo, ano, motor, tipo de transmissão, tipo de freio e semieixo.

A coluna **Especificação** traz as características da peça e a posição em que deve ser utilizada.

A **Tabela de torques** (página 47) mostra os valores de torque a serem aplicados na montagem das peças.

A tabela de **Referência cruzada** (página 48) relaciona os códigos das montadoras com os códigos **Spicer** e também identifica o tipo de peça com siglas.

A tabela de **Atualizações** (página 51) relaciona os códigos que foram alterados ou substituídos.

O **Índice por códigos** (página 52) lista todos os códigos disponíveis, agrupados por tipo de peça, e indica as páginas da tabela de Aplicação que trazem cada peça.

e a posição em que deve ser utilizada.

agrupados por tipo de peça, e indica as páginas da tabela de Aplicação que trazem cada peça.

## Índice por códigos homocinéticas

| Código Spicer | Página                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 146-139       | 50                                                             |
| 153-549       | 26, 27                                                         |
| 156-169       | 12, 13                                                         |
| 163-269       | 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 50 |
| 226-139       | 47, 48, 49, 50                                                 |
| 233-269       | 12, 13, 14                                                     |
| 273-319       | 30, 32, 33, 34, 43, 45, 47, 48                                 |
| 273X-1-319X-2 | 39                                                             |
| 333-299       | 6, 15                                                          |
| 356-509       | 7, 8, 9, 10, 11, 14                                            |
| 356-509A      | 7, 8, 9, 10, 11, 13                                            |
| 453-1379      | 6, 15                                                          |
| 453-299       | 37                                                             |
| 483-829       | 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26                                     |
| 523-449-1     | 42                                                             |
| 523-549A      | 41, 46                                                         |
| 546-759       | 37, 45, 46, 49                                                 |
| 553-1626      | 6                                                              |
| 553-1629      | 6                                                              |
| 553-809       | 41, 42, 45, 46, 49, 50                                         |
| 603-027       | 50                                                             |
| 613-057       | 6                                                              |

## Junta homocinética fixa

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 1105-149  | 28, 29, 32, 33                 |
| 1111-539  | 26, 27                         |
| 1161-279  | 30, 42                         |
| 1171-419  | 30, 33, 43, 45                 |
| 1181-419  | 30, 33, 34, 38, 39, 43, 47, 48 |
| 1221-129  | 32, 33, 34, 46, 47, 48         |
| 1251-259  | 13, 14                         |
| 1291-419  | 12, 13                         |
| 1291-489  | 18                             |
| 1331-339  | 14, 15                         |
| 1341-489  | 6                              |
| 1345-909  | 6, 7, 9, 10, 11                |
| 1345-909A | 7, 8, 9, 10, 11, 14            |
| 1355-499  | 7, 8, 9, 10, 11                |
| 1355-499A | 32, 33, 34, 39, 44, 47, 48, 49 |
| 1361-419  | 40, 44                         |
| 1361-589  | 40, 44                         |
| 1381-589  | 40, 44                         |

## Referência cruzada Juntas homocinéticas

| Código Spicer | Peça  |
|---------------|-------|
| 93225237      | JHDC  |
| 93225238      | JHF   |
| 93225242      | JHDC  |
| 93225258      | JHF   |
| 93225267      | JHDC  |
| 93225289      | JHF   |
| 93230068      | KzJHC |
| 93230069      | KzJHF |
| 93230070      | JHDC  |
| 93230071      | JHF   |
| 93262105      | JHDC  |
| 932902609     | JHF   |
| 932902610     | JHDC  |
| 94725839      | JHF   |
| 94725839A     | JHDC  |

## Colap

| Código Spicer | Peça      |
|---------------|-----------|
| JDC01304      | 226-139   |
| JDC01305      | 156-169   |
| JDC01309      | 273-319   |
| JDC01310      | 546-759   |
| JDC01312      | 553-809   |
| JHC01103      | 1361-419  |
| JHC01104      | 325-129   |
| JHC01105      | 1391-569  |
| JHC01105      | 1571-569  |
| JHC01105      | 325-129A  |
| JHC01111      | 1761-289  |
| JHC01112      | 1601-569A |
| JHC01114      | 1181-419  |
| JHC01115      | 1391-1709 |
| JHC01102      | 481-339   |
| JHC03103      | 515-339   |
| JHC03103      | 1111-539  |
| JHC03112      | 1451-599  |
| JHC03112      | 1501-669  |
| JHC03113      | 1331-339  |
| JHC03116      | 1491-599  |
| JHC03117      | 2281-769  |
| JHC03118      | 2041-669  |
| JHC03121      | 1805-669  |
| JHC03122      | 2151-599  |
| JHC03123      | 2291-1409 |
| JHC03124      | 2451-1449 |
| JHC03125      | 2461-1449 |
| JHC03127      | JHF       |

JHDC - Junta homocinética deslizante, lado do câmbio  
KzJHC - Kit de reparo para junta homocinética, lado do

## Tabela de torques Juntas homocinéticas

| Código Spicer | 1º passo        | 2º passo | 3º passo | 4º passo |
|---------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1105-149      | 194 Nm ~ 220 Nm |          |          |          |
| 1111-539      | 216 Nm          |          |          |          |
| 1161-279      | 230 Nm          |          |          |          |
| 1171-419      | 230 Nm          |          |          |          |
| 1181-419      | 230 Nm ~ -60°   |          |          |          |
| 1221-129      | 100 Nm ~ -80°   |          |          |          |
| 1251-259      | 100 Nm ~ -80°   |          |          |          |
| 1291-419      | 100 Nm ~ -180°  |          |          |          |
| 1291-489      | 216 Nm          |          |          |          |
| 1331-339      | 180 Nm          |          |          |          |
| 1341-489      | 280 Nm          |          |          |          |
| 1345-909      | 100 Nm ~ -80°   |          |          |          |
| 1345-909A     | 100 Nm ~ -80°   |          |          |          |
| 1355-49       | 205 Nm ~ 245 Nm |          |          |          |
| 1355-49A      | 300 Nm          |          |          |          |
| 1361-419      | 265 Nm          |          |          |          |
| 1361-589      | 230 Nm          |          |          |          |
| 1381-589      | 230 Nm ~ -90°   |          |          |          |
| 1391-1709     | 110 Nm          |          |          |          |
| 1391-569      | 110 Nm          |          |          |          |
| 1411-569      | 40 Nm           |          |          |          |
| 1421-589      | 216 Nm          |          |          |          |
| 143X-4-139    | 40 Nm           |          |          |          |
| 1451-599      | 40 Nm           |          |          |          |
| 146-139       | 194 Nm ~ 220 Nm |          |          |          |
| 1481-609      | 280 Nm          |          |          |          |
| 1491-599      | 270 Nm          |          |          |          |
| 1501-669      | 230 Nm          |          |          |          |
| 1525-279      | 230 Nm          |          |          |          |
| 156-169       | 230 Nm          |          |          |          |
| 1601-569A     | 230 Nm          |          |          |          |
| 1611-729      | 230 Nm          |          |          |          |
| 1611-729A     | 230 Nm          |          |          |          |
| 1621-1549     | 230 Nm          |          |          |          |
| 1622-1549     | 35 Nm ~ 45 Nm   |          |          |          |
| 1631-1649     | 216 Nm          |          |          |          |
| 163-269       | 280 Nm          |          |          |          |
| 1641-539      | 100 Nm          |          |          |          |
| 1691-769      | 270 Nm          |          |          |          |
| 1701-779      | 270 Nm ~ -180°  |          |          |          |
| 1721-1139     | 181 Nm ~ -360°  |          |          |          |
| 1735-909      | 250 Nm ~ -360°  |          |          |          |
| 1751-789      | 250 Nm ~ -155°  |          |          |          |
| 1761-289      | M22x1.5 = 70 Nm |          |          |          |
| 1805-669      | 300 Nm ~ -360°  |          |          |          |
| 1861-017      |                 |          |          |          |

## Aplicação por montadora e veículo Juntas homocinéticas

| Veículo   | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo                | Peça                                          |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Audi      | 1999 a 2006 | 1.8 20V • Manual/Automática • Sem com ABS       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 1.8 Turbo 20V • Manual/Automática • Sem com ABS | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Audi      | 1999 a 2008 | 1.6 8V • Manual/Automática • Sem com ABS        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio |
|           |             | 1.8 20V • Manual/Automática • Sem com ABS       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           |
| Chevrolet | 2009 a 2014 | 1.4 8V • Manual • Com ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 1.4 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1995 a 1998 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             |
| Astra     | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa                       |
|           |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                       |                                               |



|                      |            |  |  |
|----------------------|------------|--|--|
| <b>Audi</b>          |            |  |  |
| A3                   | 4          |  |  |
| <b>Chevrolet</b>     |            |  |  |
| Agile                | 4          |  |  |
| Astra                | 4          |  |  |
| Blazer               | 4          |  |  |
| Calibra              | 4          |  |  |
| Celta                | 4, 5       |  |  |
| Corsa                | 5, 6       |  |  |
| Corsa Classic        | 7, 8       |  |  |
| Corsa Pick-up        | 8          |  |  |
| Corsa Sedan          | 8          |  |  |
| Corsa Wagon          | 9          |  |  |
| Ipanema              | 9, 10      |  |  |
| Kadett               | 10         |  |  |
| Meriva               | 10         |  |  |
| Montana              | 11         |  |  |
| Monza                | 11         |  |  |
| Omega                | 11         |  |  |
| Prisma               | 12         |  |  |
| S10                  | 12         |  |  |
| Space Van            | 12         |  |  |
| Suprema              | 12         |  |  |
| Traffic              | 12         |  |  |
| Vectra               | 12, 13     |  |  |
| Zafira               | 13         |  |  |
| <b>Citroën</b>       |            |  |  |
| C3                   | 13         |  |  |
| Jumper               | 13         |  |  |
| <b>Fiat</b>          |            |  |  |
| 147                  | 13         |  |  |
| Brava                | 14         |  |  |
| Bravo                | 14         |  |  |
| Dobló                | 14         |  |  |
| Ducato               | 15         |  |  |
| Duna                 | 15         |  |  |
| Elba                 | 15         |  |  |
| Fiorino              | 15, 16     |  |  |
| Grand Siena          | 17         |  |  |
| Idea                 | 17         |  |  |
| Linea                | 17         |  |  |
| Marea                | 17         |  |  |
| Marea Weekend        | 17         |  |  |
| Palio                | 18, 19     |  |  |
| Palio Weekend        | 20, 21     |  |  |
| Premio               | 21         |  |  |
| Punto                | 21         |  |  |
| Siena                | 22, 23     |  |  |
| Spazio               | 23         |  |  |
| Stilo                | 23         |  |  |
| Strada               | 24         |  |  |
| Tempra               | 24         |  |  |
| Tipo                 | 25         |  |  |
| Uno                  | 25         |  |  |
| Uno Mille            | 25         |  |  |
| Uno Vivace           | 26         |  |  |
| <b>Ford</b>          |            |  |  |
| Belina               | 26         |  |  |
| Belina II            | 26         |  |  |
| Corcel I             | 26         |  |  |
| Corcel II            | 26         |  |  |
| Courier              | 27         |  |  |
| Del Rey              | 27         |  |  |
| EcoSport             | 27         |  |  |
| Escort               | 27, 28     |  |  |
| Escort Hobby         | 28         |  |  |
| Fiesta               | 28, 29     |  |  |
| Focus                | 29         |  |  |
| Ka                   | 29, 30     |  |  |
| Pampa                | 30         |  |  |
| Ranger               | 30         |  |  |
| Royale               | 30, 31     |  |  |
| Scala                | 31         |  |  |
| Verona               | 31, 32     |  |  |
| Versailles           | 32         |  |  |
| <b>Honda</b>         |            |  |  |
| City                 | 33         |  |  |
| Civic                | 33         |  |  |
| Fit                  | 33         |  |  |
| <b>Mercedes-Benz</b> |            |  |  |
| Classe A 160         | 33         |  |  |
| <b>Mitsubishi</b>    |            |  |  |
| L200                 | 33         |  |  |
| L200 Triton          | 33         |  |  |
| Pajero Dakar         | 33         |  |  |
| <b>Peugeot</b>       |            |  |  |
| 207                  | 33         |  |  |
| 208                  | 33         |  |  |
| Boxer                | 33         |  |  |
| <b>Renault</b>       |            |  |  |
| Clio                 | 34         |  |  |
| Master               | 34         |  |  |
| R12                  | 34         |  |  |
| R18                  | 34         |  |  |
| R19                  | 34         |  |  |
| R21                  | 34         |  |  |
| R4                   | 34         |  |  |
| R6                   | 34         |  |  |
| R9                   | 34         |  |  |
| Scénic               | 35         |  |  |
| <b>Toyota</b>        |            |  |  |
| Bandeirantes         | 35         |  |  |
| Hilux                | 35         |  |  |
| SW4                  | 35         |  |  |
| <b>Volkswagen</b>    |            |  |  |
| Apollo               | 35         |  |  |
| Bora                 | 35         |  |  |
| Carat                | 35         |  |  |
| CrossFox             | 35         |  |  |
| Fox                  | 36         |  |  |
| Gacel                | 36         |  |  |
| Gol                  | 36, 37, 38 |  |  |
| Golf                 | 39         |  |  |
| Golf GTI             | 39         |  |  |
| Kombi                | 39         |  |  |
| Logus                | 39         |  |  |
| Parati               | 40, 41     |  |  |
| Passat               | 41         |  |  |
| Pointer              | 41         |  |  |
| Polo                 | 41, 42     |  |  |
| Polo Classic         | 42         |  |  |
| Polo Sedan           | 42         |  |  |
| Quantum              | 42, 43     |  |  |
| Santana              | 43, 44     |  |  |
| Saveiro              | 44, 45     |  |  |
| SpaceFox             | 45         |  |  |
| Variant              | 45         |  |  |
| Variant II           | 45         |  |  |
| Voyage               | 46         |  |  |

# Aplicação por montadora e veículo

## Juntas homocinéticas

| Veículo          | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo                  | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Audi</b>      |             |                                                   |                                               |               |               |
| A3               | 1999 a 2006 | 1.8 20V • Manual/ Automática • Sem/ com ABS       | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1771-289      |
|                  |             | 1.8 Turbo 20V • Manual/ Automática • Sem/ com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1771-289      |
|                  | 1999 a 2008 | 1.6 8V • Manual/ Automática • Sem/ com ABS        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Esquerdo      | 553-809       |
|                  |             |                                                   |                                               | Direito       | 553-819       |
|                  |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1761-289      |
| <b>Chevrolet</b> |             |                                                   |                                               |               |               |
| Agile            | 2009 a 2014 | 1.4 8V • Manual • Com ABS                         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1345-909A     |
|                  |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-909-1G   |
|                  |             | 1.4 8V • Manual • Sem ABS                         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1345-909      |
|                  |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-909G     |
| Astra            | 1995 a 1998 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 613-057       |
|                  |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1871-067      |
|                  |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 613-057       |
|                  |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1871-067      |
|                  | 1999 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 453-299       |
|                  |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1701-779      |
|                  |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-779G     |
|                  |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-299G     |
|                  |             | 2.0 16V • Manual • Sem ABS                        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 333-299       |
|                  |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1701-779      |
|                  |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-779G     |
|                  |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-299G     |
|                  |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 453-299       |
|                  |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1701-779      |
|                  |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-779G     |
|                  |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-299G     |
| Blazer           | 1998 a 2012 | MWM Sprint 2.8 4T • Sem/ com ABS                  | Semieixo                                      | Esquerdo      | 953821HD      |
|                  |             |                                                   |                                               | Direito       | 953822HD      |
| Calibra          | 1995        | 2.0 16V • Manual • Sem ABS                        | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1871-067      |
| Celta            | 2000 a 2001 | 1.0 MPFI 8V • Manual • Sem ABS                    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 356-509       |
|                  |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1355-499      |
|                  |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-499G     |
|                  |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-509G     |
|                  | 2000 a 2012 | 1.4 8V • Manual • Sem ABS                         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 356-509       |
|                  |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1355-499      |
|                  |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-499G     |

| Veículo                             | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo               | Peça                                          | Especificação                       | Código Spicer |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Chevrolet</b> <i>Continuação</i> |             |                                                |                                               |                                     |               |
| Celta<br><i>Continuação</i>         | 2000 a 2012 | 1.4 8V • Manual • Sem ABS                      | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-509G     |
|                                     | 2002 a 2012 | 1.0 VHC 8V • Manual • Sem ABS                  | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                         | 356-509       |
|                                     |             |                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1355-499      |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     | 2013 a 2015 | 1.0 VHC 8V • Manual • Com ABS                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1345-909A     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-909-1G   |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
| Corsa                               | 1994 a 2002 | 1.0 8V • Manual • Sem ABS                      | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Direito                             | 356-509       |
|                                     |             |                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Direito                             | 1355-499      |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Direito                             | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Direito                             | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                | Semieixo                                      | Direito                             | 951687HD      |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             | 1.0 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo Delphi | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Estrias 22 int.<br>• Ambos<br>lados | 356-509A      |
|                                     |             |                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1355-499A     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                | Semieixo                                      | Esquerdo                            | 951686HD      |
|                                     |             |                                                |                                               | Direito                             | 951687HD      |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             | 1.0 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo GKN    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Esquerdo                            | 356-509       |
|                                     |             |                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Esquerdo                            | 1355-499      |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Esquerdo                            | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Esquerdo                            | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                | Semieixo                                      | Esquerdo                            | 951686HD      |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             | 1.4 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo GKN    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                         | 356-509       |
|                                     |             |                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1355-499      |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                | Semieixo                                      | Esquerdo                            | 951686HD      |
|                                     |             |                                                |                                               | Direito                             | 951687HD      |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             | 1.6 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo GKN    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                         | 356-509       |
|                                     |             |                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1355-499      |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                | Semieixo                                      | Esquerdo                            | 951686HD      |
|                                     |             |                                                |                                               | Direito                             | 951687HD      |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |
|                                     |             |                                                |                                               |                                     |               |

# Aplicação por montadora e veículo

## Juntas homocinéticas

| Veículo                             | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo                 | Peça                                          | Especificação                       | Código Spicer |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Chevrolet</b> <i>Continuação</i> |             |                                                  |                                               |                                     |               |
| Corsa<br><i>Continuação</i>         | 1994 a 2003 | 1.4 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo Delphi   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Estrias 22 int.<br>• Ambos<br>lados | 356-509A      |
|                                     |             |                                                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1355-499A     |
|                                     |             |                                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                  | Semieixo                                      | Esquerdo                            | 951686HD      |
|                                     |             |                                                  |                                               | Direito                             | 951687HD      |
|                                     |             | 1.6 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo Delphi   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Estrias 22 int.<br>• Ambos<br>lados | 356-509A      |
|                                     |             |                                                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1355-499A     |
|                                     |             |                                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                  | Semieixo                                      | Esquerdo                            | 951686HD      |
|                                     |             |                                                  |                                               | Direito                             | 951687HD      |
|                                     | 2002 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Com ABS •<br>Semieixo GKN      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 2191-1329     |
|                                     |             |                                                  | Semieixo                                      | Direito                             | 952393HD      |
|                                     |             |                                                  |                                               | Esquerdo                            | 952394HD      |
|                                     |             | 1.8 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo GKN      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 2181-1329     |
|                                     |             |                                                  | Semieixo                                      | Direito                             | 952389HD      |
|                                     |             |                                                  |                                               | Esquerdo                            | 952390HD      |
|                                     | 2002 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Sem/ com ABS<br>• Semieixo GKN | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                         | 453-1379      |
|                                     |             |                                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-1329G    |
|                                     |             |                                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-1379G    |
|                                     | 2002 a 2013 | 1.0 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo GKN      | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                         | 356-509       |
|                                     |             |                                                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1355-499      |
|                                     |             |                                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-509G     |
|                                     | 2005 a 2013 | 1.4 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo GKN      | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                         | 356-509       |
|                                     |             |                                                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1355-499      |
|                                     |             |                                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-499G     |
|                                     |             | 1.4 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo GKN      | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                  |                                               |                                     |               |
|                                     | 2010 a 2013 | 1.4 8V • Manual • Com ABS                        | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1345-909A     |
|                                     |             |                                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-909-1G   |





| Veículo                             | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo                | Peça                                          | Especificação                 | Código Spicer |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Chevrolet</b> <i>Continuação</i> |             |                                                 |                                               |                               |               |
| Corsa Classic                       | 1994 a 2002 | 1.0 8V • Manual • Sem ABS • Semieixo Delphi     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Estrias 22 int. • Ambos lados | 356-509A      |
|                                     |             |                                                 | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                   | 1355-499A     |
|                                     |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                   | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                   | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                 | Semieixo                                      | Esquerdo                      | 951686HD      |
|                                     |             |                                                 |                                               | Direito                       | 951687HD      |
|                                     |             | 1.0 8V • Manual • Sem ABS • Semieixo GKN        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                   | 356-509       |
|                                     |             |                                                 | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                   | 1355-499      |
|                                     |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                   | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                   | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                 | Semieixo                                      | Esquerdo                      | 951686HD      |
|                                     |             |                                                 |                                               | Direito                       | 951687HD      |
|                                     | 1994 a 2003 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS • Semieixo Delphi     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Estrias 22 int. • Ambos lados | 356-509A      |
|                                     |             |                                                 | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                   | 1355-499A     |
|                                     |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                   | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                   | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                 | Semieixo                                      | Esquerdo                      | 951686HD      |
|                                     |             |                                                 |                                               | Direito                       | 951687HD      |
|                                     | 1994 a 2010 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS • Semieixo GKN        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                   | 356-509       |
|                                     |             |                                                 | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                   | 1355-499      |
|                                     |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                   | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                   | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                 | Semieixo                                      | Esquerdo                      | 951686HD      |
|                                     |             |                                                 |                                               | Direito                       | 951687HD      |
|                                     | 2004 a 2010 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS • Semieixo Delphi     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Estrias 22 int. • Ambos lados | 356-509A      |
|                                     |             |                                                 | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                   | 1355-499A     |
|                                     |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                   | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                   | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                 | Semieixo                                      | Esquerdo                      | 951686HD      |
|                                     |             |                                                 |                                               | Direito                       | 951687HD      |
|                                     | 2004 a 2013 | 1.0 VHC 8V • Manual • Sem ABS • Semieixo Delphi | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Estrias 22 int. • Ambos lados | 356-509A      |
|                                     |             |                                                 | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                   | 1355-499A     |
|                                     |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                   | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                   | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                 | Semieixo                                      | Esquerdo                      | 951686HD      |
|                                     |             |                                                 |                                               | Direito                       | 951687HD      |

# Aplicação por montadora e veículo

## Juntas homocinéticas

| Veículo                             | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo              | Peça                                          | Especificação                    | Código Spicer |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Chevrolet</b> <i>Continuação</i> |             |                                               |                                               |                                  |               |
| Corsa Classic<br><i>Continuação</i> | 2004 a 2013 | 1.0 VHC 8V • Manual • Sem ABS • Semieixo GKN  | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                      | 356-509       |
|                                     |             |                                               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                      | 1355-499      |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                      | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                      | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                               | Semieixo                                      | Esquerdo                         | 951686HD      |
|                                     |             |                                               |                                               | Direito                          | 951687HD      |
|                                     | 2013 a 2015 | 1.0 VHC 8V • Manual • Com ABS                 | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                      | 1345-909A     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                      | 2-13-909-1G   |
|                                     | 1995 a 2002 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS • Semieixo GKN      | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                      | 356-509       |
|                                     |             |                                               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                      | 1355-499      |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                      | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                      | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                               | Semieixo                                      | Esquerdo                         | 951686HD      |
|                                     |             |                                               |                                               | Direito                          | 951687HD      |
|                                     | 1995 a 2003 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS • Semieixo Delphi   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Estrias 22 int.<br>• Ambos lados | 356-509A      |
|                                     |             |                                               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                      | 1355-499A     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                      | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                      | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                               | Semieixo                                      | Esquerdo                         | 951686HD      |
|                                     |             |                                               |                                               | Direito                          | 951687HD      |
|                                     |             |                                               |                                               |                                  |               |
| Corsa Sedan                         | 2002 a 2013 | 1.0 8V • Manual • Sem ABS • Semieixo GKN      | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                      | 356-509       |
|                                     |             |                                               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                      | 1355-499      |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                      | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                      | 2-13-509G     |
|                                     | 2003 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Com ABS • Semieixo GKN      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                      | 2191-1329     |
|                                     | 2003 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Com ABS • Semieixo GKN      | Semieixo                                      | Direito                          | 952393HD      |
|                                     |             |                                               |                                               | Esquerdo                         | 952394HD      |
|                                     |             | 1.8 8V • Manual • Sem ABS • Semieixo GKN      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                      | 2181-1329     |
|                                     |             |                                               | Semieixo                                      | Direito                          | 952389HD      |
|                                     |             |                                               |                                               | Esquerdo                         | 952390HD      |
|                                     |             | 1.8 8V • Manual • Sem/ com ABS • Semieixo GKN | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                      | 453-1379      |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                      | 2-13-1329G    |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                      | 2-13-1379G    |
|                                     | 2005 a 2013 | 1.4 8V • Manual • Sem ABS • Semieixo GKN      | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                      | 356-509       |
|                                     |             |                                               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                      | 1355-499      |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                      | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                      | 2-13-509G     |
|                                     | 2010 a 2013 | 1.4 8V • Manual • Com ABS                     | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                      | 1345-909A     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                      | 2-13-909-1G   |



| Veículo                             | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo               | Peça                                          | Especificação                       | Código Spicer |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Chevrolet</b> <i>Continuação</i> |             |                                                |                                               |                                     |               |
| Corsa<br>Wagon                      | 1994 a 2002 | 1.0 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo Delphi | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Estrias 22 int.<br>• Ambos<br>lados | 356-509A      |
|                                     |             |                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1355-499A     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                | Semieixo                                      | Esquerdo                            | 951686HD      |
|                                     |             |                                                |                                               | Direito                             | 951687HD      |
|                                     |             | 1.0 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo GKN    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                         | 356-509       |
|                                     |             |                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1355-499      |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                | Semieixo                                      | Esquerdo                            | 951686HD      |
|                                     |             |                                                |                                               | Direito                             | 951687HD      |
|                                     | 1994 a 2003 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo GKN    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                         | 356-509       |
|                                     |             |                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1355-499      |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                | Semieixo                                      | Esquerdo                            | 951686HD      |
|                                     |             |                                                |                                               | Direito                             | 951687HD      |
|                                     |             | 1.6 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo Delphi | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Estrias 22 int.<br>• Ambos<br>lados | 356-509A      |
|                                     |             |                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1355-499A     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-509G     |
|                                     |             |                                                | Semieixo                                      | Esquerdo                            | 951686HD      |
|                                     |             |                                                |                                               | Direito                             | 951687HD      |
| Ipanema                             | 1989 a 1993 | 1.8 • Manual/ Automática • Sem<br>ABS          | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                         | 163-269       |
|                                     |             |                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1291-419      |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-419G     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-269G     |
|                                     |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem<br>ABS          | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                         | 233-269       |
|                                     |             |                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1291-419      |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-419G     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-269G     |
|                                     | 1993 a 1997 | 1.8 • Manual/ Automática • Sem<br>ABS          | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                         | 163-269       |
|                                     |             |                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                         | 1291-489      |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                         | 2-13-489G     |
|                                     |             |                                                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                         | 2-13-269G     |

## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo                             | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo   | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Chevrolet</b> <i>Continuação</i> |             |                                    |                                               |               |               |
| Ipanema<br><i>Continuação</i>       | 1993 a 1997 | 2.0 • Manual/ Automática • Sem ABS | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 233-269       |
|                                     |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1291-489      |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-489G     |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-269G     |
| Kadett                              | 1989 a 1993 | 1.8 • Manual/ Automática • Sem ABS | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 163-269       |
|                                     |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1291-419      |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-269G     |
|                                     |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem ABS | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 233-269       |
|                                     |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1291-419      |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-269G     |
|                                     | 1993 a 1997 | 1.8 • Manual/ Automática • Sem ABS | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 163-269       |
|                                     |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1291-489      |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-489G     |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-269G     |
|                                     | 1994 a 1997 | 2.0 • Manual/ Automática • Sem ABS | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 233-269       |
|                                     |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1291-489      |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-489G     |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-269G     |
| Meriva                              | 2003 a 2012 | 1.8 16V • Manual • Com ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2191-1329     |
|                                     |             | 1.8 16V • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2181-1329     |
|                                     |             | 1.8 16V • Manual • Sem/ com ABS    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 453-1379      |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1329G    |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-1379G    |
|                                     |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2191-1329     |
|                                     |             | 1.8 8V • Manual • Sem ABS          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2181-1329     |
|                                     |             |                                    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 453-1379      |
|                                     |             | 1.8 8V • Manual • Sem/ com ABS     | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1329G    |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-1379G    |
|                                     | 2008 a 2013 | 1.4 8V • Manual • Com ABS          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2191-1329     |
|                                     |             | 1.4 8V • Manual • Sem ABS          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2181-1329     |
|                                     |             | 1.4 8V • Manual • Sem/ com ABS     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 453-1379      |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1329G    |
|                                     |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-1379G    |

| Veículo                             | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo              | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Chevrolet</b> <i>Continuação</i> |             |                                               |                                               |               |               |
| Montana                             | 2004 a 2012 | 1.8 8V • Manual • Com ABS • Semieixo GKN      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2191-1329     |
|                                     |             |                                               | Semieixo                                      | Direito       | 952393HD      |
|                                     |             |                                               |                                               | Esquerdo      | 952394HD      |
|                                     |             | 1.8 8V • Manual • Sem ABS • Semieixo GKN      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2181-1329     |
|                                     |             |                                               | Semieixo                                      | Direito       | 952389HD      |
|                                     |             |                                               |                                               | Esquerdo      | 952390HD      |
|                                     |             | 1.8 8V • Manual • Sem/ com ABS • Semieixo GKN | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 453-1379      |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1329G    |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-1379G    |
| Monza                               | 1982 a 1993 | 1.6 • Manual • Sem ABS                        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 163-269       |
|                                     |             |                                               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1291-419      |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-269G     |
|                                     |             | 1.8 • Manual • Sem ABS                        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 163-269       |
|                                     |             |                                               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1291-419      |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-269G     |
|                                     | 1985 a 1993 | 2.0 • Manual/ Automática • Sem ABS            | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 233-269       |
|                                     |             |                                               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1291-419      |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-269G     |
|                                     | 1992 a 1996 | 1.8 • Manual • Com ABS                        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 163-269       |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-259G     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-269G     |
|                                     |             | 2.0 • Manual/ Automática • Com ABS            | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 233-269       |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-259G     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-269G     |
|                                     | 1993 a 1996 | 1.8 • Manual/ Automática • Sem ABS            | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 233-269       |
|                                     |             |                                               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1291-489      |
|                                     |             | 1.8 • Manual/ Automática • Sem ABS            | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-489G     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-269G     |
|                                     |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem ABS            | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 233-269       |
|                                     |             |                                               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1291-489      |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-489G     |
|                                     |             |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-269G     |
| Omega                               | 1993 a 1999 | 2.0 • Manual • Sem ABS                        | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-469G     |
|                                     |             | 3.0 • Manual • Sem ABS                        | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-459G     |
|                                     | 1994 a 1999 | 2.2 • Manual • Sem ABS                        | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-469G     |
|                                     |             | 4.1 • Manual • Sem ABS                        | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-459G     |



# Aplicação por montadora e veículo

## Juntas homocinéticas

| Veículo                             | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo                   | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Chevrolet</b> <i>Continuação</i> |             |                                                    |                                               |               |               |
| Prisma                              | 2007 a 2012 | 1.4 8V • Manual • Sem ABS                          | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 356-509       |
|                                     |             |                                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1355-499      |
|                                     |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-509G     |
|                                     | 2008 a 2012 | 1.0 8V • Manual • Sem ABS                          | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 356-509       |
|                                     |             |                                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1355-499      |
|                                     |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-499G     |
|                                     |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-509G     |
| S10                                 | 1998 a 2012 | MWM Sprint 2.8 4T • Sem/ com ABS                   | Semieixo                                      | Esquerdo      | 953821HD      |
|                                     |             |                                                    |                                               | Direito       | 953822HD      |
| Space Van                           | 1991 a 1999 | 2.2 • Manual • Sem ABS • Estrias 25 ext. lado roda | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-259-1G   |
| Suprema                             | 1993 a 1999 | 2.0 • Manual • Sem ABS                             | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-469G     |
|                                     |             | 3.0 • Manual • Sem ABS                             | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-459G     |
|                                     | 1994 a 1999 | 2.2 • Manual • Sem ABS                             | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-469G     |
|                                     |             | 4.1 • Manual • Sem ABS                             | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-459G     |
| Trafic                              | 1991 a 1999 | 2.2 • Manual • Sem ABS • Estrias 23 ext. lado roda | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-259-1G   |
|                                     |             | 2.2 • Manual • Sem ABS • Estrias 25 ext. lado roda | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-259-1G   |
| Vectra                              | 1994 a 1996 | 1.8 8V • Manual • Com ABS                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1341-489      |
|                                     |             | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1291-489      |
|                                     |             | 1.8 8V • Manual • Sem/ com ABS                     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 333-299       |
|                                     |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-489G     |
|                                     |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-299G     |
|                                     |             | 2.0 8V • Manual • Com ABS                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1341-489      |
|                                     |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1291-489      |
|                                     |             | 2.0 8V • Manual • Sem/ com ABS                     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 333-299       |
|                                     |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-489G     |
|                                     |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-299G     |
|                                     | 1997 a 2006 | 2.0 8V • Manual • Com ABS                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2391-779      |
|                                     |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2381-779      |
|                                     |             | 2.0 8V • Manual • Sem/ com ABS                     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 333-299       |
|                                     |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-779G     |
|                                     |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-299G     |
|                                     |             | 2.2 16V • Manual • Com ABS                         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2391-779      |
|                                     |             | 2.2 16V • Manual • Sem ABS                         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2381-779      |
|                                     |             | 2.2 16V • Manual • Sem/ com ABS                    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 333-299       |
|                                     |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-779G     |
|                                     |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-299G     |

| Veículo               | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo          | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Chevrolet             |             |                                           |                                               |               |               |
| Continuação           |             |                                           |                                               |               |               |
| Vectra<br>Continuação | 2006 a 2011 | 2.0 8V • Manual • Com ABS                 | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2391-779      |
|                       |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                 | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2381-779      |
|                       |             | 2.0 8V • Manual • Sem/ com ABS            | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 453-299       |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-779G     |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-299G     |
|                       |             | 2.4 16V • Manual • Com ABS                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2391-779      |
|                       |             | 2.4 16V • Manual • Sem ABS                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2381-779      |
|                       |             | 2.4 16V • Manual • Sem/ com ABS           | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 333-299       |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-779G     |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-299G     |
| Zafira                | 2001 a 2012 | 2.0 16V • Manual • Com ABS                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2391-779      |
|                       |             | 2.0 16V • Manual • Sem ABS                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1701-779      |
|                       |             | 2.0 16V • Manual • Sem/ com ABS           | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 333-299       |
|                       |             | 2.0 16V • Manual • Sem/ com ABS           | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-779G     |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-299G     |
|                       |             | 2.0 8V • Manual • Com ABS                 | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2391-779      |
|                       |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                 | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1701-779      |
|                       |             | 2.0 8V • Manual • Sem/ com ABS            | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 453-299       |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-779G     |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-299G     |
| Citroën               |             |                                           |                                               |               |               |
| C3                    | 2003 a 2012 |                                           | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Esquerdo      | 2-13-1410G    |
|                       |             |                                           |                                               | Direito       | 2-13-1411G    |
| Jumper                | 1998 a 2009 | 2.5 Diesel • Manual • Sem ABS • Aro 15    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2931-1549     |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1549G    |
|                       |             | 2.8 TD Diesel • Manual • Sem ABS • Aro 15 | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2931-1549     |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1549G    |
| Fiat                  |             |                                           |                                               |               |               |
| 147                   | 1976 a 1984 | 1.050 • Manual • Sem ABS                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 481-339       |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-339G     |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-219G     |
|                       |             | 1.3 • Manual • Sem ABS                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 481-339       |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-339G     |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-219G     |
|                       |             | 1.5 • Manual • Sem ABS                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 481-339       |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-339G     |
|                       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-219G     |

# Aplicação por montadora e veículo

## Juntas homocinéticas

| Veículo                        | Anos                       | Motor • Transmissão • ABS • Eixo  | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Fiat</b> <i>Continuação</i> |                            |                                   |                                               |               |               |
| 147<br><i>Continuação</i>      | 1984 a 1986                | 1.050 • Manual • Sem ABS          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 481-339       |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-339G     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-1159G    |
|                                |                            |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-13375XD     |
|                                | 1.3 • Manual • Sem ABS     |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 481-339       |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-339G     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-1159G    |
|                                |                            |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-13375XD     |
|                                | 1.5 • Manual • Sem ABS     |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 481-339       |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-339G     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-1159G    |
|                                |                            |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-13375XD     |
| Brava                          | 1999 a 2002                | 1.6 16V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2041-669      |
|                                | 1999 a 2002                | 1.6 16V • Manual • Sem ABS        | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-669G     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-659G-1   |
|                                |                            |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135020XD    |
|                                | 1.8 16V • Manual • Sem ABS |                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 523-549A      |
|                                |                            |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2281-769      |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-769G     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-549G     |
| Bravo                          | 2012 a 2015                | 1.8 E.torQ 16V • Manual • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 4000-8772     |
| Dobló                          | 2001 a 2009                | 1.6 16V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2251-1409     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1409G    |
|                                |                            |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135350XD    |
|                                | 2002 a 2010                | 1.8 8V • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 523-449-1     |
|                                |                            |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2461-1449     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1449G    |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-1719G    |
|                                | 2003 a 2009                | 1.3 Fire 16V • Manual • Sem ABS   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2251-1409     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1409G    |
|                                |                            |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135350XD    |
|                                |                            | 1.3 Fire 8V • Manual • Sem ABS    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2251-1409     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1409G    |
|                                |                            |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135350XD    |
|                                | 2005 a 2014                | 1.4 • Manual • Sem ABS            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2891-1409     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1409G    |
|                                |                            |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135350XD    |
|                                | 2012 a 2015                | 1.8 E.torQ 16V • Manual • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 4000-8772     |



| Veículo                        | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo    | Peça                                  | Especificação | Código Spicer |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Fiat</b> <i>Continuação</i> |             |                                     |                                       |               |               |
| Ducato                         | 1998 a 2008 | 2.5 Diesel • Manual • Sem ABS       | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados   | 2931-1549     |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados   | 2-13-1549G    |
|                                |             | 2.8 TD Diesel • Manual • Sem ABS    | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados   | 2931-1549     |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados   | 2-13-1549G    |
|                                | 1999 a 2009 | 2.8 8V Turbo • Com ABS • Aro 15     | Semieixo                              | Esquerdo      | 953631HD      |
|                                |             |                                     |                                       | Direito       | 953632HD      |
|                                | 2006 a 2009 | 2.8 8V Turbo • Com ABS • Aro 16     | Semieixo                              | Esquerdo      | 953643HD      |
|                                |             |                                     |                                       | Direito       | 953644HD      |
|                                |             | 2.8 8V Turbo • Sem ABS • Aro 16     | Semieixo                              | Esquerdo      | 953641HD      |
|                                |             |                                     |                                       | Direito       | 953642HD      |
|                                | 2010 a 2016 | 2.3 Multijet 16V • Com ABS • Aro 16 | Semieixo                              | Esquerdo      | 953643HD      |
|                                |             |                                     |                                       | Direito       | 953644HD      |
|                                | 2010 a 2016 | 2.3 Multijet 16V • Sem ABS • Aro 16 | Semieixo                              | Esquerdo      | 953641HD      |
|                                |             |                                     |                                       | Direito       | 953642HD      |
| Duna                           | 1984 a 1994 | Manual • Sem ABS                    | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados   | 515-339       |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados   | 2-13-339G     |
| Elba                           | 1987 a 1989 | 1.3 • Manual • Sem ABS              | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados   | 515-339       |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados   | 2-13-339G     |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados   | 2-13-1159G    |
|                                |             |                                     | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados   | 5-13375XD     |
|                                |             |                                     |                                       |               |               |
|                                | 1987 a 1996 | 1.5 • Manual • Sem ABS              | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados   | 515-339       |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados   | 2-13-339G     |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados   | 2-13-1159G    |
|                                |             |                                     | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados   | 5-135010XD    |
|                                | 1990 a 1996 | 1.6 • Manual • Sem ABS              | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados   | 515-339       |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados   | 2-13-339G     |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados   | 2-13-1159G    |
|                                |             |                                     | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados   | 5-135010XD    |
| Fiorino                        | 1980 a 1984 | 1.3 • Manual • Sem ABS              | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados   | 515-339       |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados   | 2-13-339G     |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados   | 2-13-219G     |
|                                | 1980 a 1999 | 1.3 8V • Manual • Sem ABS           | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados   | 515-339       |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados   | 2-13-339G     |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados   | 2-13-1159G    |
|                                |             |                                     | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados   | 5-13375XD     |
|                                | 1987 a 1993 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS           | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados   | 515-339       |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados   | 2-13-339G     |
|                                |             |                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados   | 2-13-1159G    |
|                                |             |                                     | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados   | 5-135010XD    |

## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo                        | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo | Peça                                  | Especificação                   | Código Spicer |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Fiat</b> <i>Continuação</i> |             |                                  |                                       |                                 |               |
| Fiorino<br><i>Continuação</i>  | 1988 a 1999 | 1.3 • Manual • Sem ABS           | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 515-339       |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-1159G    |
|                                |             |                                  | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-13375XD     |
|                                | 1988 a 2006 | 1.5 8V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 515-339       |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-1159G    |
|                                |             |                                  | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-13375XD     |
|                                | 1994 a 1995 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 1331-339      |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-1159G    |
|                                |             |                                  | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                | 1994 a 2009 | 1.0 8V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 515-339       |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-1159G    |
|                                |             |                                  | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                | 1996 a 2006 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 1501-669      |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                     | 2-13-669G     |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G-1   |
|                                |             |                                  | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135020XD    |
|                                | 2000 a 2006 | 1.3 Fire 16V • Manual • Sem ABS  | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 1491-599      |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |             |                                  |                                       | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |             |                                  | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                |             |                                  | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 1491-599      |
|                                | 2000 a 2009 | 1.3 Fire 8V • Manual • Sem ABS   | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |             |                                  |                                       | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |             |                                  | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                |             | 2014 a 2015                      | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 2231-2029     |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                     | 2-13-2029G    |
|                                |             | 1.4 Fire 8V • Manual • Sem ABS   | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 2221-1409     |
|                                |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                     | 2-13-1409G    |



| Veículo                        | Anos                       | Motor • Transmissão • ABS • Eixo  | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Fiat</b> <i>Continuação</i> |                            |                                   |                                               |               |               |
| Grand Siena                    | 2012 a 2015                | 1.6 E.torQ 16V • Manual • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 4000-8772     |
|                                |                            | 1.8 E.torQ 16V • Manual • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 4000-8772     |
|                                | 2013 a 2015                | 1.4 8V • Manual • Com ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2221-1409     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1409G    |
| Idea                           | 2003 a 2014                | 1.4 Fire 8V • Manual • Sem ABS    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2761-2029     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-2029G    |
|                                |                            |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135350XD    |
|                                | 2006 a 2010                | 1.8 8V • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 523-449-1     |
|                                |                            |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2461-1449     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1449G    |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-1719G    |
|                                | 2012 a 2015                | 1.6 E.torQ 16V • Manual • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 4000-8772     |
| Linea                          | 2012 a 2015                | 1.8 E.torQ 16V • Manual • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 4000-8772     |
| Marea                          | 1998 a 2007                | 1.8 16V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 523-549A      |
|                                |                            |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2281-769      |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-769G     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-549G     |
|                                |                            | 2.4 20V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 523-549A      |
|                                |                            |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1691-769      |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-769G     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-549G     |
|                                | 1998 a 2009                | 2.0 20V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 523-549A      |
|                                |                            |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1691-769      |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-769G     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-549G     |
|                                | 2006 a 2009                | 1.6 16V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2041-669      |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-669G     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-659G-1   |
|                                |                            |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135020XD    |
| Marea Weekend                  | 1998 a 2007                | 1.8 16V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 523-549A      |
|                                |                            |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2281-769      |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-769G     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-549G     |
|                                | 2.4 20V • Manual • Sem ABS |                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 523-549A      |
|                                |                            |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1691-769      |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-769G     |
|                                |                            |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-549G     |

## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo                                | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo         | Peça                                          | Especificação                   | Código Spicer |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Fiat</b> <i>Continuação</i>         |             |                                          |                                               |                                 |               |
| Marea<br>Weekend<br><i>Continuação</i> | 1998 a 2009 | 2.0 20V • Manual • Sem ABS               | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                     | 523-549A      |
|                                        |             |                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 1691-769      |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-769G     |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-549G     |
| Palio                                  | 1996 a 2000 | 1.0 8V • Manual • Sem ABS                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 1491-599      |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                        |             |                                          |                                               | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                        |             |                                          | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                        |             | 1.6 16V • Manual • Sem/ com ABS          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 1501-669      |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-669G     |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G-1   |
|                                        |             |                                          | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135020XD    |
|                                        |             | 1.6 8V • Manual • Com ABS                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 1501-669      |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-669G     |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G-1   |
|                                        |             |                                          | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135020XD    |
|                                        |             | 1.6 8V • Manual • Sem/ com ABS           | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-669G     |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G-1   |
|                                        |             |                                          | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135020XD    |
|                                        |             | 1.7 • Manual • Sem/ com ABS • Exportação | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 1501-669      |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-669G     |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G-1   |
|                                        |             |                                          | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135020XD    |
|                                        | 1996 a 2004 | 1.5 8V • Manual • Sem ABS                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 1501-669      |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-669G     |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G-1   |
|                                        |             |                                          | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135020XD    |
|                                        | 2000 a 2006 | 1.3 Fire 8V • Manual • Sem ABS           | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2151-599      |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                        |             |                                          |                                               | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                        |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                        |             |                                          | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135010XD    |



| Veículo                        | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo  | Peça                                          | Especificação                   | Código Spicer |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Fiat</b> <i>Continuação</i> |             |                                   |                                               |                                 |               |
| Palio<br><i>Continuação</i>    | 2000 a 2008 | 1.3 Fire 16V • Manual • Sem ABS   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2151-599      |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |             |                                   |                                               | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                | 2000 a 2009 | 1.0 Fire 16V • Manual • Sem ABS   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2151-599      |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |             |                                   |                                               | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                | 2001 a 2014 | 1.0 Fire 8V • Manual • Sem ABS    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2151-599      |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |             |                                   |                                               | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                | 2002 a 2010 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                     | 523-449-1     |
|                                |             |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2461-1449     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-1449G    |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-1719G    |
|                                | 2005 a 2014 | 1.4 • Manual • Sem ABS            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2891-1409     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-1409G    |
|                                |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135350XD    |
|                                | 2006 a 2010 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-1449G    |
|                                | 2011 a 2015 | 1.0 8V • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2231-2029     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-2029G    |
|                                | 2012 a 2014 | 1.4 8V • Manual • Sem ABS         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-1409-1G  |
|                                | 2012 a 2015 | 1.4 8V • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2221-1409     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-1409G    |
|                                |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135350XD    |
|                                |             | 1.6 E.torQ 16V • Manual • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 4000-8772     |

## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo                        | Anos                            | Motor • Transmissão • ABS • Eixo | Peça                                  | Especificação                   | Código Spicer |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Fiat</b> <i>Continuação</i> |                                 |                                  |                                       |                                 |               |
| Palio<br>Weekend               | 1997 a 2000                     | 1.5 8V • Manual • Sem ABS        | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                     | 2-13-669G     |
|                                |                                 |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G-1   |
|                                |                                 |                                  | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135020XD    |
|                                |                                 | 1.6 16V • Manual • Sem/ com ABS  | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                     | 2-13-669G     |
|                                |                                 |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G-1   |
|                                |                                 |                                  | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135020XD    |
|                                |                                 | 1.6 8V • Manual • Sem/ com ABS   | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                     | 2-13-669G     |
|                                |                                 |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G-1   |
|                                |                                 |                                  | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135020XD    |
|                                | 1999 a 2000                     | 1.0 8V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 1491-599      |
|                                |                                 |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |                                 |                                  |                                       | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |                                 |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                | 1999 a 2000                     | 1.0 8V • Manual • Sem ABS        | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
| 2001 a 2006                    | 1.3 Fire 16V • Manual • Sem ABS | 1.3 Fire 16V • Manual • Sem ABS  | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 2151-599      |
|                                |                                 |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |                                 |                                  |                                       | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |                                 |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |                                 |                                  | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                | 1.3 Fire 8V • Manual • Sem ABS  | 1.3 Fire 8V • Manual • Sem ABS   | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 2151-599      |
|                                |                                 |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |                                 |                                  |                                       | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |                                 |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |                                 |                                  | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                | 2001 a 2009                     | 1.0 Fire 16V • Manual • Sem ABS  | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 2151-599      |
|                                |                                 |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |                                 |                                  |                                       | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |                                 |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |                                 |                                  | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
| 2001 a 2012                    | 1.0 Fire 8V • Manual • Sem ABS  | 1.0 Fire 8V • Manual • Sem ABS   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |                                 |                                  | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135010XD    |

| Veículo                             | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo  | Peça                                          | Especificação                   | Código Spicer |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Fiat</b> <i>Continuação</i>      |             |                                   |                                               |                                 |               |
| Palio Weekend<br><i>Continuação</i> | 2001 a 2014 | 1.0 Fire 8V • Manual • Sem ABS    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2151-599      |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                     |             |                                   |                                               | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                     | 2003 a 2010 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                     | 523-449-1     |
|                                     |             |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2461-1449     |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-1449G    |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-1719G    |
|                                     | 2005 a 2014 | 1.4 • Manual • Sem ABS            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2891-1409     |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-1409G    |
|                                     |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-13350XD     |
|                                     | 2012 a 2015 | 1.6 E.torQ 16V • Manual • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 4000-8772     |
|                                     | 2012 a 2015 | 1.8 E.torQ 16V • Manual • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 4000-8772     |
| Premio                              | 1985        | 1.3 • Manual • Sem ABS            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 481-339       |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-1159G    |
|                                     |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-13375XD     |
|                                     | 1985 a 1991 | 1.3 • Manual • Sem ABS            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 515-339       |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-1159G    |
|                                     |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-13375XD     |
|                                     | 1985 a 1995 | 1.5 • Manual • Sem ABS            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 515-339       |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-1159G    |
|                                     |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                     |             | 1.6 • Manual • Sem ABS            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 515-339       |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-1159G    |
|                                     |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
| Punto                               | 2007 a 2010 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                     | 523-449-1     |
|                                     |             |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2461-1449     |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-1449G    |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-1719G    |
|                                     | 2007 a 2014 | 1.4 8V • Manual                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2211-1409     |
|                                     |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-1409-2G  |
|                                     | 2012 a 2015 | 1.6 E.torQ 16V • Manual • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 4000-8772     |
|                                     |             | 1.8 E.torQ 16V • Manual • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 4000-8772     |

## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo                        | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo         | Peça                                  | Especificação                   | Código Spicer |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Fiat</b> <i>Continuação</i> |             |                                          |                                       |                                 |               |
| Siena                          | 1997 a 2000 | 1.5 8V • Manual • Sem ABS                | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 1501-669      |
|                                |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                     | 2-13-669G     |
|                                |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G-1   |
|                                |             |                                          | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135020XD    |
|                                |             | 1.6 16V • Manual • Sem ABS               | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 1501-669      |
|                                |             | 1.6 16V • Manual • Sem/ com ABS          | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                     | 2-13-669G     |
|                                |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G-1   |
|                                |             |                                          | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135020XD    |
|                                |             | 1.6 8V • Manual • Sem ABS                | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 1501-669      |
|                                |             | 1.6 8V • Manual • Sem/ com ABS           | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                     | 2-13-669G     |
|                                |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G-1   |
|                                |             |                                          | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135020XD    |
|                                | 1997 a 2000 | 1.7 • Manual • Sem ABS • Exportação      | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 1501-669      |
|                                |             | 1.7 • Manual • Sem/ com ABS • Exportação | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                     | 2-13-669G     |
|                                |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G-1   |
|                                | 1998 a 2000 | 1.0 8V • Manual • Sem ABS                | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135020XD    |
|                                |             |                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 1491-599      |
|                                |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |             |                                          |                                       | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                | 2001 a 2006 | 1.3 Fire 16V • Manual • Sem ABS          | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                |             |                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 2151-599      |
|                                |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |             |                                          |                                       | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |             | 1.3 Fire 8V • Manual • Sem ABS           | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                |             |                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                     | 2151-599      |
|                                |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |             |                                          |                                       | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |             |                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |             |                                          | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                |             |                                          |                                       |                                 |               |





| Veículo                        | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo  | Peça                                          | Especificação                   | Código Spicer |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Fiat</b> <i>Continuação</i> |             |                                   |                                               |                                 |               |
| Siena<br><i>Continuação</i>    | 2001 a 2009 | 1.0 Fire 16V • Manual • Sem ABS   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2151-599      |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |             |                                   |                                               | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                | 2001 a 2014 | 1.0 Fire 8V • Manual • Sem ABS    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2151-599      |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                | 2002 a 2010 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                     | 523-449-1     |
|                                |             |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2461-1449     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-1449G    |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-1719G    |
|                                | 2005 a 2014 | 1.4 • Manual • Sem ABS            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2891-1409     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-1409G    |
|                                |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135350XD    |
|                                | 2012 a 2015 | 1.6 E.torQ 16V • Manual • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 4000-8772     |
| Spazio                         | 1983 a 1984 | 1.050 • Manual • Sem ABS          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 481-339       |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-219G     |
|                                |             | 1.3 • Manual • Sem ABS            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 481-339       |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-219G     |
| Stilo                          | 2002 a 2009 | 1.8 16V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                     | 523-549A      |
|                                |             |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2451-1449     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-1449G    |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-549G     |
|                                | 2002 a 2010 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                     | 523-549A      |
|                                |             |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 2451-1449     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-1449G    |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-1719G    |

## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo                        | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo  | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Fiat</b> <i>Continuação</i> |             |                                   |                                               |               |               |
| Strada                         | 1998 a 2006 | 1.5 8V • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1805-669      |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-669G     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-659G-1   |
|                                |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135020XD    |
|                                |             | 1.6 8V • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1805-669      |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-669G     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-659G-1   |
|                                |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135020XD    |
|                                | 1998 a 2009 | 1.6 16V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1805-669      |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-669G     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-659G-1   |
|                                |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135020XD    |
|                                | 2000 a 2006 | 1.3 Fire 16V • Manual • Sem ABS   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1805-669      |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-669G     |
|                                | 2000 a 2006 | 1.3 Fire 16V • Manual • Sem ABS   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-659G-1   |
|                                |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135020XD    |
|                                |             | 1.3 Fire 8V • Manual • Sem ABS    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1805-669      |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-669G     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-659G-1   |
|                                |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135020XD    |
|                                | 2002 a 2010 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 523-449-1     |
|                                |             |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2461-1449     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1449G    |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-1719G    |
|                                | 2005 a 2014 | 1.4 • Manual • Sem ABS            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2891-1409     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1409G    |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-659G-1   |
|                                |             |                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135020XD    |
|                                | 2012 a 2015 | 1.8 E.torQ 16V • Manual • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 4000-8772     |
| Tempra                         | 1992 a 1999 | 2.0 16V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1111-539      |
|                                |             |                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 153-549       |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-539G     |
|                                |             | 2.0 16V • Manual • Sem/ com ABS   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-549G     |
|                                |             |                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1111-539      |
|                                |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1111-539      |
|                                |             |                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 153-549       |
|                                |             | 2.0 8V • Manual • Sem/ com ABS    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-539G     |
|                                |             |                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-549G     |



| Veículo                        | Anos                        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo | Peça                                          | Especificação                   | Código Spicer |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Fiat</b> <i>Continuação</i> |                             |                                  |                                               |                                 |               |
| Tipo                           | 1994 a 1997                 | 1.6 • Manual • Sem ABS           | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 1451-599      |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |                             |                                  |                                               | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |                             |                                  | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                |                             | 2.0 • Manual • Sem ABS           | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 1111-539      |
|                                | 2.0 • Manual • Sem/ com ABS |                                  | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                     | 153-549       |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-539G     |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-549G     |
|                                |                             |                                  |                                               |                                 |               |
|                                |                             |                                  |                                               |                                 |               |
|                                |                             |                                  |                                               |                                 |               |
| Uno                            | 1984 a 1985                 | 1.050 • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 481-339       |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-1159G    |
|                                |                             |                                  | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-13375XD     |
|                                | 1984 a 1996                 | 1.3 8V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 481-339       |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-1159G    |
|                                |                             |                                  | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-13375XD     |
|                                |                             | 1.5 8V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 515-339       |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |                             |                                  | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
|                                | 1985 a 1991                 | 1.050 • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 515-339       |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-1159G    |
|                                |                             |                                  | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-13375XD     |
|                                | 1985 a 1996                 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 515-339       |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                     | 2-13-339G     |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |                             |                                  | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135010XD    |
| Uno Mille                      | 1991 a 2012                 | 1.0 8V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                     | 1491-599      |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Coifa de TPE • Ambos lados      | 2-13-599G     |
|                                |                             |                                  |                                               | Coifa de borracha • Ambos lados | 2-13-599GN    |
|                                |                             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                     | 2-13-659G     |
|                                |                             |                                  | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                     | 5-135010XD    |

## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo                 | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo   | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Fiat <i>Continuação</i> |             |                                    |                                               |               |               |
| Uno Vivace              | 2010 a 2014 | 1.0 EVO • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2231-2029     |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-2029G    |
|                         | 2011 a 2014 | 1.4 EVO • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2221-1409     |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-1409G    |
|                         |             |                                    | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135350XD    |
| Ford                    |             |                                    |                                               |               |               |
| Belina                  | 1975 a 1977 | 1.4 CHT • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 295-149       |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-149G     |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-159G     |
| Belina II               | 1977 a 1982 | 1.4 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 295-149       |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-149G     |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-159G     |
|                         |             |                                    | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-13345XD     |
|                         | 1981 a 1986 | 1.6 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 295-149       |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-149G     |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-159G     |
|                         |             |                                    | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-13345XD     |
|                         | 1981 a 1988 | 1.8 • Manual/ Automática • Sem ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 295-149       |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-149G     |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-159G     |
|                         |             |                                    | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-13345XD     |
|                         | 1989 a 1991 | 1.8 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                         |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1105-149      |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-149-2G   |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
| Corcel I                | 1971 a 1977 | 1.4 CHT • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 295-149       |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-149G     |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-159G     |
| Corcel II               | 1977 a 1982 | 1.4 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 295-149       |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-149G     |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-159G     |
|                         |             |                                    | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-13345XD     |
|                         | 1981 a 1986 | 1.6 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 295-149       |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-149G     |
|                         |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-159G     |
|                         |             |                                    | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-13345XD     |



| Veículo                        | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo                    | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Ford</b> <i>Continuação</i> |             |                                                     |                                               |               |               |
| Courier                        | 1997 a 1999 | 1.3 Endura • Manual • Sem ABS • 20 estrias          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1481-609      |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-609G     |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-619G     |
|                                |             |                                                     | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135020XD    |
|                                | 1997 a 2006 | 1.4 Zetec Rocam 16V • Manual • Sem ABS • 22 estrias | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1525-279      |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-279-4G   |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-619G     |
|                                |             |                                                     | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135020XD    |
|                                | 1999 a 2013 | 1.6 Zetec Rocam • Manual • Sem ABS • 21 estrias     | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1735-909      |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-909G     |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-869G     |
|                                |             |                                                     | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5075-869      |
| Del Rey                        | 1981 a 1988 | 1.6 • Manual/ Automática • Sem ABS                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 295-149       |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-149G     |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-159G     |
|                                |             |                                                     | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-13345XD     |
|                                |             | 1.8 • Manual/ Automática • Sem ABS                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 295-149       |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-149G     |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-159G     |
|                                |             |                                                     | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-13345XD     |
|                                | 1989 a 1991 | 1.6 • Manual • Sem ABS                              | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                |             |                                                     | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1105-149      |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-149-2G   |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                |             | 1.8 • Manual • Sem ABS                              | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                |             |                                                     | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1105-149      |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-149-2G   |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
| EcoSport                       | 2003 a 2007 | 1.0 Supercharger • Manual • Sem ABS                 | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1735-909      |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-909G     |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-869G     |
|                                |             |                                                     | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5075-869      |
|                                | 2003 a 2012 | 1.6 Zetec Rocam • Manual • Sem ABS                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1735-909      |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-909G     |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-869G     |
|                                |             |                                                     | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5075-869      |
|                                |             | 2.0 16V • Manual/ Automática • Sem ABS              | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-1499G    |
|                                |             |                                                     |                                               |               |               |
| Escort                         | 1983 a 1992 | 1.3 • Manual • Sem ABS                              | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 531-279       |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-279G     |
|                                |             |                                                     | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-279G-1   |

## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo                        | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo      | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Ford</b> <i>Continuação</i> |             |                                       |                                               |               |               |
| Escort<br><i>Continuação</i>   | 1983 a 1992 | 1.6 • Manual • Sem ABS                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 531-279       |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-279G     |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-279G-1   |
|                                | 1989 a 1992 | 1.8 • Manual • Sem ABS                | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                |             |                                       | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 531-279A      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-279G-2   |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                |             |                                       |                                               |               |               |
|                                | 1992 a 1996 | 1.6 • Manual • Sem ABS                | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                |             |                                       | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1161-279      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-279G-2   |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                |             | 1.8 • Manual • Sem ABS                | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                |             |                                       | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1171-419      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
|                                |             | 2.0 • Manual • Sem ABS                | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                |             |                                       | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1171-419      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
|                                | 1997 a 2003 | 1.8 Zetec 16V • Manual • Sem ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1525-279      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-279-4G   |
|                                |             |                                       | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135110XD    |
|                                | 2000 a 2003 | 1.6 Zetec Rocam 8V • Manual • Sem ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1525-279      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-279-4G   |
|                                |             |                                       | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135110XD    |
| Escort<br>Hobby                | 1993 a 1996 | 1.0 • Manual • Sem ABS                | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 146-139       |
|                                |             |                                       | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 531-279A      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-279G-2   |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                |             | 1.6 • Manual • Sem ABS                | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 146-139       |
|                                |             |                                       | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 531-279A      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-279G-2   |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
| Fiesta                         | 1996 a 1998 | 1.0 Endura • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1481-609      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-609G     |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-619G     |
|                                |             |                                       | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-135020XD    |



| Veículo                        | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo      | Peça                                  | Especificação              | Código Spicer |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Ford</b> <i>Continuação</i> |             |                                       |                                       |                            |               |
| Fiesta<br><i>Continuação</i>   | 1996 a 1998 | 1.3 Endura • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                | 1481-609      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                | 2-13-609G     |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                | 2-13-619G     |
|                                |             |                                       | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                | 5-135020XD    |
|                                | 1996 a 2006 | 1.4 Zetec 16V • Manual • Sem ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                | 1525-279      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                | 2-13-279-4G   |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                | 2-13-619G     |
|                                |             |                                       | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                | 5-135020XD    |
|                                |             | 1.8 • Manual • Sem ABS • Argentina    | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                | 1525-279      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                | 2-13-279-4G   |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                | 2-13-619G     |
|                                |             |                                       | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                | 5-135020XD    |
|                                | 1999 a 2006 | 1.0 Zetec Rocam • Manual • Sem ABS    | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                | 1721-1139     |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Coifa de TPE • Ambos lados | 2-13-1139G    |
|                                |             |                                       |                                       | Coifa de TPV • Ambos lados | 2-13-1139GS   |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                | 2-13-869G     |
|                                |             |                                       | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                | 5075-869      |
|                                |             | 1.6 Zetec Rocam • Manual • Sem ABS    | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                | 1735-909      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                | 2-13-909G     |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                | 2-13-869G     |
|                                |             |                                       | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                | 5075-869      |
|                                | 2002 a 2012 | 1.6 Zetec Rocam 8V • Manual • Sem ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                | 1735-909      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                | 2-13-909G     |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                | 2-13-869G     |
|                                |             |                                       | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                | 5075-869      |
|                                | 2002 a 2014 | 1.0 Supercharger • Manual • Sem ABS   | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                | 1735-909      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                | 2-13-909G     |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                | 2-13-869G     |
|                                |             |                                       | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                | 5075-869      |
| Focus                          | 2006 a 2010 | 1.6 Zetec Rocam • Manual • Sem ABS    | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                | 1735-909      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                | 2-13-909G     |
|                                |             | 1.6 Zetec Rocam • Manual • Sem ABS    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                | 2-13-869G     |
|                                |             |                                       | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                | 5075-869      |
| Ka                             | 1997 a 1999 | 1.0 Endura • Manual • Sem ABS         | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                | 1481-609      |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                | 2-13-609G     |
|                                |             |                                       | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados                | 2-13-619G     |
|                                |             |                                       | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                | 5-135020XD    |

# Aplicação por montadora e veículo

## Juntas homocinéticas

| Veículo                        | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo   | Peça                                          | Especificação              | Código Spicer |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Ford</b> <i>Continuação</i> |             |                                    |                                               |                            |               |
| Ka<br><i>Continuação</i>       | 1997 a 1999 | 1.3 Endura • Manual • Sem ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                | 1481-609      |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                | 2-13-609G     |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                | 2-13-619G     |
|                                |             |                                    | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                | 5-135020XD    |
|                                | 2000 a 2012 | 1.6 Zetec Rocam • Manual • Sem ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                | 1735-909      |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                | 2-13-909G     |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                | 2-13-869G     |
|                                |             |                                    | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                | 5075-869      |
|                                | 2000 a 2014 | 1.0 Zetec Rocam • Manual • Sem ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                | 1721-1139     |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Coifa de TPE • Ambos lados | 2-13-1139G    |
|                                |             |                                    |                                               | Coifa de TPV • Ambos lados | 2-13-1139GS   |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                | 2-13-869G     |
|                                |             |                                    | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                | 5075-869      |
|                                |             |                                    |                                               |                            |               |
| Pampa                          | 1981 a 1988 | 1.6 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                | 295-149       |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                | 2-13-149G     |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                | 2-13-159G     |
|                                |             |                                    | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados                | 5-13345XD     |
|                                | 1989 a 1997 | 1.6 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                | 226-139       |
|                                |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                | 1105-149      |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                | 2-13-149-2G   |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                | 2-13-139G-1   |
|                                |             | 1.8 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                | 226-139       |
|                                |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                | 1105-149      |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                | 2-13-149-2G   |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                | 2-13-139G-1   |
| Ranger                         | 2004 a 2012 | 2.8 Diesel                         | Semieixo                                      | Esquerdo                   | 953721HD      |
|                                |             |                                    |                                               | Direito                    | 953722HD      |
|                                |             | 3.0 Diesel                         | Semieixo                                      | Esquerdo                   | 953721HD      |
|                                |             |                                    |                                               | Direito                    | 953722HD      |
| Royale                         | 1992        | 1.8 • Manual • Com ABS             | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                | 1221-129      |
|                                |             | 1.8 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                | 325-129A      |
|                                |             | 1.8 • Manual • Sem/ com ABS        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                | 226-139       |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                | 2-13-129-2G   |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                | 2-13-139G-1   |
|                                |             | 2.0 • Manual • Com ABS             | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                | 1221-129      |
|                                |             | 2.0 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                | 325-129A      |
|                                |             | 2.0 • Manual • Sem/ com ABS        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                | 226-139       |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                | 2-13-129-2G   |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                | 2-13-139G-1   |

| Veículo                        | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo   | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Ford</b> <i>Continuação</i> |             |                                    |                                               |               |               |
| Royale<br><i>Continuação</i>   | 1992 a 1995 | 1.8 • Manual/ Automática • Com ABS | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
|                                |             | 2.0 • Manual/ Automática • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem ABS | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
|                                |             |                                    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                |             | 1.8 • Manual/ Automática • Sem ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
|                                | 1996        | 1.8 • Manual/ Automática • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                |             | 1.8 • Manual/ Automática • Sem ABS | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-18-319-3G   |
|                                |             | 2.0 • Manual/ Automática • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
| Scala                          | 1981 a 1988 | 1.6 • Manual/ Automática • Sem ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 295-149       |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-149G     |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-159G     |
|                                |             |                                    | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5-13345XD     |
|                                | 1989 a 1991 | 1.8 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1105-149      |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-149-2G   |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                | 1990 a 1992 | 1.6 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 531-279       |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-279G     |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-279G-1   |
|                                |             |                                    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
| Verona                         | 1990 a 1993 | 1.8 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 531-279A      |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-279G-2   |
|                                |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                |             |                                    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |

# Aplicação por montadora e veículo

## Juntas homocinéticas

| Veículo                        | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo        | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Ford</b> <i>Continuação</i> |             |                                         |                                               |               |               |
| Verona<br><i>Continuação</i>   | 1993 a 1997 | 1.8 • Manual • Sem ABS                  | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                |             |                                         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1171-419      |
|                                |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
|                                |             | 2.0 • Manual • Sem ABS                  | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                |             |                                         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1171-419      |
|                                |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
| Versailles                     | 1991 a 1992 | 1.8 • Manual • Com ABS                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1221-129      |
|                                |             | 1.8 • Manual • Sem ABS                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129A      |
|                                |             | 1.8 • Manual • Sem/ com ABS             | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                |             | 2.0 • Manual • Com ABS                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1221-129      |
|                                |             | 2.0 • Manual • Sem ABS                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129A      |
|                                |             | 2.0 • Manual • Sem/ com ABS             | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                | 1991 a 1995 | 2.0 • Manual/ Automática • Com ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem/ com ABS | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
|                                |             |                                         |                                               |               |               |
|                                | 1992 a 1995 | 1.8 • Manual/ Automática • Com ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                |             | 1.8 • Manual/ Automática • Sem ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                |             | 1.8 • Manual/ Automática • Sem/ com ABS | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
|                                |             |                                         |                                               |               |               |
|                                | 1996        | 1.8 • Manual/ Automática • Com ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                |             | 1.8 • Manual/ Automática • Sem ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                |             | 1.8 • Manual/ Automática • Sem/ com ABS | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-18-319-3G   |
|                                |             | 2.0 • Manual/ Automática • Com ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem/ com ABS | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-18-319-3G   |



| Veículo | Anos | Motor • Transmissão • ABS • Eixo | Peça | Especificação | Código Spicer |
|---------|------|----------------------------------|------|---------------|---------------|
|---------|------|----------------------------------|------|---------------|---------------|

## Honda

|       |             |                                                       |                                       |             |              |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| City  | 2009 a 2014 | 1.5 16V • Manual • Com ABS                            | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados | 1622-1549    |
|       |             |                                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados | 2-13-1409-2G |
| Civic | 1997 a 2000 | 1.6 16V • Manual/ Automática • Com ABS • Semieixo GKN | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados | 1611-729A    |
|       |             | 1.6 16V • Manual/ Automática • Sem ABS • Semieixo GKN | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados | 1611-729     |
|       | 2006 a 2012 | 1.8 16V • Manual • Com ABS                            | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados | 1631-1649    |
|       |             |                                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados | 2-13-1649G   |
| Fit   | 2004 a 2008 | 1.4 8V • Manual • Com ABS                             | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados | 1621-1549    |
|       |             |                                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados | 2-13-1549G   |
|       |             | 1.5 16V • Manual • Com ABS                            | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados | 1621-1549    |
|       |             |                                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados | 2-13-1549G   |
|       | 2009 a 2014 | 1.4 8V • Manual • Com ABS                             | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados | 1622-1549    |
|       |             |                                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados | 2-13-1409-2G |
|       |             | 1.5 16V • Manual • Com ABS                            | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados | 1622-1549    |
|       |             |                                                       | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados | 2-13-1409-2G |

## Mercedes-Benz

|              |             |                           |                                       |             |          |
|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|
| Classe A 160 | 1999 a 2006 | 1.6 8V • Manual • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados | 1751-789 |
|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|

## Mitsubishi

|              |             |                            |          |          |          |
|--------------|-------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| L200         | 2003 a 2011 | 2.5 Turbo • Sem/ com ABS   | Semieixo | Esquerdo | 953351HD |
|              |             |                            |          | Direito  | 953352HD |
| L200 Triton  | 2008 a 2016 | 3.2 Turbo Diesel • Com ABS | Semieixo | Esquerdo | 953361HD |
|              |             |                            |          | Direito  | 953362HD |
|              |             | 3.5 V6 Flex • Com ABS      | Semieixo | Esquerdo | 953361HD |
|              |             |                            |          | Direito  | 953362HD |
| Pajero Dakar | 2010 a 2015 | 3.2 Turbo Diesel • Com ABS | Semieixo | Esquerdo | 953361HD |
|              |             |                            |          | Direito  | 953362HD |

## Peugeot

|       |             |                                           |                                       |             |            |
|-------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| 207   | 2007 a 2009 |                                           | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Esquerdo    | 2-13-1410G |
|       |             |                                           |                                       | Direito     | 2-13-1411G |
| 208   | 2012 a 2015 |                                           | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Esquerdo    | 2-13-1410G |
|       |             |                                           |                                       | Direito     | 2-13-1411G |
| Boxer | 1998 a 2008 | 2.5 Diesel • Manual • Sem ABS • Aro 15    | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados | 2931-1549  |
|       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados | 2-13-1549G |
|       |             | 2.8 TD Diesel • Manual • Sem ABS • Aro 15 | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados | 2931-1549  |
|       |             |                                           | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados | 2-13-1549G |

## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo        | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo                   | Peça                                  | Especificação                    | Código Spicer |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Renault</b> |             |                                                    |                                       |                                  |               |
| Clio           | 2000 a 2012 | 1.6 16V • Manual • Com ABS •<br>Semieixo Dana      | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                      | 2001-909      |
|                |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                      | 2-13-909G     |
|                |             |                                                    | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                      | 5-135270XD    |
|                |             | 1.6 8V • Manual • Com ABS •<br>Semieixo Dana       | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                      | 2001-909      |
|                |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                      | 2-13-909G     |
|                |             |                                                    | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                      | 5-135270XD    |
|                | 2000 a 2014 | 1.0 16V • Manual • Sem/ com<br>ABS • Semieixo Dana | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Coifa de TPE<br>• Ambos<br>lados | 2-13-1139G    |
|                |             |                                                    |                                       | Coifa de TPV<br>• Ambos<br>lados | 2-13-1139GS   |
|                |             |                                                    | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                      | 5-135270XD    |
|                |             | 1.0 8V • Manual • Sem/ com ABS<br>• Semieixo Dana  | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Coifa de TPE<br>• Ambos<br>lados | 2-13-1139G    |
|                |             |                                                    |                                       | Coifa de TPV<br>• Ambos<br>lados | 2-13-1139GS   |
|                |             |                                                    | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                      | 5-135270XD    |
|                | 2002 a 2012 | 1.6 16V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo Dana      | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                      | 1991-909      |
|                |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                      | 2-13-909G     |
|                |             |                                                    | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                      | 5-135270XD    |
|                |             | 1.6 8V • Manual • Sem ABS •<br>Semieixo Dana       | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                      | 1991-909      |
|                |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                      | 2-13-909G     |
|                |             |                                                    | Tripeça, lado do câmbio               | Ambos lados                      | 5-135270XD    |
| Master         | 2004 a 2012 | 2.5 Diesel • Com ABS                               | Semieixo                              | Esquerdo                         | 953921HD      |
|                |             |                                                    |                                       | Direito                          | 953922HD      |
| R12            | 1980 a 1987 | Manual • Sem ABS • 4 marchas                       | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                      | 341-149       |
|                |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                      | 2-13-149-1G   |
|                | 1988 a 1998 | Manual • Sem ABS • 5 marchas                       | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados                      | 341-149A      |
|                |             |                                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                      | 2-13-149-1G   |
| R18            | 1987 a 1997 | 1.4 • Manual • Sem ABS                             | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                      | 2-13-259G     |
|                | 1988 a 1998 | 2.0 • Manual • Sem ABS                             | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                      | 2-13-259G     |
| R19            | 1994 a 1997 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS                          | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                      | 2-13-259G     |
|                |             | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                          | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                      | 2-13-259G     |
| R21            | 1986 a 1994 | Manual • Sem ABS • Junta com<br>eixo               | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                      | 2-13-419G     |
| R4             | 1971 a 1990 | Manual • Sem ABS                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                      | 2-13-149-1G   |
| R6             | 1969 a 1980 | Manual • Sem ABS                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                      | 2-13-149-1G   |
| R9             | 1981 a 1988 | Manual • Sem ABS                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados                      | 2-13-149-1G   |





| Veículo                           | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo                                  | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Renault</b> <i>Continuação</i> |             |                                                                   |                                               |               |               |
| Scénic                            | 2001 a 2012 | 1.6 16V • Manual • Com ABS • Semieixo GKN com rolamento 26mm      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2021-909      |
|                                   |             | 1.6 16V • Manual • Sem/ com ABS • Semieixo GKN com rolamento 26mm | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-909G     |
|                                   |             |                                                                   | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5075-869      |
|                                   |             | 2.0 16V • Manual • Com ABS • Semieixo GKN com rolamento 26mm      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2061-779      |
|                                   |             | 2.0 16V • Manual • Sem ABS • Semieixo GKN com rolamento 26mm      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2051-779      |
|                                   |             | 2.0 16V • Manual • Sem/ com ABS • Semieixo GKN com rolamento 26mm | Tripeça, lado do câmbio                       | Ambos lados   | 5075-869      |
| <b>Toyota</b>                     |             |                                                                   |                                               |               |               |
| Bandeirantes                      | 1983 a 1998 | Manual • Sem ABS                                                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2-99-551XD    |
| Hilux                             | 2005 a 2015 | 2.5 • Manual/ Automática • Com ABS                                | Semieixo                                      | Ambos lados   | 953540HD      |
|                                   |             | 3.0 • Manual/ Automática • Com ABS                                | Semieixo                                      | Ambos lados   | 953540HD      |
| SW4                               | 2005 a 2015 | 3.0 • Manual/ Automática • Com ABS                                | Semieixo                                      | Ambos lados   | 953540HD      |
| <b>Volkswagen</b>                 |             |                                                                   |                                               |               |               |
| Apollo                            | 1990 a 1992 | 1.8 • Manual • Sem ABS                                            | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                   |             |                                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 531-279A      |
|                                   |             |                                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-279G-2   |
|                                   |             |                                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
| Bora                              | 2000 a 2004 | 2.0 • Manual/ Automática • Sem/ com ABS                           | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1761-289      |
| Carat                             | 1987 a 1997 | 1.8 • Manual • Sem ABS                                            | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                   |             |                                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129A      |
|                                   |             |                                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                   |             |                                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                   |             | 2.0 • Manual • Sem ABS                                            | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                   |             |                                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129A      |
|                                   |             |                                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                   |             |                                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
| CrossFox                          | 2005 a 2013 | 1.6 EA111 8V • Manual • Sem ABS                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 553-1629      |
|                                   |             |                                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2671-839      |
|                                   |             |                                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-839G     |
|                                   | 2005 a 2014 | 1.6 EA111 8V • Manual • Com ABS                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 553-1629      |
|                                   |             |                                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2101-839      |
|                                   |             |                                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-839G     |

## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo                              | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo                  | Peça                                          | Especificação                                 | Código Spicer |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Volkswagen</b> <i>Continuação</i> |             |                                                   |                                               |                                               |               |
| Fox                                  | 2004 a 2009 | 1.0 EA111 8V • Manual • Sem ABS<br>• Semieixo GKN | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 483-829       |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 1391-1709     |
|                                      | 2004 a 2013 | 1.6 EA111 8V • Manual • Com ABS<br>• Semieixo GKN | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 2101-839      |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 2671-839      |
|                                      |             | 1.6 EA111 8V • Manual • Sem ABS<br>• Semieixo GKN | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 553-1629      |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-839G     |
|                                      | 2008 a 2013 | 1.0 8V • Manual • Sem ABS                         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Estrias 22 int.<br>/ 22 ext. •<br>Ambos lados | 2601-1809     |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-1809G    |
|                                      |             | 1.6 8V • Manual • Sem ABS                         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Estrias 24 int.<br>/ 22 ext. •<br>Ambos lados | 2605-1829     |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-1829G    |
| Gacel                                | 1986 a 1988 | 1.6 • Manual • Sem ABS                            | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 146-139       |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 325-129       |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-129G     |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1988 a 1998 | 1.8 • Manual • Sem ABS                            | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 226-139       |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 325-129A      |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139G-1   |
| Gol                                  | 1980 a 1986 | 1.3 8V refrigerado a ar • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 146-139       |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 325-129       |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-129G     |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1982 a 1986 | 1.6 8V refrigerado a ar • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 146-139       |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 325-129       |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-129G     |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1982 a 1994 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 226-139       |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 325-129A      |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1986 a 1994 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS                         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 146-139       |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 325-129A      |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139G-1   |



| Veículo                           | Anos                                                                                      | Motor • Transmissão • ABS • Eixo              | Peça                                          | Especificação                         | Código Spicer |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| Volkswagen      Continuação       |                                                                                           |                                               |                                               |                                       |               |             |
| Gol<br><i>Continuação</i>         | 1988 a 1994                                                                               | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                           | 226-139       |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                           | 325-129A      |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                           | 2-13-129-2G   |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                           | 2-13-139G-1   |             |
|                                   | 1992 a 1996                                                                               | 1.0 8V • Manual • Sem ABS                     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                           | 146-139       |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                           | 1571-569      |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                           | 2-13-569G     |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                           | 2-13-139G-1   |             |
|                                   | 1994 a 1995                                                                               | 2.0 8V • Manual • Com ABS                     | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                           | 1181-419      |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                           | 2-13-569-1G   |             |
|                                   |                                                                                           | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                     | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                           | 1361-419      |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                           | 2-13-419-1G   |             |
|                                   |                                                                                           | 2.0 8V • Manual • Sem/ com ABS                | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                           | 273X-1-319X-2 |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                           | 2-18-319-2G   |             |
|                                   |                                                                                           | 1994 a 2006                                   | 1.6 8V • Manual • Sem ABS                     | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados   | 2-13-569G   |
|                                   |                                                                                           |                                               |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio   | Ambos lados   | 2-13-139G-1 |
|                                   | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                                                                 |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                           | 2-13-569G     |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                           | 2-13-139G-1   |             |
|                                   | 1994 a 2009                                                                               | 1.6 8V • Manual • Sem ABS                     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                           | 226-139       |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                           | 1391-569      |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                           | 2-13-569G     |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                           | 2-13-139G-1   |             |
|                                   |                                                                                           | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                           | 226-139       |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                           | 1391-569      |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                           | 2-13-569G     |             |
|                                   |                                                                                           |                                               | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                           | 2-13-139G-1   |             |
|                                   |                                                                                           | 1995 a 2006                                   | 2.0 16V • Manual • Sem/ com ABS               | Kit de reparo da JH, lado da roda     | Ambos lados   | 2-13-589G   |
|                                   |                                                                                           |                                               | 2.0 8V • Manual • Com ABS                     | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados   | 1181-419    |
|                                   |                                                                                           | Kit de reparo da JH, lado da roda             |                                               | Ambos lados                           | 2-13-589G     |             |
|                                   |                                                                                           | 1996 a 2006                                   | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                     | Junta homocinética fixa, lado da roda | Ambos lados   | 1361-419    |
| Kit de reparo da JH, lado da roda | Ambos lados                                                                               |                                               |                                               | 2-13-419-1G                           |               |             |
| 1997 a 2005                       | 1.0 EA111 16V • Manual • Sem ABS • Eixo VW com 30/ 33 dentes, junta fixa desmonta do eixo | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 146-139                               |               |             |
|                                   |                                                                                           | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 1391-569                              |               |             |
|                                   |                                                                                           | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-569G                             |               |             |
|                                   |                                                                                           | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139-1G                           |               |             |
|                                   | 1.0 EA111 16V • Manual • Sem ABS • Semieixo GKN com 28/ 28 estrias. Semieixo desmontável  | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 143X-4-139                            |               |             |
|                                   |                                                                                           | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 1601-569A                             |               |             |
|                                   |                                                                                           | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139-1G                           |               |             |
|                                   |                                                                                           | Semieixo                                      | Direito                                       | 952042HD                              |               |             |
|                                   |                                                                                           | Esquerdo                                      | 952043HD                                      |                                       |               |             |

## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo                              | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo                                                                     | Peça                                          | Especificação                                 | Código Spicer |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Volkswagen</b> <i>Continuação</i> |             |                                                                                                      |                                               |                                               |               |
| Gol<br><i>Continuação</i>            | 1997 a 2005 | 1.0 EA111 8V • Manual • Sem ABS<br>• Eixo VW com 30/ 33 dentes,<br>junta fixa desmonta do eixo       | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 146-139       |
|                                      |             |                                                                                                      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 1391-569      |
|                                      |             |                                                                                                      | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-569G     |
|                                      |             |                                                                                                      | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139-1G   |
|                                      |             | 1.0 EA111 8V • Manual • Sem ABS<br>• Semieixo GKN com 28/ 28<br>estrias. Semieixo desmontável        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 143X-4-139    |
|                                      |             |                                                                                                      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 1601-569A     |
|                                      |             |                                                                                                      | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139-1G   |
|                                      |             |                                                                                                      | Semieixo                                      | Direito                                       | 952042HD      |
|                                      |             |                                                                                                      |                                               | Esquerdo                                      | 952043HD      |
|                                      |             | 1.0 EA111 8V • Manual • Sem ABS<br>• Semieixo GKN com 28/ 28<br>estrias. Semieixo não<br>desmontável | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 143X-4-139    |
|                                      |             |                                                                                                      | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-569-1G   |
|                                      |             |                                                                                                      | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139-1G   |
|                                      | 2000 a 2006 | 1.0 Turbo • Manual • Com ABS                                                                         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 1381-589      |
|                                      |             | 1.0 Turbo • Manual • Sem ABS                                                                         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 1361-589      |
|                                      |             | 1.0 Turbo • Manual • Sem/ com<br>ABS                                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-589G     |
|                                      | 2005 a 2013 | 1.0 EA111 16V • Manual • Sem<br>ABS • Eixo VW com 30/ 33<br>dentes, junta fixa desmonta do<br>eixo   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 146-139       |
|                                      |             |                                                                                                      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 1391-569      |
|                                      |             |                                                                                                      | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-569G     |
|                                      |             |                                                                                                      | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139-1G   |
|                                      |             | 1.0 EA111 16V • Manual • Sem<br>ABS • Semieixo GKN com<br>28/ 28 estrias. Semieixo<br>desmontável    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 143X-4-139    |
|                                      |             |                                                                                                      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 1601-569A     |
|                                      |             |                                                                                                      | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139-1G   |
|                                      |             |                                                                                                      | Semieixo                                      | Direito                                       | 952042HD      |
|                                      |             |                                                                                                      |                                               | Esquerdo                                      | 952043HD      |
|                                      |             | 1.0 EA111 8V • Manual • Sem ABS<br>• Eixo VW com 30/ 33 dentes,<br>junta fixa desmonta do eixo       | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 146-139       |
|                                      |             |                                                                                                      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 1391-569      |
|                                      |             |                                                                                                      | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-569G     |
|                                      |             |                                                                                                      | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139G-1   |
|                                      |             | 1.0 EA111 8V • Manual • Sem ABS<br>• Semieixo GKN com 28/ 28<br>estrias. Semieixo desmontável        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 143X-4-139    |
|                                      |             |                                                                                                      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 1601-569A     |
|                                      |             |                                                                                                      | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139-1G   |
|                                      | 2008 a 2009 | 1.8 EA111 8V • Manual • Sem ABS<br>• Semieixo GKN                                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 1391-1709     |
|                                      | 2008 a 2013 | 1.0 8V • Manual • Sem ABS                                                                            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Estrias 22 int.<br>/ 22 ext. •<br>Ambos lados | 2601-1809     |
|                                      |             |                                                                                                      | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-1809G    |
|                                      |             | 1.6 EA111 8V • Manual • Sem ABS<br>• Semieixo GKN                                                    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 553-1629      |
|                                      |             |                                                                                                      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Estrias 24 int.<br>/ 22 ext. •<br>Ambos lados | 2605-1829     |
|                                      |             |                                                                                                      | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-1829G    |
|                                      |             |                                                                                                      |                                               |                                               |               |



| Veículo                                    | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo            | Peça                                                         | Especificação                                 | Código Spicer |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Volkswagen <i>Continuação</i>              |             |                                             |                                                              |                                               |               |
| Golf                                       | 1994 a 1998 | 1.8 • Manual/ Automática • Sem/ com ABS     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio                | Esquerdo                                      | 603-027       |
|                                            |             |                                             | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 1771-289      |
|                                            |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem/ com ABS     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio                | Esquerdo                                      | 603-027       |
|                                            |             |                                             | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 1771-289      |
|                                            | 1999 a 2005 | 1.9 TDI • Manual/ Automática • Sem/ com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 1761-289      |
|                                            | 1999 a 2014 | 1.6 8V • Manual/ Automática • Sem/ com ABS  | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 1761-289      |
| 2.0 8V • Manual/ Automática • Sem/ com ABS |             | Junta homocinética fixa, lado da roda       | Ambos lados                                                  | 1761-289                                      |               |
| Golf GTI                                   | 1994 a 1998 | 2.0 • Manual/ Automática • Sem/ com ABS     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio                | Esquerdo                                      | 603-027       |
|                                            |             |                                             | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 1771-289      |
|                                            | 1999 a 2014 | 2.0 8V • Manual/ Automática • Sem/ com ABS  | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 1761-289      |
| Kombi                                      | 1978 a 1997 | 1.6 • Manual • Sem ABS                      | Junta homocinética deslizante, lado da roda / lado do câmbio | Ambos lados                                   | 156-169       |
|                                            |             |                                             | Kit de reparo da JH, lado da roda / lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-18-209G     |
|                                            |             |                                             | Semieixo                                                     | Ambos lados                                   | 951862HD      |
|                                            | 1998 a 2013 | 1.6 • Manual • Sem ABS                      | Junta homocinética deslizante, lado da roda / lado do câmbio | Ambos lados                                   | 546-759       |
|                                            |             |                                             | Kit de reparo da JH, lado da roda / lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-759G     |
|                                            | 2006 a 2013 | 1.4 EA111 • Manual • Sem ABS                | Junta homocinética deslizante, lado da roda / lado do câmbio | Ambos lados                                   | 546-759       |
|                                            |             |                                             | Kit de reparo da JH, lado da roda / lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-759G     |
|                                            |             |                                             |                                                              |                                               |               |
|                                            | Logus       | 1993 a 1996                                 | 1.6 • Manual • Sem ABS                                       | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   |
| Junta homocinética fixa, lado da roda      |             |                                             |                                                              | Ambos lados                                   | 1161-279      |
| Kit de reparo da JH, lado da roda          |             |                                             |                                                              | Ambos lados                                   | 2-13-279G-2   |
| Kit de reparo da JH, lado do câmbio        |             |                                             |                                                              | Ambos lados                                   | 2-13-139G-1   |
| 1.8 • Manual • Sem ABS                     |             |                                             | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio                | Ambos lados                                   | 273-319       |
|                                            |             |                                             | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 1171-419      |
|                                            |             |                                             | Kit de reparo da JH, lado da roda                            | Ambos lados                                   | 2-13-419G     |
|                                            |             |                                             | Kit de reparo da JH, lado do câmbio                          | Ambos lados                                   | 2-13-479G     |
|                                            |             | 2.0 • Manual • Sem ABS                      | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio                | Ambos lados                                   | 273-319       |
|                                            |             |                                             | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 1171-419      |
|                                            |             |                                             | Kit de reparo da JH, lado da roda                            | Ambos lados                                   | 2-13-419G     |
|                                            |             |                                             | Kit de reparo da JH, lado do câmbio                          | Ambos lados                                   | 2-13-479G     |

## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo                              | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo                                                         | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Volkswagen</b> <i>Continuação</i> |             |                                                                                          |                                               |               |               |
| Parati                               | 1982 a 1986 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS                                                                | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 146-139       |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129       |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129G     |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1982 a 1995 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                                                                | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129A      |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1986 a 1996 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS                                                                | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 146-139       |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129A      |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1988 a 1995 | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                                                                | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129A      |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1994 a 2007 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS                                                                | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1391-569      |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-569G     |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1996 a 2006 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS                                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1391-569      |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-569G     |
|                                      |             | 2.0 16V • Manual • Sem/ com ABS                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-589G     |
|                                      |             |                                                                                          |                                               |               |               |
|                                      |             | 2.0 8V • Manual • Com ABS                                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-589G     |
|                                      |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                                                                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419-1G   |
|                                      | 1997 a 2001 | 1.0 16V • Manual • Sem ABS • Eixo VW com 30/ 33 dentes, junta fixa desmonta do eixo      | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 146-139       |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1391-569      |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-569G     |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139-1G   |
|                                      |             | 1.0 16V • Manual • Sem ABS • Semieixo GKN com 28/ 28 estrias. Semieixo não desmontável   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 143X-4-139    |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-569-1G   |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139-1G   |
|                                      |             |                                                                                          |                                               |               |               |
|                                      | 1997 a 2007 | 1.0 EA111 16V • Manual • Sem ABS • Semieixo GKN com 28/ 28 estrias. Semieixo desmontável | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 143X-4-139    |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1601-569A     |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139-1G   |
|                                      |             |                                                                                          | Semieixo                                      | Direito       | 952042HD      |



| Veículo                              | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo                                                         | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Volkswagen</b> <i>Continuação</i> |             |                                                                                          |                                               |               |               |
| Parati<br><i>Continuação</i>         | 1997 a 2007 | 1.0 EA111 16V • Manual • Sem ABS • Semieixo GKN com 28/ 28 estrias. Semieixo desmontável | Semieixo                                      | Esquerdo      | 952043HD      |
|                                      | 2000 a 2006 | 1.0 Turbo • Manual • Com ABS                                                             | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1381-589      |
|                                      |             | 1.0 Turbo • Manual • Sem ABS                                                             | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-589      |
|                                      |             | 1.0 Turbo • Manual • Sem/ com ABS                                                        | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-589G     |
| Passat                               | 1975 a 1986 | 1.5 • Manual • Sem ABS                                                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 146-139       |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129       |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129G     |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      |             | 1.6 • Manual • Sem ABS                                                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 146-139       |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129       |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129G     |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1987 a 1988 | 1.6 • Manual • Sem ABS                                                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 146-139       |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129A      |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      |             | 1.8 • Manual • Sem ABS                                                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129A      |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1988 a 1997 | 2.0 • Manual/ Automática • Sem ABS • Alemão                                              | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Esquerdo      | 603-027       |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1861-017      |
|                                      |             | 2.0 16V • Manual/ Automática • Sem ABS • Alemão                                          | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Esquerdo      | 603-027       |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Esquerdo      | 603-027       |
| Pointer                              | 1993 a 1996 | 1.8 • Manual • Sem ABS                                                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1171-419      |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
|                                      |             | 2.0 • Manual • Sem ABS                                                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1171-419      |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
| Polo                                 | 2003 a 2013 | 1.6 EA111 8V • Manual • Sem ABS                                                          | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 553-1629      |
|                                      |             |                                                                                          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2671-839      |
|                                      |             |                                                                                          | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-839G     |
|                                      |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS                                                                | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 553-1629      |



## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo                              | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo   | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Volkswagen</b> <i>Continuação</i> |             |                                    |                                               |               |               |
| Polo<br><i>Continuação</i>           | 2003 a 2013 | 2.0 8V • Manual • Sem ABS          | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2671-839      |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-839G     |
|                                      |             |                                    |                                               |               |               |
|                                      | 2003 a 2014 | 1.6 EA111 8V • Manual • Com ABS    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 553-1629      |
|                                      |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2101-839      |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-839G     |
|                                      |             | 2.0 8V • Manual • Com ABS          | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 553-1629      |
|                                      |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2101-839      |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-839G     |
|                                      |             |                                    |                                               |               |               |
|                                      |             |                                    |                                               |               |               |
| Polo Classic                         | 1997 a 2002 | 1.8 • Manual • Sem/ com ABS        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Esquerdo      | 603-027       |
| Polo Sedan                           | 2003 a 2013 | 1.6 EA111 8V • Manual • Sem ABS    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 553-1629      |
|                                      |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2671-839      |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-839G     |
|                                      |             | 2.0 8V • Manual • Sem ABS          | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 553-1629      |
|                                      |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2671-839      |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-839G     |
|                                      | 2003 a 2014 | 1.6 EA111 8V • Manual • Com ABS    | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 553-1629      |
|                                      |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2101-839      |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-839G     |
|                                      |             | 2.0 8V • Manual • Com ABS          | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 553-1629      |
|                                      |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 2101-839      |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-839G     |
|                                      |             |                                    |                                               |               |               |
|                                      |             |                                    |                                               |               |               |
|                                      |             |                                    |                                               |               |               |
| Quantum                              | 1986 a 1992 | 1.8 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                      |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129A      |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      |             | 2.0 • Manual • Sem ABS             | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                      |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129A      |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1991 a 1992 | 1.8 • Manual • Com ABS             | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                      |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1221-129      |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      |             | 2.0 • Manual • Com ABS             | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                      |             |                                    | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1221-129      |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                    | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1992 a 1995 | 1.8 • Manual/ Automática • Com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                      |             | 1.8 • Manual/ Automática • Sem ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |

| Veículo                              | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo                  | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Volkswagen</b> <i>Continuação</i> |             |                                                   |                                               |               |               |
| Quantum<br><i>Continuação</i>        | 1992 a 1995 | 1.8 • Manual/ Automática • Sem/ com ABS           | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
|                                      |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem ABS                | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                      | 1993 a 1995 | 2.0 • Manual/ Automática • Com ABS                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                      | 1996 a 2002 | 1.8 • Manual/ Automática • Sem ABS                | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                      |             | 1.8 • Manual/ Automática • Sem ABS & Sem/ com ABS | Ambos lados                                   | 2-18-319-3G   |               |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                      |             | 1.8 • Manual/ Automática • Sem/ com ABS           | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                      |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem ABS                | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-18-319-3G   |
|                                      |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem ABS & Sem/ com ABS | Ambos lados                                   | 2-18-319-3G   |               |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-419G     |
| Santana                              | 1984 a 1992 | 1.8 • Manual • Sem ABS                            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      |             | 2.0 • Manual • Sem ABS                            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129A      |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1991 a 1992 | 1.8 • Manual • Com ABS                            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1221-129      |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      |             | 2.0 • Manual • Com ABS                            | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1221-129      |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                                   | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 226-139       |
|                                      |             |                                                   | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |

## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo                              | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo        | Peça                                          | Especificação | Código Spicer |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Volkswagen</b> <i>Continuação</i> |             |                                         |                                               |               |               |
| Santana<br><i>Continuação</i>        | 1992 a 1995 | 1.8 • Manual/ Automática • Com ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                      |             |                                         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                      |             | 1.8 • Manual/ Automática • Sem/ com ABS | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
|                                      |             | 2.0 • Manual/ Automática • Com ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                      |             |                                         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                      |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem/ com ABS | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 273-319       |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-479G     |
|                                      | 1996 a 2006 | 1.8 • Manual/ Automática • Sem ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-18-319-3G   |
|                                      |             | 1.8 • Manual/ Automática • Sem/ com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
|                                      |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem ABS      | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1361-419      |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-18-319-3G   |
|                                      |             | 2.0 • Manual/ Automática • Sem/ com ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 1181-419      |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-419G     |
| Saveiro                              | 1984 a 1986 | 1.3 refrigerado a ar • Manual • Sem ABS | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 146-139       |
|                                      |             |                                         | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129       |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129G     |
|                                      | 1984 a 1986 | 1.3 refrigerado a ar • Manual • Sem ABS | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      |             |                                         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 146-139       |
|                                      |             | 1.6 • Manual • Sem ABS                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129       |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129G     |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      |             |                                         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 146-139       |
|                                      |             | 1.6 refrigerado a ar • Manual • Sem ABS | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129       |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129G     |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      |             |                                         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 146-139       |
|                                      | 1987 a 1995 | 1.6 AE • Manual • Sem ABS               | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados   | 325-129A      |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                         | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados   | 2-13-139G-1   |
|                                      |             |                                         | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados   | 146-139       |

| Veículo                              | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo                | Peça                                                         | Especificação                                 | Código Spicer |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Volkswagen</b> <i>Continuação</i> |             |                                                 |                                                              |                                               |               |
| Saveiro<br><i>Continuação</i>        | 1989 a 1995 | 1.8 AP • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio                | Ambos lados                                   | 226-139       |
|                                      |             |                                                 | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 325-129A      |
|                                      |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda                            | Ambos lados                                   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado do câmbio                          | Ambos lados                                   | 2-13-139G-1   |
|                                      |             | 2.0 • Manual • Sem ABS                          | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio                | Ambos lados                                   | 226-139       |
|                                      |             |                                                 | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 325-129A      |
|                                      |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda                            | Ambos lados                                   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado do câmbio                          | Ambos lados                                   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1996 a 2007 | 1.8 • Manual • Sem ABS                          | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio                | Ambos lados                                   | 226-139       |
|                                      |             |                                                 | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 1391-569      |
|                                      |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda                            | Ambos lados                                   | 2-13-569G     |
|                                      |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado do câmbio                          | Ambos lados                                   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1996 a 2008 | 2.0 • Manual • Sem ABS                          | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 1361-419      |
|                                      |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda                            | Ambos lados                                   | 2-13-419-1G   |
|                                      |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado do câmbio                          | Ambos lados                                   | 2-13-139G     |
|                                      | 1996 a 2009 | 1.6 • Manual • Sem ABS                          | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio                | Ambos lados                                   | 226-139       |
|                                      |             |                                                 | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 1391-569      |
|                                      |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda                            | Ambos lados                                   | 2-13-569G     |
|                                      |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado do câmbio                          | Ambos lados                                   | 2-13-139-1G   |
|                                      | 2008 a 2013 | 1.6 8V • Manual • Sem ABS                       | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Estrias 24 int.<br>/ 22 ext. •<br>Ambos lados | 2605-1829     |
|                                      |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda                            | Ambos lados                                   | 2-13-1829G    |
| SpaceFox                             | 2007 a 2013 | 1.6 EA111 8V • Manual • Sem ABS                 | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio                | Ambos lados                                   | 553-1629      |
|                                      |             |                                                 | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 2671-839      |
|                                      |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda                            | Ambos lados                                   | 2-13-839G     |
|                                      | 2007 a 2014 | 1.6 EA111 8V • Manual • Com ABS                 | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio                | Ambos lados                                   | 553-1629      |
|                                      |             |                                                 | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 2101-839      |
|                                      |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda                            | Ambos lados                                   | 2-13-839G     |
| Variant                              | 1983 a 1997 | 2.0 16V • Manual/ Automática • Sem ABS • Alemão | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio                | Esquerdo                                      | 603-027       |
|                                      | 1988 a 1997 | 2.0 • Manual/ Automática • Sem ABS • Alemão     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio                | Esquerdo                                      | 603-027       |
|                                      |             |                                                 | Junta homocinética fixa, lado da roda                        | Ambos lados                                   | 1861-017      |
|                                      |             | 2.8 • Manual/ Automática • Sem ABS • Alemão     | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio                | Esquerdo                                      | 603-027       |
| Variant II                           | 1977 a 1980 | Manual • Sem ABS                                | Junta homocinética deslizante, lado da roda / lado do câmbio | Ambos lados                                   | 156-169       |
|                                      |             |                                                 | Kit de reparo da JH, lado da roda / lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-18-209G     |

## Aplicação por montadora e veículo

### Juntas homocinéticas

| Veículo                              | Anos        | Motor • Transmissão • ABS • Eixo | Peça                                          | Especificação                                 | Código Spicer |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Volkswagen</b> <i>Continuação</i> |             |                                  |                                               |                                               |               |
| Voyage                               | 1982 a 1989 | 1.5 • Manual • Sem ABS           | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 146-139       |
|                                      |             |                                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 325-129       |
|                                      |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-129G     |
|                                      |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1986 a 1996 | 1.6 • Manual • Sem ABS           | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 146-139       |
|                                      |             |                                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 325-129A      |
|                                      |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 1987 a 1996 | 1.8 8V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética deslizante, lado do câmbio | Ambos lados                                   | 226-139       |
|                                      |             |                                  | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Ambos lados                                   | 325-129A      |
|                                      |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-129-2G   |
|                                      |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado do câmbio           | Ambos lados                                   | 2-13-139G-1   |
|                                      | 2008 a 2013 | 1.0 8V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Estrias 22 int.<br>/ 22 ext. •<br>Ambos lados | 2601-1809     |
|                                      |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-1809G    |
|                                      |             | 1.6 8V • Manual • Sem ABS        | Junta homocinética fixa, lado da roda         | Estrias 24 int.<br>/ 22 ext. •<br>Ambos lados | 2605-1829     |
|                                      |             |                                  | Kit de reparo da JH, lado da roda             | Ambos lados                                   | 2-13-1829G    |

## Tabela de torques

### Juntas homocinéticas

**SPICER®**



| Código Spicer | 1º passo        | 2º passo | 3º passo | 4º passo |
|---------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1105-149      | 194 Nm ~220 Nm  |          |          |          |
| 1111-539      | 216 Nm          |          |          |          |
| 1161-279      | 230 Nm          |          |          |          |
| 1171-419      | 230 Nm          |          |          |          |
| 1181-419      | 230 Nm          |          |          |          |
| 1221-129      | 230 Nm          |          |          |          |
| 1251-259      | 100 Nm          | -80°     | -20 Nm   | -80°     |
| 1291-419      | 100 Nm          | -80°     | -20 Nm   | -80°     |
| 1291-489      | 100 Nm          | -80°     | -20 Nm   | -80°     |
| 1331-339      | 216 Nm          |          |          |          |
| 1341-489      | 180 Nm          | -180°    | -60 Nm   | -45°     |
| 1345-909      | 280 Nm          |          |          |          |
| 1345-909A     | 280 Nm          |          |          |          |
| 1355-49       | 100 Nm          | -80°     | -20 Nm   | -80°     |
| 1355-49A      | 100 Nm          | -80°     | -20 Nm   | -80°     |
| 1361-419      | 205 Nm ~245 Nm  |          |          |          |
| 1361-589      | 300 Nm          | -360°    | -60 Nm   | -80°     |
| 1381-589      | 265 Nm          |          |          |          |
| 1391-1709     | 230 Nm          |          |          |          |
| 1391-569      | 230 Nm          |          |          |          |
| 1411-589      | 110 Nm          | -90°     |          |          |
| 1421-589      | 110 Nm          | -90°     |          |          |
| 143X-4-139    | 40 Nm           |          |          |          |
| 1451-599      | 216 Nm          |          |          |          |
| 146-139       | 40 Nm           |          |          |          |
| 1481-609      | 194 Nm ~220 Nm  |          |          |          |
| 1491-599      | 280 Nm          |          |          |          |
| 1501-669      | 280 Nm          |          |          |          |
| 1525-279      | 270 Nm          |          |          |          |
| 156-169       | 230 Nm          |          |          |          |
| 1571-569      | 230 Nm          |          |          |          |
| 1601-569A     | 230 Nm          |          |          |          |
| 1611-729      | 230 Nm          |          |          |          |
| 1611-729A     | 230 Nm          |          |          |          |
| 1621-1549     | 230 Nm          |          |          |          |
| 1622-1549     | 230 Nm          |          |          |          |
| 1631-1649     | 230 Nm          |          |          |          |
| 163-269       | 35 Nm ~45 Nm    |          |          |          |
| 1641-539      | 216 Nm          |          |          |          |
| 1691-769      | 280 Nm          |          |          |          |
| 1701-779      | 100 Nm          | 30°      | 15°      |          |
| 1721-1139     | 270 Nm          |          |          |          |
| 1735-909      | 270 Nm          |          |          |          |
| 1751-789      | 181 Nm          | -180°    | -60 Nm   | -45°     |
| 1761-289      | 250 Nm          | -360°    | -60 Nm   | -60°     |
| 1771-289      | 250 Nm          | -360°    | -60 Nm   | -60°     |
| 1805-669      | M22x1,5 = 70 Nm | -65°     | -62°     |          |
| 1861-017      | 300 Nm          | -360°    | -60 Nm   | -80°     |

| Código Spicer | 1º passo       | 2º passo     | 3º passo | 4º passo |
|---------------|----------------|--------------|----------|----------|
| 1901-077      | 100 Nm         | Soltar porca | -20 Nm   | -90°     |
| 2041-669      | 216 Nm         |              |          |          |
| 2051-779      | 216 Nm         |              |          |          |
| 2061-779      | 216 Nm         |              |          |          |
| 2101-839      | 230 Nm         |              |          |          |
| 2151-599      | 70 Nm          | Soltar porca | 250 Nm   | 55°      |
| 2181-1329     | 100 Nm         |              |          |          |
| 2191-1329     | 100 Nm         |              |          |          |
| 2211-1409     | 280 Nm         |              |          |          |
| 2221-1409     | 280 Nm         |              |          |          |
| 2231-2029     | 280 Nm         |              |          |          |
| 2251-1409     | 70 Nm          | Soltar porca | 250 Nm   | 55°      |
| 226-139       | 40 Nm          |              |          |          |
| 233-269       | 35 Nm ~45 Nm   |              |          |          |
| 2381-779      | 216 Nm         |              |          |          |
| 2451-1449     | 216 Nm         |              |          |          |
| 2461-1449     | 216 Nm         |              |          |          |
| 273-319       | 35 Nm ~45 Nm   |              |          |          |
| 2931-1549     | 300 Nm         |              |          |          |
| 295-149       | 230 Nm         |              |          |          |
| 2-99-551XD    | 40 Nm          |              |          |          |
| 325-129       | 230 Nm         |              |          |          |
| 325-129A      | 230 Nm         |              |          |          |
| 333-299       | 20 Nm          |              |          |          |
| 356-509       | 35 Nm ~45 Nm   |              |          |          |
| 356-509A      | 35 Nm ~45 Nm   |              |          |          |
| 481-339       | 240 Nm         |              |          |          |
| 515-339       | 230 Nm         |              |          |          |
| 531-279       | 205 Nm ~235 Nm |              |          |          |
| 531-279A      | 205 Nm ~235 Nm |              |          |          |
| 546-759       | 40 Nm          |              |          |          |

## Referência cruzada

### Juntas homocinéticas

| Código terceiros | Código Spicer | Peça |
|------------------|---------------|------|
|------------------|---------------|------|

#### Chevrolet

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 26055048  | 953822HD  | SE    |
| 26055052  | 953821HD  | SE    |
| 93225237  | 333-299   | JHDC  |
| 93225238  | 1291-489  | JHFR  |
| 93225242  | 1341-489  | JHFR  |
| 9322528   | 233-269   | JHDC  |
| 93225287  | 1291-419  | JHFR  |
| 93225289  | 163-269   | JHDC  |
| 93230068  | 1355-499  | JHFR  |
| 93230069  | 356-509A  | JHDC  |
| 93230069  | 356-509   | JHDC  |
| 93230070  | 2-13-509G | KrJHC |
| 93230071  | 2-13-499G | KrJHR |
| 93262105  | 1355-499A | JHFR  |
| 932902609 | 453-299   | JHDC  |
| 932902609 | 453-1379  | JHDC  |
| 93292610  | 1701-779  | JHFR  |
| 94725839  | 1345-909A | JHFR  |
| 94725839A | 1345-909  | JHFR  |

#### Cofap

|          |           |      |
|----------|-----------|------|
| JDC01304 | 226-139   | JHDC |
| JDC01306 | 156-169   | JHDC |
| JDC01309 | 273-319   | JHDC |
| JDC01310 | 546-759   | JHDC |
| JDC01312 | 553-809   | JHDC |
| JHC01103 | 1361-419  | JHFR |
| JHC01104 | 325-129   | JHFR |
| JHC01105 | 1571-569  | JHFR |
| JHC01105 | 325-129A  | JHFR |
| JHC01105 | 1391-569  | JHFR |
| JHC01111 | 1761-289  | JHFR |
| JHC01112 | 1601-569A | JHFR |
| JHC01114 | 1181-419  | JHFR |
| JHC01115 | 1391-1709 | JHFR |
| JHC02101 | 1751-789  | JHFR |
| JHC03102 | 481-339   | JHFR |
| JHC03103 | 515-339   | JHFR |
| JHC03111 | 1111-539  | JHFR |
| JHC03112 | 1451-599  | JHFR |
| JHC03113 | 1501-669  | JHFR |
| JHC03116 | 1331-339  | JHFR |
| JHC03117 | 1491-599  | JHFR |
| JHC03118 | 2281-769  | JHFR |
| JHC03121 | 2041-669  | JHFR |
| JHC03122 | 1805-669  | JHFR |
| JHC03123 | 2151-599  | JHFR |

| Código terceiros | Código Spicer | Peça |
|------------------|---------------|------|
|------------------|---------------|------|

#### Cofap *Continuação*

|          |            |      |
|----------|------------|------|
| JHC03124 | 2251-1409  | JHFR |
| JHC03125 | 2451-1449  | JHFR |
| JHC03127 | 2461-1449  | JHFR |
| JHC03128 | 2891-1409  | JHFR |
| JHC04101 | 1291-419   | JHFR |
| JHC04101 | 1291-489   | JHFR |
| JHC04110 | 1355-499A  | JHFR |
| JHC04115 | 1701-779   | JHFR |
| JHC04116 | 1341-489   | JHFR |
| JHC04117 | 2381-779   | JHFR |
| JHC04118 | 2181-1329  | JHFR |
| JHC04119 | 1355-499   | JHFR |
| JHC08102 | 531-279    | JHFR |
| JHC08103 | 531-279A   | JHFR |
| JHC08106 | 1171-419   | JHFR |
| JHC08107 | 295-149    | JHFR |
| JHC08108 | 1105-149   | JHFR |
| JHC08109 | 1721-1139  | JHFR |
| JHC08110 | 1481-609   | JHFR |
| JHC08111 | 1735-909   | JHFR |
| JHC08115 | 1161-279   | JHFR |
| JHC08128 | 1525-279   | JHFR |
| JHC10102 | 1611-729   | JHFR |
| JHC10102 | 1611-729A  | JHFR |
| JHC18104 | 2001-909   | JHFR |
| SEC01401 | 952043HD   | SE   |
| SEC01402 | 952042HD   | SE   |
| SEC04401 | 951686HD   | SE   |
| SEC04402 | 951687HD   | SE   |
| SEC04403 | 953822HD   | SE   |
| SEC04404 | 953821HD   | SE   |
| SEC39000 | 953362HD   | SE   |
| SEC39001 | 953361HD   | SE   |
| TRC03502 | 5-13375XD  | TriC |
| TRC03504 | 5-135010XD | TriC |
| TRC03505 | 5-135020XD | TriC |
| TRC03506 | 5-135350XD | TriC |
| TRC08501 | 5-13345XD  | TriC |
| TRC08503 | 5075-869   | TriC |
| TRC08504 | 5-135110XD | TriC |

#### Fiat

|            |          |    |
|------------|----------|----|
| 1350294080 | 953641HD | SE |
| 1350295080 | 953642HD | SE |
| 1350296080 | 953643HD | SE |
| 1350297080 | 953644HD | SE |
| 1369951080 | 953641HD | SE |

| Código terceiros | Código Spicer | Peça |
|------------------|---------------|------|
|------------------|---------------|------|

#### Fiat *Continuação*

|             |            |      |
|-------------|------------|------|
| 1369952080  | 953643HD   | SE   |
| 1369955080  | 953644HD   | SE   |
| 1369956080  | 953642HD   | SE   |
| 1495541080  | 953631HD   | SE   |
| 1495542080  | 953632HD   | SE   |
| 4315132     | 153-549    | JHDC |
| 4390952     | 515-339    | JHFR |
| 4475837     | 481-339    | JHFR |
| 46307103    | 523-449-1  | JHDC |
| 46307121    | 1501-669   | JHFR |
| 46307122    | 1501-669   | JHFR |
| 46307241    | 2281-769   | JHFR |
| 46307366    | 1805-669   | JHFR |
| 46307420    | 1491-599   | JHFR |
| 46307516    | 2151-599   | JHFR |
| 46307552    | 5-135350XD | TriC |
| 46307877    | 2451-1449  | JHFR |
| 46308205    | 2251-1409  | JHFR |
| 46308743    | 2231-2029  | JHFR |
| 46308765    | 2221-1409  | JHFR |
| 46448513000 | 5-135020XD | TriC |
| 51872269    | 953631HD   | SE   |
| 51872270    | 953632HD   | SE   |
| 7077257     | 1451-599   | JHFR |
| 7079221     | 1331-339   | JHFR |
| 7081591     | 1691-769   | JHFR |
| 7086562     | 2211-1409  | JHFR |
| 7508720     | 5-13375XD  | TriC |
| 7599433     | 515-339    | JHFR |
| 7700010     | 1111-539   | JHFR |
| 77021940    | 5-135010XD | TriC |
| 7758266     | 1331-339   | JHFR |

#### Ford

|             |          |      |
|-------------|----------|------|
| 3054073111  | 325-129A | JHFR |
| 305407311B  | 325-129A | JHFR |
| 337407311G  | 1361-419 | JHFR |
| 337407331A  | 273-319  | JHDC |
| 377498099S  | 1221-129 | JHFR |
| 547407311   | 1161-279 | JHFR |
| 547407311A  | 1171-419 | JHFR |
| 547498103   | 226-139  | JHDC |
| 551407311   | 1105-149 | JHFR |
| 81AG3K187AA | 531-279  | JHFR |
| 90AU3K183AA | 531-279A | JHFR |
| 97FU4K258AA | 1481-609 | JHFR |
| 97FU4K258CA | 1525-279 | JHFR |

JHDC – Junta homocinética deslizante, lado do câmbio, JHDC – Junta homocinética deslizante, lado da roda / lado do câmbio, JHF – Junta homocinética fixa, KrJHC – Kit de reparo para junta homocinética, lado do câmbio, KrJHR – Kit de reparo para junta homocinética, lado da roda, SE – Semieixo, Tri – Tripeça





## Referência cruzada

### Juntas homocinéticas

| Código terceiros | Código Spicer | Peça |
|------------------|---------------|------|
|------------------|---------------|------|

| Ford <i>Continuação</i> |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| BD5M3W427A              | 295-149   | JHFR |
| BE1E3W007A              | 5-13345XD | TriC |
| KS514K258AA             | 1721-1139 | JHFR |
| XS614K258BA             | 1735-909  | JHFR |
| ZBA407331               | 146-139   | JHDC |
| ZBC407331               | 226-139   | JHDC |

| Honda          |           |      |
|----------------|-----------|------|
| 44014-SAD-M01  | 1621-1549 | JHFR |
| 44014-TJO-M02  | 1622-1549 | JHFR |
| 44340S1LM010Y  | 1611-729  | JHFR |
| 44340S1LM010Y1 | 1611-729A | JHFR |
| 44340S1LM010Y1 | 1611-729  | JHFR |

| Mercedes-Benz |          |      |
|---------------|----------|------|
| A1683601872   | 1751-789 | JHFR |

| Mitsubishi |          |    |
|------------|----------|----|
| 3815A307   | 953361HD | SE |
| 3815A308   | 953362HD | SE |
| 3815A309   | 953361HD | SE |
| 3815A310   | 953362HD | SE |
| CA 260009  | 953351HD | SE |
| CA 260010  | 953352HD | SE |

| Nakata     |           |      |
|------------|-----------|------|
| NJH00-8772 | 4000-8772 | JHFR |
| NJH01-040S | 953540HD  | SE   |
| NJH01-1809 | 2601-1809 | JHFR |
| NJH01-569A | 1601-569A | JHFR |
| NJH01-669  | 1501-669  | JHFR |
| NJH01-779  | 1701-779  | JHFR |
| NJH01-839  | 2101-839  | JHFR |
| NJH02-080S | 953632HD  | SE   |
| NJH03-027  | 603-027   | JHDC |
| NJH03-080S | 953631HD  | SE   |
| NJH03-895S | 953922HD  | SE   |
| NJH04-010S | 953352HD  | SE   |
| NJH04-080S | 953643HD  | SE   |
| NJH04-578S | 953921HD  | SE   |
| NJH05-080S | 953641HD  | SE   |
| NJH05-149  | 1105-149  | JHFR |
| NJH05-1829 | 2605-1829 | JHFR |
| NJH05-669  | 1805-669  | JHFR |
| NJH06-080S | 953644HD  | SE   |
| NJH07-080S | 953642HD  | SE   |
| NJH07-308S | 953362HD  | SE   |

| Código terceiros | Código Spicer | Peça |
|------------------|---------------|------|
|------------------|---------------|------|

| Nakata <i>Continuação</i> |            |       |
|---------------------------|------------|-------|
| NJH08-307S                | 953361HD   | SE    |
| NJH11-1409                | 2211-1409  | JHFR  |
| NJH11-539                 | 1111-539   | JHFR  |
| NJH11-729                 | 1611-729   | JHFR  |
| NJH11-729A                | 1611-729A  | JHFR  |
| NJH13345                  | 5-13345XD  | TriC  |
| NJH13350                  | 5-13350XD  | TriC  |
| NJH13375                  | 5-13375XD  | TriC  |
| NJH135010                 | 5-135010XD | TriC  |
| NJH135020                 | 5-135020XD | TriC  |
| NJH135110                 | 5-135110XD | TriC  |
| NJH135270                 | 5-135270XD | TriC  |
| NJH15-339                 | 515-339    | JHFR  |
| NJH151-599                | 2151-599   | JHFR  |
| NJH2042HD                 | 952042HD   | SE    |
| NJH2043HD                 | 952043HD   | SE    |
| NJH21-1139                | 1721-1139  | JHFR  |
| NJH21-129                 | 1221-129   | JHFR  |
| NJH21-1409                | 2221-1409  | JHFR  |
| NJH21-1549                | 1621-1549  | JHFR  |
| NJH21-909                 | 2021-909   | JHFR  |
| NJH22-1549                | 1622-1549  | JHFR  |
| NJH23-449-1               | 523-449-1  | JHDC  |
| NJH23-549A                | 523-549A   | JHDC  |
| NJH25-129                 | 325-129    | JHFR  |
| NJH25-129A                | 325-129A   | JHFR  |
| NJH25-279                 | 1525-279   | JHFR  |
| NJH26-139                 | 226-139    | JHDC  |
| NJH31-1549                | 2931-1549  | JHFR  |
| NJH31-1649                | 1631-1649  | JHFR  |
| NJH31-2029                | 2231-2029  | JHFR  |
| NJH31-279                 | 531-279    | JHFR  |
| NJH31-279A                | 531-279A   | JHFR  |
| NJH31-339                 | 1331-339   | JHFR  |
| NJH33-269                 | 233-269    | JHDC  |
| NJH33-299                 | 333-299    | JHDC  |
| NJH35-909                 | 1735-909   | JHFR  |
| NJH4-139                  | 143X-4-139 | JHDC  |
| NJH41-489                 | 1341-489   | JHFR  |
| NJH41-669                 | 2041-669   | JHFR  |
| NJH45-909                 | 1345-909   | JHFR  |
| NJH45-909A                | 1345-909A  | JHFR  |
| NJH46-139                 | 146-139    | JHDC  |
| NJH46-759                 | 546-759    | JHDRC |
| NJH51-1409                | 2251-1409  | JHFR  |
| NJH51-1449                | 2451-1449  | JHFR  |
| NJH51-599                 | 1451-599   | JHFR  |
| NJH51-779                 | 2051-779   | JHFR  |

| Código terceiros | Código Spicer | Peça |
|------------------|---------------|------|
|------------------|---------------|------|

| Nakata <i>Continuação</i> |            |       |
|---------------------------|------------|-------|
| NJH51-789                 | 1751-789   | JHFR  |
| NJH53-1379                | 453-1379   | JHDC  |
| NJH53-1629                | 553-1629   | JHDC  |
| NJH53-299                 | 453-299    | JHDC  |
| NJH53-549                 | 153-549    | JHDC  |
| NJH55-499                 | 1355-499   | JHFR  |
| NJH55-499A                | 1355-499A  | JHFR  |
| NJH56-169                 | 156-169    | JHDRC |
| NJH56-509                 | 356-509    | JHDC  |
| NJH56-509A                | 356-509A   | JHDC  |
| NJH61-017                 | 1861-017   | JHFR  |
| NJH61-1449                | 2461-1449  | JHFR  |
| NJH61-2029                | 2761-2029  | JHFR  |
| NJH61-279                 | 1161-279   | JHFR  |
| NJH61-289                 | 1761-289   | JHFR  |
| NJH61-419                 | 1361-419   | JHFR  |
| NJH61-589                 | 1361-589   | JHFR  |
| NJH61-779                 | 2061-779   | JHFR  |
| NJH63-269                 | 163-269    | JHDC  |
| NJH71-067                 | 1871-067   | JHFR  |
| NJH71-289                 | 1771-289   | JHFR  |
| NJH71-419                 | 1171-419   | JHFR  |
| NJH71-569                 | 1571-569   | JHFR  |
| NJH71-839                 | 2671-839   | JHFR  |
| NJH73-319                 | 273-319    | JHDC  |
| NJH75-869                 | 5075-869   | TriC  |
| NJH81-1329                | 2181-1329  | JHFR  |
| NJH81-339                 | 481-339    | JHFR  |
| NJH81-419                 | 1181-419   | JHFR  |
| NJH81-589                 | 1381-589   | JHFR  |
| NJH81-609                 | 1481-609   | JHFR  |
| NJH81-779                 | 2381-779   | JHFR  |
| NJH83-829                 | 483-829    | JHDC  |
| NJH91-1329                | 2191-1329  | JHFR  |
| NJH91-1409                | 2891-1409  | JHFR  |
| NJH91-1709                | 1391-1709  | JHFR  |
| NJH91-419                 | 1291-419   | JHFR  |
| NJH91-569                 | 1391-569   | JHFR  |
| NJH91-599                 | 1491-599   | JHFR  |
| NJH91-769                 | 1691-769   | JHFR  |
| NJH91-779                 | 2391-779   | JHFR  |
| NJH91-909                 | 1991-909   | JHFR  |
| NJH95-149                 | 295-149    | JHFR  |
| NJH99-551                 | 2-99-551XD | JHFR  |

JHDC – Junta homocinética deslizante, lado do câmbio, JHDRC – Junta homocinética deslizante, lado da roda / lado do câmbio, JHF – Junta homocinética fixa, KrJHC – Kit de reparo para junta homocinética, lado do câmbio, KrJHR – Kit de reparo para junta homocinética, lado da roda, SE – Semieixo, Tri – Tripeça



## Referência cruzada

### Juntas homocinéticas

| Código terceiros | Código Spicer | Peça  |
|------------------|---------------|-------|
| <b>SKF</b>       |               |       |
| VKJA 3228        | 2251-1409     | JHFR  |
| VKJA 41000 A     | 1355-499      | JHFR  |
| VKJA 41001 A     | 1501-669      | JHFR  |
| VKJA 41002 A     | 1105-149      | JHFR  |
| VKJA 41003 A     | 1111-539      | JHFR  |
| VKJA 41004 A     | 1161-279      | JHFR  |
| VKJA 41005 A     | 1171-419      | JHFR  |
| VKJA 41006 A     | 1331-339      | JHFR  |
| VKJA 41007 A     | 1361-419      | JHFR  |
| VKJA 41008 A     | 1391-569      | JHFR  |
| VKJA 41009 A     | 1601-569A     | JHFR  |
| VKJA 41010 A     | 1481-609      | JHFR  |
| VKJA 41011 A     | 1525-279      | JHFR  |
| VKJA 41012 A     | 1735-909      | JHFR  |
| VKJA 41013 A     | 1805-669      | JHFR  |
| VKJA 41014 A     | 2151-599      | JHFR  |
| VKJA 41015 A     | 295-149       | JHFR  |
| VKJA 41016 A     | 325-129       | JHFR  |
| VKJA 41017 A     | 481-339       | JHFR  |
| VKJA 41018 A     | 515-339       | JHFR  |
| VKJA 41019 A     | 531-279A      | JHFR  |
| VKJA 41020 A     | 1491-599      | JHFR  |
| VKJA 41021 A     | 1291-419      | JHFR  |
| VKJA 41022 A     | 531-279       | JHFR  |
| VKJA 41023 A     | 325-129A      | JHFR  |
| VKJA 41024 A     | 1355-499A     | JHFR  |
| VKJA 41027 A     | 1721-1139     | JHFR  |
| VKJA 41028 A     | 1451-599      | JHFR  |
| VKJA 41029 A     | 1701-779      | JHFR  |
| VKJA 41030 A     | 1291-489      | JHFR  |
| VKJA 41032 A     | 1761-289      | JHFR  |
| VKJA 41033 A     | 1991-909      | JHFR  |
| VKJA 41036 A     | 1751-789      | JHFR  |
| VKJA 48000 A     | 226-139       | JHDC  |
| VKJA 48001 A     | 356-509       | JHDC  |
| VKJA 48002 A     | 143X-4-139    | JHDC  |
| VKJA 48003 A     | 156-169       | JHDRC |
| VKJA 48005 A     | 356-509A      | JHDC  |
| VKJA 48006 A     | 146-139       | JHDC  |
| VKJA 48007 A     | 273-319       | JHDC  |
| VKJA 48008 A     | 546-759       | JHDRC |
| VKJA 5380        | 2021-909      | JHFR  |
| VKJA 8080        | 523-449-1     | JHDC  |
| VKJC 43000       | 952042HD      | SE    |
| VKJC 43001       | 952043HD      | SE    |

| Código terceiros | Código Spicer | Peça |
|------------------|---------------|------|
| <b>Toyota</b>    |               |      |
| 4340598001       | 2-99-551XD    | JHFR |
| 43430 0K040      | 953540HD      | SE   |

|                   |               |       |
|-------------------|---------------|-------|
| <b>Volkswagen</b> |               |       |
| 1J0498099F        | 1761-289      | JHFR  |
| 1J0498099G        | 1771-289      | JHFR  |
| 2374981032        | 546-759       | JHDRC |
| 3015012031        | 156-169       | JHDRC |
| 3054073111        | 325-129A      | JHFR  |
| 305407311B        | 325-129A      | JHFR  |
| 305407311G        | 1391-569      | JHFR  |
| 337407311F        | 1181-419      | JHFR  |
| 337407311G        | 1361-419      | JHFR  |
| 337498099         | 1221-129      | JHFR  |
| 337498103         | 273-319       | JHDC  |
| 337498103         | 273X-1-319X-2 | JHDC  |
| 357498103         | 603-027       | JHDC  |
| 377407311         | 1391-569      | JHFR  |
| 377407311         | 1571-569      | JHFR  |
| 377498099E        | 1381-589      | JHFR  |
| 377498099N        | 1601-569A     | JHFR  |
| 377498099S        | 1221-129      | JHFR  |
| 547407311         | 1161-279      | JHFR  |
| 5474498099A       | 1171-419      | JHFR  |
| 547498103         | 226-139       | JHDC  |
| 5X3407271         | 952043HD      | SE    |
| 5X3407272         | 952042HD      | SE    |
| 6QE498099         | 2101-839      | JHFR  |
| 90AU3K183AA       | 531-279A      | JHFR  |
| ZBA407331         | 325-129       | JHFR  |
| ZBA407331         | 146-139       | JHDC  |
| ZBC407331         | 325-129       | JHFR  |
| ZBC407331A        | 146-139       | JHDC  |

JHDC – Junta homocinética deslizante, lado do câmbio, JHDRC – Junta homocinética deslizante, lado da roda / lado do câmbio, JHF – Junta homocinética fixa, KrJHC – Kit de reparo para junta homocinética, lado do câmbio, KrJHR – Kit de reparo para junta homocinética, lado da roda, SE – Semieixo, Tri – Tripeça



| Código antigo | Novo código Spicer |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

### Códigos substituídos

|              |             |
|--------------|-------------|
| 501-649      | 1501-669    |
| 2-13-1139XG  | 2-13-1139G  |
| 2-13-1159XG  | 2-13-1159G  |
| 2-13-129X-2G | 2-13-129-2G |
| 2-13-129XG   | 2-13-129G   |
| 2-13-1379XG  | 2-13-1379G  |
| 2-13-139X-1G | 2-13-139-1G |
| 2-13-139XG   | 2-13-139G   |
| 2-13-139XG-1 | 2-13-139G-1 |
| 2-13-1409XG  | 2-13-1409G  |
| 2-13-1499XG  | 2-13-1499G  |
| 2-13-149X-1G | 2-13-149-1G |
| 2-13-149X-2G | 2-13-149-2G |
| 2-13-149XG   | 2-13-149G   |
| 2-13-159XG   | 2-13-159G   |
| 2-13-1719XG  | 2-13-1719G  |
| 2-13-219X    | 2-13-219G   |
| 2-13-259X-1G | 2-13-259-1G |
| 2-13-259XG   | 2-13-259G   |
| 2-13-269XG   | 2-13-269G   |
| 2-13-279X-4G | 2-13-279-4G |
| 2-13-279XG   | 2-13-279G   |
| 2-13-279XG-1 | 2-13-279G-1 |
| 2-13-279XG-2 | 2-13-279G-2 |
| 2-13-299XG   | 2-13-299G   |
| 2-13-339XG   | 2-13-339G   |
| 2-13-419X    | 2-13-419G   |
| 2-13-419X-1G | 2-13-419-1G |
| 2-13-459XG   | 2-13-459G   |
| 2-13-469XG   | 2-13-469G   |
| 2-13-479X    | 2-13-479G   |
| 2-13-489XG   | 2-13-489G   |
| 2-13-499XG   | 2-13-499G   |
| 2-13-509XG   | 2-13-509G   |
| 2-13-539XG   | 2-13-539G   |
| 2-13-549XG   | 2-13-549G   |
| 2-13-569X-1G | 2-13-569-1G |
| 2-13-569XG   | 2-13-569G   |
| 2-13-589XG   | 2-13-589G   |
| 2-13-599XG   | 2-13-599G   |
| 2-13-599XGN  | 2-13-599GN  |
| 2-13-609XG   | 2-13-609G   |
| 2-13-619XG   | 2-13-619G   |
| 2-13-659XG   | 2-13-659G   |
| 2-13-659XG-1 | 2-13-659G-1 |
| 2-13-669XG   | 2-13-669G   |
| 2-13-759XG   | 2-13-759G   |
| 2-13-779XG   | 2-13-779G   |

| Código antigo | Novo código Spicer |
|---------------|--------------------|
|---------------|--------------------|

### Códigos substituídos

|              |             |
|--------------|-------------|
| 2-13-869XG   | 2-13-869G   |
| 2-13-909X    | 2-13-909G   |
| 2-13-909XG   | 2-13-909G   |
| 2-18-209XG   | 2-18-209G   |
| 2-18-319X-2G | 2-18-319-2G |
| 2-18-319X-3G | 2-18-319-3G |
| 5-13365XD    | 5-135010XD  |
| 5-135005XD   | 5-135020XD  |
| 523-449      | 523-549A    |
| 523-449A     | 523-549A    |
| 523-549      | 523-549A    |

# Índice por códigos

## Juntas homocinéticas

| Código Spicer | Página |
|---------------|--------|
|---------------|--------|

### Junta homocinética deslizante, lado da roda / lado do câmbio

|         |        |
|---------|--------|
| 156-169 | 39, 45 |
| 546-759 | 39     |

### Junta homocinética deslizante, lado do câmbio

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 143X-4-139    | 37, 38, 40                                                     |
| 146-139       | 28, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46                                 |
| 153-549       | 24, 25                                                         |
| 163-269       | 9, 10, 11                                                      |
| 226-139       | 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 |
| 233-269       | 9, 10, 11                                                      |
| 273-319       | 28, 31, 32, 39, 41, 43, 44                                     |
| 273X-1-319X-2 | 37                                                             |
| 333-299       | 4, 12, 13                                                      |
| 356-509       | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12                                           |
| 356-509A      | 5, 6, 7, 8, 9                                                  |
| 453-1379      | 6, 8, 10, 11                                                   |
| 453-299       | 4, 13                                                          |
| 483-829       | 36                                                             |
| 523-449-1     | 14, 17, 19, 21, 23, 24                                         |
| 523-549A      | 14, 17, 18, 23                                                 |
| 553-1629      | 35, 36, 38, 41, 42, 45                                         |
| 553-809       | 4                                                              |
| 553-819       | 4                                                              |
| 603-027       | 39, 41, 42, 45                                                 |
| 613-057       | 4                                                              |

### Junta homocinética fixa, lado da roda

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 1105-149  | 26, 27, 30, 31                 |
| 1111-539  | 24, 25                         |
| 1161-279  | 28, 39                         |
| 1171-419  | 28, 32, 39, 41                 |
| 1181-419  | 31, 32, 37, 40, 42, 43, 44     |
| 1221-129  | 30, 32, 42, 43                 |
| 1291-419  | 9, 10, 11                      |
| 1291-489  | 9, 10, 11, 12                  |
| 1331-339  | 16                             |
| 1341-489  | 12                             |
| 1345-909  | 4                              |
| 1345-909A | 4, 5, 6, 8                     |
| 1355-499  | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12           |
| 1355-499A | 5, 6, 7, 8, 9                  |
| 1361-419  | 31, 32, 37, 40, 42, 43, 44, 45 |

| Código Spicer | Página |
|---------------|--------|
|---------------|--------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 1361-589   | 38, 41                 |
| 1381-589   | 38, 41                 |
| 1391-1709  | 36, 38                 |
| 1391-569   | 37, 38, 40, 45         |
| 1451-599   | 25                     |
| 1481-609   | 27, 28, 29, 30         |
| 1491-599   | 16, 18, 20, 22, 25     |
| 1501-669   | 16, 18, 22             |
| 1525-279   | 27, 28, 29             |
| 1571-569   | 37                     |
| 1601-569A  | 37, 38, 40             |
| 1611-729   | 33                     |
| 1611-729A  | 33                     |
| 1621-1549  | 33                     |
| 1622-1549  | 33                     |
| 1631-1649  | 33                     |
| 1691-769   | 17, 18                 |
| 1701-779   | 4, 13                  |
| 1721-1139  | 29, 30                 |
| 1735-909   | 27, 29, 30             |
| 1751-789   | 33                     |
| 1761-289   | 4, 35, 39              |
| 1771-289   | 4, 39                  |
| 1805-669   | 24                     |
| 1861-017   | 41, 45                 |
| 1871-067   | 4                      |
| 1991-909   | 34                     |
| 2001-909   | 34                     |
| 2021-909   | 35                     |
| 2041-669   | 14, 17                 |
| 2051-779   | 35                     |
| 2061-779   | 35                     |
| 2101-839   | 35, 36, 42, 45         |
| 2151-599   | 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 2181-1329  | 6, 8, 10, 11           |
| 2191-1329  | 6, 8, 10, 11           |
| 2211-1409  | 21                     |
| 2221-1409  | 16, 17, 19, 26         |
| 2231-2029  | 16, 19, 26             |
| 2251-1409  | 14                     |
| 2281-769   | 14, 17                 |
| 2381-779   | 12, 13                 |
| 2391-779   | 12, 13                 |
| 2451-1449  | 23                     |
| 2461-1449  | 14, 17, 19, 21, 23, 24 |
| 2601-1809  | 36, 38, 46             |
| 2605-1829  | 36, 38, 45, 46         |
| 2671-839   | 35, 36, 41, 42, 45     |
| 2761-2029  | 17                     |
| 2891-1409  | 14, 19, 21, 23, 24     |
| 2931-1549  | 13, 15, 33             |
| 295-149    | 26, 27, 30, 31         |
| 2-99-551XD | 35                     |
| 325-129    | 36, 40, 41, 44, 46     |

| Código Spicer | Página |
|---------------|--------|
|---------------|--------|

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 325-129A  | 30, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| 341-149   | 34                                             |
| 341-149A  | 34                                             |
| 4000-8772 | 14, 17, 19, 21, 23, 24                         |
| 481-339   | 13, 14, 21, 23, 25                             |
| 515-339   | 15, 16, 21, 25                                 |
| 531-279   | 27, 28, 31                                     |
| 531-279A  | 28, 31, 35                                     |

### Kit de reparo para junta homocinética, lado da roda

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| 2-13-1139G   | 29, 30, 34                                     |
| 2-13-1139GS  | 29, 30, 34                                     |
| 2-13-129-2G  | 30, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| 2-13-129G    | 36, 40, 41, 44, 46                             |
| 2-13-1329G   | 6, 8, 10, 11                                   |
| 2-13-1409-1G | 19                                             |
| 2-13-1409-2G | 21, 33                                         |
| 2-13-1409G   | 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26                 |
| 2-13-1449G   | 14, 17, 19, 21, 23, 24                         |
| 2-13-149-1G  | 34                                             |
| 2-13-149-2G  | 26, 27, 30, 31                                 |
| 2-13-149G    | 26, 27, 30, 31                                 |
| 2-13-1549G   | 13, 15, 33                                     |
| 2-13-1649G   | 33                                             |
| 2-13-1809G   | 36, 38, 46                                     |
| 2-13-1829G   | 36, 38, 45, 46                                 |
| 2-13-2029G   | 16, 17, 19, 26                                 |
| 2-13-259-1G  | 12                                             |
| 2-13-259G    | 11, 34                                         |
| 2-13-279-4G  | 27, 28, 29                                     |
| 2-13-279G    | 27, 28, 31                                     |
| 2-13-279G-2  | 28, 31, 35, 39                                 |
| 2-13-339G    | 13, 14, 15, 16, 21, 23, 25                     |
| 2-13-419-1G  | 37, 40, 45                                     |
| 2-13-419G    | 9, 10, 11, 28, 31, 32, 34, 39, 41, 43, 44      |
| 2-13-489G    | 9, 10, 11, 12                                  |
| 2-13-499G    | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12                           |
| 2-13-539G    | 24, 25                                         |
| 2-13-569-1G  | 37, 38, 40                                     |
| 2-13-569G    | 37, 38, 40, 45                                 |
| 2-13-589G    | 37, 38, 40, 41                                 |
| 2-13-599G    | 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25                 |
| 2-13-599GN   | 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25                 |



| Código Spicer     | Página                        |
|-------------------|-------------------------------|
| 2-13-609G .....   | 27, 28, 29, 30                |
| 2-13-669G .....   | 14, 16, 17, 18, 20,<br>22, 24 |
| 2-13-769G .....   | 14, 17, 18                    |
| 2-13-779G .....   | 4, 12, 13                     |
| 2-13-839G .....   | 35, 36, 41, 42, 45            |
| 2-13-909-1G ..... | 4, 5, 6, 8                    |
| 2-13-909G .....   | 4, 27, 29, 30, 34, 35         |

**Kit de reparo para junta  
homocinética, lado da roda / lado  
do câmbio**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 2-13-759G ..... | 39     |
| 2-18-209G ..... | 39, 45 |

**Kit de reparo para junta  
homocinética, lado do câmbio**

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-13-1159G .....  | 14, 15, 16, 21, 25                                                                 |
| 2-13-1379G .....  | 6, 8, 10, 11                                                                       |
| 2-13-139-1G ..... | 37, 38, 40, 45                                                                     |
| 2-13-139G .....   | 45                                                                                 |
| 2-13-139G-1 ..... | 26, 27, 28, 30, 31,<br>32, 35, 36, 37,<br>38, 39, 40, 41,<br>42, 43, 44, 45,<br>46 |
| 2-13-1410G .....  | 13, 33                                                                             |
| 2-13-1411G .....  | 13, 33                                                                             |
| 2-13-1499G .....  | 27                                                                                 |
| 2-13-159G .....   | 26, 27, 30, 31                                                                     |
| 2-13-1719G .....  | 14, 17, 19, 21, 23,<br>24                                                          |
| 2-13-219G .....   | 13, 15, 23                                                                         |
| 2-13-269G .....   | 9, 10, 11                                                                          |
| 2-13-279G-1 ..... | 27, 28, 31                                                                         |
| 2-13-299G .....   | 4, 12, 13                                                                          |
| 2-13-459G .....   | 11, 12                                                                             |
| 2-13-469G .....   | 11, 12                                                                             |
| 2-13-479G .....   | 28, 31, 32, 39, 41,<br>43, 44                                                      |
| 2-13-509G .....   | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12                                                               |
| 2-13-549G .....   | 14, 17, 18, 23, 24,<br>25                                                          |
| 2-13-619G .....   | 27, 28, 29, 30                                                                     |
| 2-13-659G .....   | 16, 18, 19, 20, 22,<br>23, 25                                                      |
| 2-13-659G-1 ..... | 14, 16, 17, 18, 20,<br>22, 24                                                      |
| 2-13-869G .....   | 27, 29, 30                                                                         |
| 2-18-319-2G ..... | 37                                                                                 |
| 2-18-319-3G ..... | 31, 32, 43, 44                                                                     |

**Semieixo**

|                |               |
|----------------|---------------|
| 951686HD ..... | 5, 6, 7, 8, 9 |
|----------------|---------------|

| Código Spicer  | Página        |
|----------------|---------------|
| 951687HD ..... | 5, 6, 7, 8, 9 |
| 951862HD ..... | 39            |
| 952042HD ..... | 37, 38, 40    |
| 952043HD ..... | 37, 38, 41    |
| 952389HD ..... | 6, 8, 11      |
| 952390HD ..... | 6, 8, 11      |
| 952393HD ..... | 6, 8, 11      |
| 952394HD ..... | 6, 8, 11      |
| 953351HD ..... | 33            |
| 953352HD ..... | 33            |
| 953361HD ..... | 33            |
| 953362HD ..... | 33            |
| 953540HD ..... | 35            |
| 953631HD ..... | 15            |
| 953632HD ..... | 15            |
| 953641HD ..... | 15            |
| 953642HD ..... | 15            |
| 953643HD ..... | 15            |
| 953644HD ..... | 15            |
| 953721HD ..... | 30            |
| 953722HD ..... | 30            |
| 953821HD ..... | 4, 12         |
| 953822HD ..... | 4, 12         |
| 953921HD ..... | 34            |
| 953922HD ..... | 34            |

**Tripeça, lado do câmbio**

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 5075-869 .....   | 27, 29, 30, 35                                   |
| 5-13345XD .....  | 26, 27, 30, 31                                   |
| 5-13350XD .....  | 21                                               |
| 5-13375XD .....  | 14, 15, 16, 21, 25                               |
| 5-135010XD ..... | 15, 16, 18, 19, 20,<br>21, 22, 23, 25            |
| 5-135020XD ..... | 14, 16, 17, 18, 20,<br>22, 24, 27, 28,<br>29, 30 |
| 5-135110XD ..... | 28                                               |
| 5-135270XD ..... | 34                                               |
| 5-135350XD ..... | 14, 17, 19, 23, 26                               |



**SEJA ORIGINAL.  
SEJA SPICER®.**



**CARDANS  
E COMPONENTES**



**EIXOS  
E COMPONENTES**



**JUNTAS  
HOMOCINÉTICAS**



**SUSPENSÃO  
E DIREÇÃO**





# A DANA CONVERSA COM VOCÊ ATRAVÉS DE TODOS OS CANAIS



**APP CATÁLOGO SPICER BRASIL**  
Disponível para Android e iOS



**SITE**  
[www.spicer.com.br](http://www.spicer.com.br)



**TELEFONE**  
0800-727-7012



**E-MAIL**  
[sac@spicer.com.br](mailto:sac@spicer.com.br)



**FACEBOOK**  
[facebook.com/spicerbrasil](https://facebook.com/spicerbrasil)



**YOUTUBE**  
[youtube.com/spicerbrasil](https://youtube.com/spicerbrasil)



**TWITTER**  
[twitter.com/spicerbrasil](https://twitter.com/spicerbrasil)



**SPICER4KIDZ**  
[www.spicer4kidz.com.br](http://www.spicer4kidz.com.br)



**PODCAST**  
[www.minutodocaminhao.com.br](http://www.minutodocaminhao.com.br)

**SEJA ORIGINAL.  
SEJA SPICER®.**

