

EIXO S-110




Modelo S-110

Aplicações:

Hyundai HD 80 4x2 Euro V 3.0 (18/21)







Identificação na vista explodida	Acompanha	Descrição do Item	Código Spicer	Obs.: gravação na peça usada
1	-	Porca do pinhão	130542	-
2	-	Terminal do diferencial (série 1480, 39 estrias)	5006976	-
3	-	Retentor do pinhão	127591	-
4	-	Kit de rolamentos do pinhão	10108783	-
6	-	Kit de calços de ajuste da pré-carga do pinhão	504039	-
11	1	Coroa e Pinhão (39X06)	10242742	Coroa: 132965 Pinhão: 139771
12	-	Kit de parafusos da coroa	10242744	-
14	-	Kit de rolamentos da caixa de satélites	10108784	-
15	-	Anel de ajuste da caixa de satélites	360HR101	-
16	-	Kit de reparo da caixa de satélites	511861	-
27	16	Caixa de satélites completa	10242743	130965
27	-	Caixa de satélites vazia	130509	130965
-	-	Semieixo (34 estrias, 08 furos, 942 mm)	10046354	10046344
-	-	Semieixo (34 estrias, 08 furos, 899 mm)	10046353	10046346
-	-	Bujão magnético furo quadrado 13 mm (rosca NPTF 3/4 - 14)	54254	-
-	-	Junta Líquida Reinzosil	70-31414-10	-
-	-	Óleo Diferencial OT (Convencional)	85W140	-

NOVOS

SPICER SPICER



Para eixos diferenciais com ou sem blocante.





O lubrificante das montadoras, agora para o seu veículo.

Desenvolvida para atender às mais rígidas especificações de eixos diferenciais, a nova linha de lubrificantes Spicer garante a proteção máxima de engrenagens, rolamentos e retentores, além de economizar combustível e reduzir as emissões de CO2. É recomendada para uso em diferenciais de automóveis clássicos, jipes, picapes, caminhões leves e máquinas agrícolas.

Peça já a tecnologia original da líder mundial em transmissão, agora também em lubrificantes.



- SITE www.dana.com.br/aftermarket
- SITE SPICER www.spicer.com.br
- © E-MAIL SPICER SAC@spicer.com.br
- FACEBOOK SPICER facebook.com/spicerbrasil
- YOUTUBE SPICER youtube.com/spicerbrasil





